



صيانة الأجهزة المكتبية

العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

الفرع الصناعي

12

فريق التأليف

د. زبيدة حسن أبو شويمه (رئيساً)

م. محمد عبد اللطيف أبورحمة (منسقاً)

م. فؤاد توفيق أبو هلال د. ريم مصطفى الدبس م. عمر محمد عمار

م. عادل شحادة قندح م. مدحت محمد ترعاني

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرك المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم الخاصة بهذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:



06 - 5376262 / 235 P.O.Box : 2088 Amman 11941

@nccdjor

@ feedback@nccd.gov.jo

www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم 41/41/2022 تاريخ 6/7/2022 بدءاً من العام الدراسي 2022/2023 م.

ISBN 978-9923 - 41 - 389 (ردمك)

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2022/8/4061)

373.27

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

صيانة الأجهزة المكتبية: العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي / الصف الثاني عشر / الفصل الدراسي الأول /
المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2022
(268) ص.

ر.إ.: 2022/8/4061

الوصفات: / التعليم المهني / / المدارس المهنية / / المناهج / / التعليم الثانوي /

يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.



1443 هـ - 2022 م

2023 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أعيدت طباعته

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

فانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، يستمر المركز الوطني لتطوير المناهج في أداء رسالته المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية؛ بغية تحقيق التعليم النوعي المتميز. وبناءً على ذلك، جاء هذا الكتاب منسجماً وفليفة التربية والتعليم، وخطوة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، ومحققاً مضمون الإطار العام والخاص للعلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي والرسم الصناعي لتخصص صيانة الأجهزة المكتبية، التي تتمثل في إعداد جيل واعٍ يقدر المهن ويحترمها، وذي شخصية إيجابية متوازنة، ومعتزٌ بانتسابه إلى وطنه، ومدرك لأهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني التي يُفاس بها تقدم الدول وتطورها. يُعد تخصص صيانة الأجهزة المكتبية أحد التخصصات الأساسية التي تقاطع مع الصناعات المختلفة؛ لذا أولى الاهتمام الكبير والرعاية الكاملة، وجرى العمل به بما يتواكب ومتطلبات سوق العمل، وإعداد جيل من الطلبة يتمتع بمهارات مهنية على أساس الكفايات وحاجات سوق العمل. وقد ارتكز تأليف هذا الكتاب المعرفة العلمية والخبرات العملية، ودمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وبناءً على ذلك، فقد اعتمدت دورة التعلم الخماسي المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في العملية التعليمية التعليمية، التي تتضمن: أنظر وأتساءل، وأستكشف، وأقرأ وأتعلم، والإثراء والتوسيع، والقياس والتقويم. كما تضمن الكتاب خريطة مفاهيمية تلخص المفاهيم المهمة في كل وحدة. لقد روعي في هذا الكتاب توظيف مجموعة من الصور والرسوم التوضيحية والأشكال والجدوال والأنشطة والقضايا البحثية؛ لتمكين الطالب من الحصول على المعرفة بطرائق مختلفة ومتعددة، فضلاً عن ملحق لمفرد المصطلحات باللغة الإنجليزية؛ لتسهيل مهمة الطلبة والمهتمين، وبخاصة في عملية البحث.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعاهم، و يجعل تعلم تخصص صيانة الأجهزة المكتبية أكثر متعة وسهولة وفائدة. راجين تزوياناً بالملاحظات والمقترحات لتطويره وتحسينه.

والله ولي التوفيق

قائمة المحتويات

الفصل الدراسي الأول

الوحدة	الموضوع	الصفحة
الأولى: آلات تصوير والوثائق	آلات تصوير الوثائق ومكوناتها	10
	التمارين العملية	25
	مراحل التصوير في آلة تصوير الوثائق	44
	التمارين العملية	61
	مكونات نظام تغذية الورق	80
	التمارين العملية	88
	وحدة التغذية الكهربائية في آلة تصوير الوثائق	93
	آلة تصوير الوثائق الرقمية	99
	التمارين العملية	110
	آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة	133
	التمارين العملية	142
	أسئلة الوحدة	171
الثانية: الوحدات الملحقة بآلات تصوير والوثائق	وحدة التنقيم الآلي	177
	التمارين العملية	187
	وحدة قلب الصورة والحافظات عالية السعة	199
	التمارين العملية	211
	وحدة الفرز	227
	التمارين العملية	236
	أسئلة الوحدة	256
مسرد المصطلحات		258
قائمة المصادر والمراجع		266

أولاً: الإرشادات العامة

يتعين على الطالب مراعاة الأمور الآتية في أثناء تنفيذ التمارين العملية في المشغل:

- 1 - المحافظة على المواد والتجهيزات في المشغل، وعدم العبث بالأجهزة والمعدات قبل معرفة طريقة تشغيلها وعملها من قبل المعلم.
- 2 - توخي الحذر عند استعمال الأدوات والتجهيزات التي تعمل بالكهرباء، وعدم الاعتماد فقط على أجهزة الأمان للوقاية منها وتعريف مصادر الخطر المحتملة للتجهيزات الكهربائية في الشغل.
- 3 - تجنب الأحاديث الشخصية في أثناء العمل.
- 4 - التزام تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 5 - ارتداء لباس العمل المهني، واستخدام معدات الوقاية الشخصية.
- 6 - الحرص على نظافة مكان العمل وترتيبه.
- 7 - الاستعانة بكتيبات الشركات الصانعة (الكتالوجات).
- 8 - العمل بروح الفريق، ومشاركة الزملاء في الأدوات والمعدات المتوفرة.

ثانياً: خطة تنفيذ التمارين العملية

تتضمن هذه الخطة التعليمات الآتية:

- 1 - التقيد التام بالتعليمات الخاصة بالمعلم الخاصة بتنفيذ التمارين، والعمل على الأجهزة والمعدات.
- 2 - مشاركة جميع الطلبة في الأعمال الإنتاجية والصيانة؛ بحيث لا يؤثر ذلك في مسار خطة التدريب.
- 3 - تكرار التدريب على تطبيق التمارين العملية؛ لاكتساب المهارة بالمستوى المطلوب.
- 4 - مشاركة الطلبة في أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للعدد والأجهزة.



ثالثاً: تقويم الأداء

ثُرَاعِيَّ المعايير الآتية في أثناء تقويم الأداء:

الاحتفاظ بسجل أداء لكل طالب على أن يشمل: المهارات المكتسبة، ومستوى أداء كل منها، وتقويم أداء الطالب في ما يخص التمرينات العملية على النحو الآتي:

- 1 - اختيار الأدوات والعدّ اليدوية والتجهيزات اللازمة للعمل.
- 2 - استخدام الأدوات استخداماً آمناً.
- 3 - تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
- 4 - التسلسل في أداء خطوات التمرينات العملية.
- 5 - السرعة في إنجاز التمرينات العملية.
- 6 - الدقة في الإنجاز، والتزام مواصفات العمل.
- 7 - المحافظة على المواد والعدّ والأدوات والتجهيزات المستخدمة.
- 8 - التعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق.
- 9 - التزام أخلاقيات المهنة وقوانينها.



رابعاً: تعليمات السلامة عند العمل على الآلات.

- ارتداء الملابس المناسبة للعمل، والتأكد من خلوها من الأطراف المتدلية؛ بسبب خطورتها.
- استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة لأداء العمل.
- التأكد من وجود أجهزة الأمان والحواجز الواقية لآلية في وضعها الصحيح.
- التأكد من عدم وجود أي عدد أو مشغولات، أو مواد أخرى على الآلة قبل تشغيلها.
- وضع جميع العدد والمواد اللازمة لأداء العمل في مكان خاص، منفصلة عن الآلة ويسهل تناولها.
- تشغيل الآلة للتأكد من صلاحيتها للعمل من دون تغذيتها بالمواد، وإعلام المعلم بأي عطل إن وجد.



الوحدة الأولى

آلات تصوير الوثائق

Photocopiers



- ما مبدأ عمل آلة تصوير الوثائق؟
- ما الفرق بين آلتي تصوير الوثائق التماضية والرقمية؟



1



أستكشف



إن أي منشأة حكومية أو تجارية أو تعليمية، كبيرة كانت أم صغيرة، لها حاجات مكتبية، ومن بين أهم المتطلبات تصوير الوثائق ومسحها ضوئياً وطباعتها.

تعد آلة تصوير الوثائق من بين المعدات المكتبية الأساسية لعمل تلك المنشآت، مع التطورات التكنولوجية الحديثة، يمكننا الحصول على آلة تصوير وثائق متعددة الوظائف تفي بالغرض ومنخفضة التكاليف، مُوفّرة نسخ الوثائق كلها في آلة واحدة.

نظرًا إلى أهمية آلة تصوير الوثائق في سوق العمل، نحتاج إلى فهم أساسيات عمل آلة تصوير الوثائق، وإلى المهارات اللازمية لتشغيل آلة التصوير الوثائق الرقمية وصيانتها.

الناتجات العامة للوحدة

يتوقع مني بعد دراسة هذه الوحدة أن أكون قادرًا على:

- تعرّف مفهوم التصوير الكهروستاتي.
- ذكر أنواع آلات تصوير الوثائق، وتعرّف وظائف المفاتيح الموجودة في لوحة التشغيل الخاصة بها، وتعرّف أجزائها الرئيسية ووظيفة كل جزء، وتعرّف مراحل التصوير المستخدمة فيها، ممّا يزيد مكونات نظام تغذية الورق فيها، ومبيّنًا أهم مكونات وحدة التغذية الكهربائية فيها.
- تمييز مراحل التصوير في آلات تصوير الوثائق الرقمية.
- تقسيم طرائق مزج الألوان.
- مقارنة مراحل تصوير الوثائق أحادية اللون بمراحل تصوير الوثائق الملونة.
- توضيح وحدات التخزين في آلة تصوير الوثائق الرقمية.
- تبيين المزايا الرئيسية للآلات متعددة الوظائف.





الوحدة الأولى

أولاً: آلات تصوير الوثائق ومكوناتها Photocopiers and their components

الناتجات

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:

- تعرُّف مفهوم تصوير الوثائق الكهروستاتي.
- تصنيف آلات تصوير الوثائق، محدداً مكوناتها الخارجية والداخلية، وذاكراً أهم مستلزماتها الضرورية.



- انظر إلى آلات تصوير الوثائق في الشكل، كيف يمكن أن تكون الخدمات المكتبية في المدارس والجامعات والشركات دون وجود آلات تصوير الوثائق؟ وهل يقتصر عمل هذه الآلات على تصوير الوثائق وحسب؟



الآلات
تصوير
الوثائق



كيف وُظفت الظاهرة الفيزيائية (الكهرباء الساكنة) في آلية تصوير الوثائق؟

أقرأ وأتعلم

تعد آلات تصوير الوثائق أهم الأجهزة المكتبية المستخدمة، سواء في شركات المال والأعمال أو المدارس والجامعات والمستشفيات، وغيرها من قطاعات المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنها على الرغم من توجه العالم إلى الاستغناء التدريجي عن الورق. لقد تطورت هذه الآلات بطريقة يمكنها الآن تنفيذ عدد من الوظائف بالإضافة إلى نسخ المستندات البسيطة؛ فآلات التصوير الرقمية تجمع بين ماسح ضوئي وطابعة ليزر فضلاً عن كونها آلية تصوير للوثائق.

تعد عملية التصوير الجاف الطريقة السائدة لتصوير الوثائق، وتُستخدم هذه العملية في آلات تصوير الوثائق، وطابعات الليزر، وأجهزة الفاكس، وتسمى أيضاً التصوير الكهروستاتي (Xerography)، وهذا المصطلح مشتق من كلمات يونانية تعني الكتابة الجافة، وهي تقنية طباعة وتصوير تعمل على الشحنات الكهروستاتية، وخصائص المواد الحساسة للضوء.

تشتمل آلات تصوير الوثائق الحديثة على مزايا عديدة، مثل: شاشات رقمية تعمل باللمس، وإمكانية الوصول اللاسلكي والاتصال بالإنترنت، ومشاركة الملفات، وتعدد الوظائف التي تفي حاجة المستخدم في مكان واحد.

وإمكانية تصوير وثائق أحادية اللون (الأسود) أو الملونة، فضلاً عن حصولنا على صور فائقة الجودة وأسعارها مقبولة.

أضيفت وحدات مساندة إلى آلات التصوير زيادة لسرعة التصوير وكفاءتها وجودتها، وتوفيرًا للوقت، مثل وحدات: التأقلم الآلي، والفرز والتبييض والتنقيب، وقلب الصورة، وحافظة الورق الإضافية ذات السعات الكبيرة. وسننطر إلى هذه الوحدات الإضافية في الوحدة الثانية من هذا الكتاب.

1 - تطور تكنولوجيا الآلات تصوير الوثائق

طورت الشركات الرائدة في تكنولوجيا آلات تصوير الوثائق منتجاتها لتواكب التقنيات الحديثة؛ فقد تحولت آلية تصوير الوثائق من آلية تصوير كهروستاتية تماثيلية غير ملونة إلى آلية تصوير وثائق رقمية غير ملونة، ومن ثم، إلى آلية تصوير وثائق رقمية ملونة مع تطور تقنيات التصوير الملون، وتستخدم التقنيات الحديثة في دمج الألوان وإنتاج صور ملونة بجودة عالية تطابق الأصل.

كذلك تتوافق في آلات تصوير الوثائق الحديثة المزايا الآتية:

- أ- دقة التصوير:** فقد تتجاوز (600×600) نقطة لكل بوصة.
- ب- مجال التكبير والتصغير:** ارتفعت نسب التكبير والتصغير للوثيقة الأصلية لتناسب حاجات المستخدمين المتنوعة (تستخدم ميزة التكبير والتصغير).
- ج- زيادة أنواع الورق المستخدم في تصوير الوثائق:** أصبح ممكناً استخدام أنواع عديدة من ورق التصوير بأوزان مختلفة كالورق العادي، أو المعداد تصنيعه، والشفافيات الحرارية، والمغلفات، والكرتون، وجميع أنواع الورق تقريباً.
- د- المحافظة على البيئة:** تعد آلات التصوير الرقمية الحديثة صديقة للبيئة؛ فقد ابتكرت الشركات الرائدة في صناعة الآلات المكتبية تصميمات جديدة لآلاتها؛ بحيث تكون كمية الأوزون المنبعثة من آلات تصوير الوثائق معودمة تقريباً، حفاظاً على البيئة وحرصاً على صحة مستخدم آلة التصوير.
- هـ- تقليل زمن إحماء الآلة:** أصبح زمن إحماء الآلة قصيراً، فقل زمن إنتاج الصور.
- وتتضمن آلات التصوير الحديثة برامج وتطبيقات حاسوبية متقدمة، وهي:
- 1- **برامج توفير الحبر (Toner Saving):** تزود آلات التصوير الحديثة ببرامج خاصة تمكن المستخدم من التحكم في كمية الحبر، وتقطيع الصور وتغميقها بحسب الرغبة، فضلاً عن برامج تقنيات الأبحار في آلات تصوير الوثائق الحديثة تلقائياً.
 - 2- **تطبيقات تشخيص الأعطال:** إن الآلات الحديثة مزودة بنظام ذاتي لتشخيص الأعطال، وإظهار الرموز المتعلقة بعمليات التصوير والأعطال الطارئة على الشاشة؛ فتتوافر في الآلات الحديثة لوحات إظهار الأعطال الطارئة، فإذا حدث عطل معين في الآلة، يظهر رمز معين على الشاشة يدل على مكان حدوث العطل، وفي بعض الآلات يظهر نوع العطل وكيفية تصليحه فضلاً عن مكان حدوثه، وإذا كان العطل بسيطاً، فلا حاجة إلى فني مختص.
 - 3- **برنامج توفير الطاقة:** أصبحت هذه الآلات موفرة في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ فساعد على المحافظة على البيئة بطريقة غير مباشرة؛ فالآلات الحديثة تدخل آلية في "حالة توفير الطاقة" (Standby) أو (Save Energy Mode) وذلك عند ترك الآلة دون استخدام مدة معينة (يحددها المستخدم).

2 - تصنيف آلات تصوير الوثائق:

- تصنف آلات تصوير الوثائق التي تستخدم النسخ الجاف في عملها إلى:
- أ- آلات تصوير الوثائق التماضية (Analog Photocopiers):** يُستخدم هذا النوع من آلات التصوير الضوء والعدسات والمرآيا في عكس صورة الوثيقة على الأسطوانة الحساسة للضوء، فضلاً عن امتلاكها ميزة التكبير والتصغير.

بـ- آلات تصوير الوثائق الرقمية (Digital Photocopiers): استحدثت التكنولوجيا الرقمية بدلاً من التكنولوجيا التماضية القديمة في هذا النوع من الآلات، وتستخدم آلات تصوير الوثائق الرقمية الماسح الضوئي وتقنية الشعاع الليزري، ولهذا النوع مزايا عديدة، منها: تحسين جودة الصورة تلقائياً، والقدرة على إرسال الوثائق بالبريد الإلكتروني. ومن أنواع آلات التصوير الوثائق الرقمية:

1. آلات تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون (Mono Copiers): وهي آلات التصوير التي تستخدم لوناً واحداً فقط (الحبر الأسود)، ويوجد منها أحجام وسعات مختلفة بحسب حاجة العمل وحجمه.

2. آلات تصوير الوثائق الرقمية الملونة (Colored Photocopiers): يستخدم هذا النوع من آلات تقنية مزج الألوان في الحصول على سُخن ملونة، حيث تُمزج أربعة ألوان ثانوية هي: الأصفر، والأرجواني، والأزرق السماوي، والأسود؛ للحصول على صور ملونة عالية الجودة.

3. آلات تصوير الوثائق متعددة الوظائف (Multifunctional Copiers): تعد معظم آلات التصوير الوثائق الرقمية آلات تصوير متعددة الوظائف، وغالباً ما تكون متصلة بالشبكة، فيسمح بالطباعة، والمسح الضوئي، والإرسال عبر البريد الإلكتروني أو التخزين داخل مجلد أو أي جهاز آخر متصل كما في الشكل (1).



الشكل (1): آلة تصوير الوثائق متعددة الوظائف.



أبحث في المكتبة أو في الإنترت والموقع الإلكتروني، عن معنى كلمي التماضية والرقمية والفرق بين الأجهزة التماضية والرقمية، ثم أناقش زملائي في ما دونته.

سرعة آلة تصوير الوثائق: وهي عدد النسخ المصورة خلال مدة زمنية محددة (تكون دقة واحدة غالباً)، وهي من أهم سمات آلات تصوير الوثائق. تُصنَّع آلات تصوير الوثائق لتؤدي مستوياتٍ مختلفة من عدد النسخ المطلوبة، ويمكن أن يكون العامل الحاسم عند اختيار نوع آلة تصوير الوثائق. تُصنَّف آلات تصوير الوثائق بحسب عدد النسخ لكل دقة إلى:

- آلات تصوير منخفضة السرعة: 10-30 صفحة في الدقيقة.
- آلات تصوير متوسط السرعة: أكثر من 30-50 صفحة في الدقيقة.
- آلات التصوير السريعة: أكثر من 50-80 صفحة في الدقيقة.
- آلات التصوير فائقة السرعة: أكثر من 80-130 صفحة في الدقيقة.

3 - مبدأ عمل آلة تصوير الوثائق

سنتحدث هنا عن مبدأ عمل آلة تصوير الوثائق التماضية لتبسيط فهم مبدأ عمل الآلة، وسنطرق إلى الفروق في مراحل التصوير بين آلات التصوير التماضية والرقمية والملونة لاحقاً.

تستخدم معظم آلات تصوير الوثائق تقنية تسمى نقل الحبر الجاف باستخدام الظاهر الكهروستاتية، حيث تستخدم الشحنات الكهروستاتية على مستقبلاتٍ ضوئية حساسة للضوء (الأسطوانة الحساسة)؛ لجذب جزيئات الحبر (مسحوق)، ثم نقلاها على الورق صورة، يُدمج بعد ذلك مسحوق الحبر على الورق بالحرارة وبالضغط معاً.


تعتمد عملية التصوير في آلة تصوير الوثائق على الظواهر والخصائص الفيزيائية الآتية:

أ- الظاهرة الكهروستاتية (الكهرباء الساكنة): معلوم أن المواد جميعها تتكون من ذرات، وبإمكان هذه الذرات أن تكتسب شحنة كهربائية موجبة أو سلبية، وتسمى الذرات المشحونة أيونات، وتتحرك الأيونات بفعل الشحنات الكهربائية التي تحملها، فإذاً أن تتنافر إن كانت تحمل الشحنات الكهربائية نفسها، وإنما تتجاذب إن كانت تحمل شحنات كهربائية مختلفة. وما يحدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الأيون هو قطبته، أما كمية الشحنة التي يحملها الأيون، فتحدد فولتيته، وكلما زادت فولتية الأيون، زادت مقدرتها على جذب الأيونات المخالفة له في القطبية، أو زاد تناافرها مع الأيونات المشابهة له في القطبية، وتعرف هذه بالظاهرة الكهروستاتية أو الكهرباء الساكنة.

بـ- خصائص المواد الحساسة للضوء: إن بعض المواد الحساسة للضوء المصنعة من أشباه الموصلات تولد أزواجاً إضافية من الإلكترونات والفجوات عند سقوط الضوء عليها، حيث تعتمد موصليّة أشباه الموصلات على كثافة الإشعاع الضوئي الساقط على سطح المادة شبه الموصولة، وعند سقوط إشعاع ضوئي على المادة شبه الموصولة، فإن مقاومتها تزداد، وبذلك تزداد موصليّتها للكهرباء، وفي الظلام يحدث العكس؛ أي أن مقاومتها تزداد، وعليه، تصبح عازلة للكهرباء. وعليه، مهما تنوّعت وتعددت أشكال آلات تصوير الوثائق وأحجامها ومواصفاتها، إلا أنها جميعاً تعتمد في عملها على الظاهرة الكهرستاتية وخصائص المواد الحساسة للضوء، وعلى ذلك سميت آلات التصوير الكهرستاتية.

سؤال: كيف تعمل الظاهرة الكهرستاتية وخصائص المواد الحساسة للضوء على نقل صورة على الورق وتكونها؟

تستخدم آلة تصوير الوثائق أسطوانة (Drum) مصنوعة من مادة حساسة للضوء (Photoconductive)، فعند تشغيل الآلة في البداية، يُشحّن سطح الأسطوانة في الظلام بشحنات كهربائية منتظمة، وعند وضع الوثيقة الأصلية على زجاجة التعریض، كما هو مبيّن في الشكل (2)، تبدأ مجموعة التعریض بمسح الوثيقة الأصلية عبر تعریضها لشعاع ضوئي حادًّ من مصباح التعریض، فيعكس هذا الضوء من المناطق البيضاء في الوثيقة الأصلية خلال النظام البصري المكون من (المرايا والعدسة)، وتنقل معلوماتها إلى سطح الأسطوانة الحساسة للضوء (هذه مرحلة المسح الضوئي في آلات تصوير الوثائق التماضية)، ونتيجة لذلك، تصبح المناطق المناظرة للمناطق السوداء، فتبقي عازلة وتحتفظ بشحنتها، وتتسرب شحنتها إلى الأرض، أما المناطق المناظرة للمناطق السوداء، فتبقي عازلة وتحتفظ بشحنتها، ولأن الأسطوانة الحساسة للضوء مشحونة بشحنات كهربائية بأسلاك الكورونا أو أسطوانة الشحن، تكون صور كامنة (صورة غير مرئية من الشحنات الكهربائية للوثيقة الأصلية على سطح الأسطوانة)، وبسبب تعاكس الشحنات الكهربائية لذرات الحبر والشحنات الكهربائية لسطح الأسطوانة، تتجذب ذرات الحبر إلى سطح الأسطوانة مُكوّنةً صورة حبرية طبقًا للأصل عن الوثيقة. وفي وقت متزامن مع تكوين الصورة على سطح الأسطوانة، يتم تغذية ورقة التصوير من مجموعة تغذية الورق، حيث تُشحّن أسلاك الكورونا الورقة بشحنة كهربائية معاكسة لشحنة الحبر لجذب الحبر المكوّن للصورة عن سطح الأسطوانة إلى ورقة التصوير، بعدها تفصل الورقة عن الأسطوانة الحساسة للضوء مطبوعًا عليها معلومات الوثيقة الأصلية. ولثبتت الصورة الحبرية على سطح الورقة، يُصهر ويُضغط الحبر ليمترج بالألياف الورقية في مرحلة التثبيت، لخرج نسخة طبق الأصل للوثيقة الأصلية إلى صينية استقبال النسخ المطبوعة.



الشكل (2): كيفية نقل صورة الوثيقة اعتماداً على الظاهرة الكهرستاتية وخصائص المواد الحساسة للضوء.

يبين الشكل رقم (2) كيفية نقل صورة الوثيقة اعتماداً على الظاهرة الكهرستاتية وخصائص المواد الحساسة للضوء، وتمر عملية تصوير الوثيقة بالمراحل الست الرئيسية الآتية:

1. الشحن
2. التعریض
3. التظهیر
4. النقل والفصل
5. التثبیت
6. التنظیف والتہیئة

وقبل البدء بشرح تفاصيل مراحل عملية تصوير الوثيقة، لا بد من تعرف مكونات آلة تصوير الوثائق.

4 - مكونات آلة تصوير الوثائق

لكي نفهم مبدأ عمل آلة تصوير الوثائق، لا بد من تعرف مكوناتها الأساسية، وينبغي لفني الصيانة أن يتقن مهارات تشغيل آلة تصوير الوثائق وصيانتها وتصليحها، وفي ما يأتي مكونات آلة تصوير الوثائق الرقمية:

أ- المكونات الخارجية: يبين الشكل (3) المكونات الخارجية لآلة تصوير الوثائق الرقمية، كما يبيّن

الجدول (1) أسماء مكوناتها الخارجية.



الشكل (3): المكونات الخارجية لآلية تصوير الوثائق الرقمية.

الجدول رقم (1): المكونات الخارجية لآلية تصوير الوثائق الرقمية ووظائفها.

الرقم	المكون	وظيفته
1	صينية تلقيم الوثيقة (Original Tray)	مكان دخول الوثيقة عند استخدام جهاز التلقيم الآلي.
2	لوحة التشغيل والتحكم (Control Panel)	شاشة لمس ملونة تحتوي الوظائف المطلوبة كلها، وعن طريقها تصدر أوامر الطباعة وغيرها.
3	صينية خروج الصورة (Copy Tray)	مكان خروج الصورة بعد التصوير.
4	صينية التلقيم اليدوي (Bypass Tray)	يتم عن طريقها تحميل ورق بحجم مخصص أو ورق خاص، مثل: الورق الحراري، والشفافيات، والكرتون.
5	باب الأمامي (Front Door)	بوابة الوصول إلى المكونات الداخلية لآلية التصوير كالأسطوانة الحساسة ووحدة التظليل وغيرها.
6	حافظات الورق (Paper Tray)	يتم عن طريقها تحميل ورق بالحجم القياسي.

بـ- لوحة التشغيل والتحكم (Control Panel): تعد لوحة التشغيل في آلة تصوير الوثائق الجزء الذي يمكن عن طريقه تشغيل الآلة والتحكم في كل العمليات التي تنفذها الآلة، وقد تختلف لوحات التشغيل من آلة إلى أخرى، ومن موديل إلى آخر، وسنذكر هنا المفاتيح الرئيسية المشتركة في آلات تصوير الوثائق، ويبين الشكل (4) مكونات لوحة التشغيل والتحكم في آلة تصوير الوثائق الرقمية.



الشكل (4): مكونات لوحة التشغيل والتحكم في آلة تصوير الوثائق الرقمية.

الجدول رقم (2): مكونات لوحة التشغيل والتحكم في آلة تصوير الوثائق الرقمية ووظائفها.

الرقم	المكون	وظيفته
1	لوحة اللمس (Touch panel)	يتم عن طريقها إدخال الأوامر إلى آلة التصوير باللمس، ويُعرض على شاشتها لوحة الأرقام لاختيار عدد النسخ المطلوب تصويرها، وتضم توضيحات لعمليات التصوير على هيئة رسائل مكتوبة ورموز.
2	مفتاح القائمة (Menu)	مفتاح الدخول إلى قائمة المهام.
3	مفتاح عرض الشاشة (Display)	مفتاح تكبير شاشة اللمس.
4	مفتاح الإرشادات (Guidance)	مفتاح شرح المهام وتوسيعها.
5	مفتاح الدخول (Access)	يتم عن طريقه إدخال اسم المشرف على الآلة وكلمة مروره.
6	مفتاح الإيقاف المؤقت (Interrupt)	إيقاف العملية مؤقتاً دون قطعها كلياً؛ لكي يتمكن المستخدم من المتابعة لاحقاً من حيث توقف.

تجريب نسخة قبل النسخ أو استعراض ما قبل الطباعة.	مفتاح التجريب (Preview)	7
إلغاء العمليات كلها، وعند إعادة تشغيل الآلة لا تكون الإعدادات السابقة مخزنة.	مفتاح إعادة التشغيل (Reset)	8
إيقاف العملية تماماً.	مفتاح الإيقاف (Stop)	9
بدء عملية تصوير جديدة.	مفتاح البدء (Start)	10
تحويل الآلة من الإيقاف المؤقت (حفظ الطاقة) إلى التشغيل.	مفتاح التأهب (Stand by)	11
التنبيه إلى وجود عطل في الآلة أو تحشير للورق.	مبين الأخطاء	12


وُتعرَّض على شاشة العرض في لوحة التشغيل والتحكم بعض الرسائل المصورة والرموز والإشارات التي تبيّن الأمور الخاصة بعملية الطباعة أو وجود خلل ما في عملية التصوير كما في الجدول (3).

الجدول (3): بعض الرموز والإشارات التي تبيّن الخلل في عملية التصوير.

الرقم	الرمز أو الإشارة	وظيفته
1		يشير إلى أن هناك تحشيراً للورق داخل الآلة (Paper Misfeed indicator)
2		يشير إلى نفاد الورق داخل حافظة الورق (Load Paper indicator)
3		يشير إلى نفاد مادة بودرة الحبر في حالة الألوان، ويُظهر المبيّن لون الحبر نفسه (Add Toner indicator)
4		يشير إلى حاجة الآلة إلى الصيانة أو استدعاء فني الصيانة (Service Call indicator)



جـ- المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية الملونة: يبين الشكل (5) المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية، ويبين الجدول (4) أسماء هذه المكونات ووظيفتها.



الشكل (5): المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية.

الجدول (4): أسماء المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية ووظائفها.

الرقم	المكون	وظيفته
1	زجاج الماسح الضوئي (Original Glass)	لوح زجاجي ذو نفاذية عالية للضوء تمر عليه الوثيقة المراد تصويرها.
2	وحدة التثبيت (Fusing Unit)	دمج الحبر في الورق بالحرارة والضغط.
3	وحدة قلب الصورة (Auto Duplex Unit)	عكس الورق عند إجراء التصوير على الوجهين.
4	وحدة الأسطوانة الحساسة (Drum Unit)	ت تكون عليها الصورة الكامنة.
5	مفتاح التشغيل الرئيس (Main Power Switch)	والصورة الكامنة تتكون عليها الصورة الحريرية وهي صورة غير مرئية تتكون من شحنات كهربائية، تنتج من تعرُّض المادة الحساسة للضوء على سطح الأسطوانة الحساسة لانعكاس ضوء الوثيقة المراد تصويرها.
6	علب الحبر (Toner Cartridge)	تشغيل أو إيقاف آلة التصوير.
7	المسطرة الزجاجية الأمامية (Slit Scan Glass)	هي علب تحتوي مسحوق الحبر الجاف، وإذا كانت آلة التصوير ملونة، فتحتوي أربع علب من الحبر الجاف ذات الألوان الأربع: الأصفر (Y)، والأرجواني (M)، والأزرق السماوي (C)، والأسود (K)، ويتم إنشاء صورة كاملة الألوان بدمج ألوان الحبر الأربع ببعضها.
8	المسطرة الزجاجية الخلفية (back) (Slit Scan Glass)	مسح الوجه العلوي من الوثيقة الأصلية مسحًا ضوئيًّا عند استخدام وحدة التلقييم الآلي (ADF).
		مسح الوجه الخلفي من الوثيقة الأصلية مسحًا ضوئيًّا عند استخدام وحدة التلقييم الآلي (ADF).

هـ المواد المستهلكة في آلة تصوير الوثائق: تستهلك آلة تصوير الوثائق مواد خاصة في أثناء عملية التصوير مثل ورق التصوير ومسحوق الحبر، وهنالك قطع في آلة التصوير لديها عمر افتراضي، مثل الأسطوانة الحساسة للضوء أو سلك الكورونا أو مصابيح التسخين، ومعظم الشركات المصنعة لآلات تصوير الوثائق تفضل شراء هذه المواد المستهلكة وقطع الغيار التي تستبدل دوريًا من الشركة الأم المصنعة لآلة التصوير، وإلا فإن الشركة المصنعة لآلة تشرط مواصفات معينة لتلك المواد حتى تضمن جودة الصورة وعدم حدوث أعطال في آلة التصوير أو الطباعة، ولتفادي استخدام المواد غير الأصلية؛ لأن هذه المواد تمتلك مواصفات نفسها، إلا أنها بجودة متدنية وسعر أقل، فتؤثر سلباً في عمل آلة التصوير.

ومن هذه المواد المستهلكة:

1 . ورق التصوير: يصنف الورق من حيث الاستخدام إلى ورق الطباعة، ورق التصوير، ورق الجرائد، ورق المجلات، ورق الكرتون، الورق المقوى. ويمكن استخدام أنواع متعددة من الورق حتى الورق المعاد تصنيعه والشفافيات والورق الحراري في آلات التصوير الحديثة، وذلك عن طريق تلقيم هذا الورق عبر صينية التلقيم اليدوية لآلة، لكن، في الآلات تصوير الوثائق التي تحتوي وحدات ملحقة بها، مثل: وحدة قلب الصورة، ووحدة الفرز، وحافظات الورق عالية السعة، يكون مسار سير ورق التصوير فيها أطول نسبياً من المسار الاعتيادي للورق، فيجب مراعاة استخدام ورق التصوير القياسي المستخدم في هذه الوحدات بحسب تعليمات الشركة الصانعة؛ تجنباً لأي تحشير أو تكدس داخل آلة تصوير الوثائق.

المقياس المترى	الرمز
21cm x 29.7cm	A4
42cm x 29.7cm	A3

أما عن حجم الورق القياسي فتزود آلة التصوير بورق تصوير أبيض (A4-A3) (60-80) غرام وحجمه (A4، A3) كما في الجدول الآتي:



الشكل (6): علبة الحبر الملون YMCK.

2 . علبة الحبر (Toner Cartridge): تحتوي بودرة كربونية ناعمة خفيفة الوزن، تُستخدم في إظهار النصوص والرسومات. تستخدم آلة تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون علبة حبر واحدة لونها أسود، أما الأجهزة متعددة الوظائف الملونة (آلات التصوير الملونة)، فتستخدم أربع علب ملونة: (الأصفر، الأرجواني، الأزرق السماوي، الأسود) (YMCK) كما في الشكل (6).



الشكل (7): مادة المُظهر.



الشكل (8): الأسطوانة الحساسة للضوء.

3. مادة المُظهر (Developer): هي بودرة مصنعة من مادة الحديد، ممغنة ومحفظة داخل علبة بلاستيكية كما في الشكل (7). تُشَحَّن مادة المُظهر بشحنة أحادية موجبة أو سالبة بحسب طريقة عمل آلة تصوير الوثائق، ووظيفتها حمل بودرة الحبر وجذبها إلى الورق المُعَد للتصوير بتأثير الخصائص المغناطيسية، غالباً تكون بودرة الحديد أثقل وزناً من بودرة الحبر.

4. الأسطوانة الحساسة للضوء (Drum): يبيّن الشكل (8) الأسطوانة الحساسة وهي أسطوانة من الألمنيوم أو النيكل يغطي سطحها بمادة حساسة للضوء، وتعد الأسطوانة الجزء الرئيس في آلة تصوير الوثائق.

أبحث مستعيناً بالإنترنت عن أنواع آلات تصوير الوثائق التي لا تعتمد على الحبر الجاف ومبداً عملها، وأكتب تقريراً عنها، ثم أعرضه على زملائي.



القياس والتقويم

★★★☆☆


1. أعلى ما يأتي:

- تسمى آلات تصوير الوثائق آلات التصوير الكهربائية.
- تحتوي علبة الحبر بودرة كربونية ناعمة خفيفة الوزن.

2. أكتب (✓) إزاء العبارة الصحيحة و(✗) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:


()	عند سقوط إشعاع ضوئي على المادة شبه الموصلة، تقل مقاومتها وبذلك تزداد موصليتها للكهرباء.	أ
()	تُستخدم صينية التلقيم اليدوي في تحمل ورق بحجم مخصص أو ورق خاص.	ب
()	يُشَحَّن السطح الحساس للضوء بشحنات كهربائية منتظمة ثنائية القطبية.	ج
()	تحمل مادة المُظهر بودرة الحبر وتجذبها على الورق المُعَد للتصوير بتأثير الخصائص المغناطيسية.	د

3. أفسر المؤشرات التي تُعرض على لوحة التشغيل والتحكم في آلة تصوير الوثائق:



4. أبين فائدة كل مما يأتي:


- أ - مفتاح (Preview) في لوحة التحكم والتشغيل.
ب- صينية التلقيم اليدوي في آلة تصوير الوثائق (Bypass Tray).



التمارين العملية

يجب مراعاة استخدام إجراءات وشروط معينة لورق التصوير المستخدم في آلة تصوير الوثائق؛ تجنباً لأي تعليق أو تكدس داخل الآلة، وفي ما يأتي الإرشادات الخاصة بذلك:

- 1 - استخدام ورق التصوير المطابق للمواصفات الفنية الموصى بها في كتيب استخدام آلة تصوير الوثائق من حيث وزن الورق وقياسه.
- 2 - تجنب استخدام الورق المجعد، أو الخفيف الهش، أو الرطب، أو المثنى، أو المقطّع.
- 3 - تجنب خلط أحجام الورق أو الأوزان أو الأنواع في الدرج نفسه.
- 4 - ثني الورق وتهويته وفرده قبل تحميله في أدراج الورق كما في الشكل أدناه:



5 - أتبع الخطوات الآتية في تخزين الورق:

- أ - تجنب تخزين الورق في أماكن عالية الرطوبة؛ تجنباً لالتقاط الورق ببعضه، خصوصاً في الصيف.
- ب - تخزين الورق وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة المذكورة في كتيب الاستخدام.
- ج - إخراج رزم الورق بحسب الحاجة فقط، وحملها في أدراج تغذية الورق، والاحتفاظ بالورق غير المستخدم في علبه (غير المفتوحة) أطول مدة ممكنة.

تعليمات السلامة الخاصة بتشغيل آلة تصوير الوثائق:

- 1 - الاطلاع على إجراءات السلامة في كتيب التشغيل قبل تشغيل الآلة.
- 2 - تأمين منطقة العمل جيداً، وإزالة العوائق، والتأكد من خلو منطقة العمل من أي مخاطر محتملة.
- 3 - التأكد من إيقاف تشغيل الآلة.
- 4 - مراعاة الرموز والعلامات التحذيرية والإرشادية المطبوعة على هيكل هذه الآلات، مثل الرموز، والعلامات التحذيرية المستخدمة في الوحدات والآلات المكتبية ودلالاتها.

الرقم	الرمز	دلالة الرمز
1		تجنب حمل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل أجهزة عدّة على مقبس واحد.
2		تجنب تعريض آلات تصوير الوثائق للرطوبة أو البلا.
3		وضع آلات تصوير الوثائق في أماكن جيدة التهوية.
4		تجنب لمس الأسطح أو الأجزاء الساخنة في أثناء عمل الآلة.
5		تجنب ارتداء قفافيز قرب الأجزاء المتحركة أو الساخنة في الآلة.
6		تجنب فرد الشعر الطويل، أو لبس الفلايد والسلسل، أو ربطة العنق، أو الملابس الفضفاضة قرب الأجزاء المتحركة من الآلة.
7		إزالة المشابك أو كبسات المكبس العالقة بالورق قبل التصوير.
8		تجنب استخدام علب الرذاذ القابل للاشتعال في تنظيف الآلة، خصوصاً في وضع التشغيل.

5 - معدات الوقاية الشخصية هي أدوات وإجراءات احتياطية تكفل التقليل أو الحد من الأخطار المحتملة، وعليه، فإن ارتداءها بصورة صحيحة يضمن السلامة للطلبة.

6 - كتابة أهم الأدوات المستخدمة للوقاية في كل تمرين، ثم تجهيز أهم الأدوات والعدد المطلوبة.

تجهيز آلة تصوير الوثائق وتشغيلها (١)

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. تعرف المكونات الخارجية لآلية تصوير الوثائق الرقمية.
2. تعرف المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية.
3. تجهيز بيئة العمل لآلية تصوير الوثائق الرقمية.
4. تجهيز الآلة بالمستهلكات (ورق، حبر، أسطوانة حساسة، مظهر) بطريقة صحيحة.
5. تشغيل آلة التصوير لأداء عملية (النسخ، الطباعة، مسح الوثيقة) بجودة عالية.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. ورق تصوير حجم (A4–A3) 2. علبة حبر 3. علبة مظهر 4. أسطوانة الحساسة	1. آلة تصوير الوثائق المتوفرة في المشغل 2. صندوق عدة 3. كتيب الصيانة والتشغيل
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

أولاً: تعرف المكونات الخارجية لآلية تصوير الوثائق الرقمية



1 - أستعين بكتيب الصيانة والتشغيل
للتعرف على الآلة الرقمية.

2 - أنشئ جدولاً في دفتر التدريب العملي
يبين الأجزاء المبينة من (١ إلى ٨)
في الشكل (١).

الشكل (١): الأجزاء الخارجية لآلية تصوير وثائق رقمية


خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

ثانياً: تعرف المكونات الداخلية لآلية تصوير الوثائق الرقمية

1- أستعين بكتيب الصيانة والتشغيل على تعرف الآلة الرقمية.

2- أنشئ جدولًا في دفتر التدريب العملي يبين الأجزاء المبينة من (1 إلى 8) في الشكل (2).





الشكل (2)

ثالثاً: تجهيز بيئة العمل لآلية تصوير الوثائق الرقمية




1. أجهز مكاناً مناسباً لتنبيت الآلة (بيئة عمل الآلة) على أن يكون المكان بالمواصفات الآتية: جاف، واسع، ذو تهوية وإنارة.




2. أزود الآلة بالكهرباء بقباس الكهرباء، وأنذرك أن الآلة تعمل على فولتية (V220/ 50Hz).


3. أشغّل الآلة بضغط مفتاح التشغيل الرئيس ON كما في الشكل (3).



الشكل (3)

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p>رابعاً: تجهيز الآلة بالمستهلكات (ورق، حبر، أسطوانة حساسة، مظهر) بطريقة صحيحة تزويد الآلة بورق التصوير (Loading paper):</p>	
 <p>الشكل (4)</p>	<p>تُزود الآلة بالورق من ثلاثة مواضع:</p> <ol style="list-style-type: none"> - تحميل الورق في الدرج 1 إلى الدرج 4، يمكن تحميل ما يصل إلى 500 ورقة من الورق العادي في كل درج Tray3 و Tray4، كالتالي: <p>أ- أسحب الدرج إلى الخارج كما في الشكل (4). وأحرص على عدم لمس الإطار البلاستيكي الأسود الخاص بالتقاط الورق.</p>
 <p>الشكل (5)</p>	<p>ب- أحرك الدليل الجانبي ليناسب حجم الورق المراد تحميله، كما في الشكل (5).</p>
 <p>الشكل (6)</p>	<p>ج- أحمل الورق في الدرج مع توجيه وجه الطباعة إلى الأعلى كما في الشكل (6).</p> <p>د-أغلق الدرج وأغير إعدادات نوع الورق وحجمه عن طريق لوحة التشغيل والتحكم.</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (7)	<p>2 - تحميل الورق من درج الورق ذي السعة الكبيرة LCT(Large Capacity Tray) يمكن تحميل ما يصل إلى 2500 ورقة من الورق العادي في LCT.</p> <p>أ- أسحب الدراج إلى الخارج، وأحرص على عدم لمس الإطار البلاستيكي الأسود الخاص بالتقاط الورق كما في الشكل (7).</p>
 الشكل (8)	<p>ب- أحمل الورق في الدراج من الجهة اليمنى، وأحمل الورق في الدراج مع توجيه وجه الطباعة لأعلى كما في الشكل (8).</p>
 الشكل (9)	<p>ج- أحمل الورق في الدراج من الجهة اليسرى، مع توجيه وجه الطباعة إلى الأعلى كما في الشكل (9)</p> <p>د-أغلق الدراج LCT وأغير إعدادات نوع الورق وحجمه عن طريق لوحة التشغيل والتحكم.</p>

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="345 614 483 657">(الشكل (10)</p>	<p>3 - تحميل الورق من صينية التلقيم اليدوي (Bypass Tray) يستخدم Bypass Tray عند الطباعة على حجم ورق بخلاف حجم أدراج الورق، أو الطباعة على أطراف أو الورق الشفاف.</p> <p>أ - أسحب صينية التلقيم اليدوي من مكانها كما في الشكل (10)، أحرص على عدم لمس الإطار البلاستيكي الأسود الخاص بالقطاف الورق.</p>
 <p data-bbox="345 1085 483 1129">(الشكل (11)</p>	<p>ب- أضع الورق المطلوب، وأستخدم المساطر المتحركة (الدليل) في ضبط وضعية الورق، لضمان سهولة التقطاف الورق ودقتة داخل الآلة كما في الشكل (11).</p>
<p>أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>	
<p>النقويم :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - ما الفرق بين درج الورق العادي والدرج ذي السعة الكبيرة (LCT)? 2 - أنكر مقاسات الورق الأكثر شيوعاً المستخدم في آلة تصوير الوثائق. 3 - متى ألجأ إلى استخدام صينية التلقيم اليدوي في آلة تصوير الوثائق؟ 	
<p>تمارين إضافية:</p> <p>استخدم آلة تصوير الوثائق في تصوير وثائق على شفافيات خاصة بعملية التصوير باستخدام مدخل Bypass.</p>	



تجهيز آلة تصوير الوثائق وتشغيلها

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. تجهيز الآلة بالمستهلكات (ورق، حبر، أسطوانة حساسة، مظهر) بطريقة صحيحة.
2. تشغيل آلة التصوير لأداء عملية (النسخ، الطباعة، مسح الوثيقة) بجودة عالية.

متطلبات تنفيذ التمرين


المواد الأولية	التجهيزات
1. ورق تصوير حجم (A4 – A3) 2. علبة حبر 3. علبة مظهر 4. أسطوانة الحساسة	1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. كتيب الصيانة والتشغيل
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

أولاً: استبدال علبة مسحوق الحبر (لون واحد) الأسود

تحتاج إلى استبدال علبة حبر جديدة لآلة تصوير وثائق رقمية في الحالات الآتية:


الحالة الأولى: عند شراء الآلة وتجهيزها لأول مرة.

الحالة الثانية: عندما تظهر رسالة على شاشة الآلة تطلب استبدال علبة الحبر أو حاوية الحبر المستهلك. يبين الشكل (12) رسالة تنبية لضرورة استبدال علبة الحبر لهذه الآلة، يجب استخدام العلبة نفسها للنوع نفسه بالمواصفات المعتمدة من الشركة الصانعة.



(الشكل (12)

الرسوم والمصور التوضيحي



الشكل (13)

خطوات العمل


- أ- أفتح البوابة الأمامية، **مستخرجًا** علبة الحبر القديمة، و**مستعينًا** بالصور الموجودة داخل البوابة، أو كتيب المستخدم كما في الشكل (13).
- ب- أفتح أو أفك علبة مسحوق الحبر (حاوية مسحوق الحبر) برفق، ثم أنزع الشريط البرتقالي بحذر.
- ج- أرج علبة الحبر الجديدة جيداً، من 5 إلى 10 مرات قبل تركيبها.
- د- أرجع العلبة إلى مكانها داخل الآلة بحذر.
- هـ-أغلق البوابة الأمامية **مُنْتَظِرًا** عملية تعرف الآلة إلى العلبة والحب وإصدارها ضوء الجاهزية.



الشكل (14)

ثانيًا: استبدال علبة (الحبر المستهلك)

- 1 - عندما يحين وقت استبدال علبة مسحوق الحبر، ستظهر رسالة تشير إلى استبدالها نتيجة نفادها كما في الشكل (14)، وعليه، **استبدل** العلبة مسحوق الحبر.





الشكل (15)

2 - استبدل علبة الحبر كما في الخطوات الآتية:

- أ- أفتح البوابة الأمامية، **مُحدّدًا** مكان علبة الحبر **المستهلك**.
- ب- أحرر مقابض علبة مسحوق الحبر.
- ج- أسحب علبة مسحوق الحبر القديمة إلى الخارج بحذر.
- د- أرّكب علبة مسحوق الحبر الجديدة مكان القديمة.
- هـ-أغلق البوابة الأمامية **مُنْتَظِرًا** زوال الرسالة كما في الشكل (15).

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (16)

خطوات العمل

ثالثاً: استبدال الأسطوانة الحساسة (Drum) في ست خطوات كما في الشكل (16).


1 - أفتح البوابتين الأمامية والجانبية.

2 - أنزع علبة الحبر المستهلك.

3 - أحرر قفل وحدة الأسطوانة الحساسة.

4 - أسحب الوحدة القديمة بحذر بطريقة مستقيمة إلى الخارج.

5 - أتبع الخطوات من 1 إلى 4 لتجهيز أسطوانة الحساسة الجديدة كما في الشكل (17).



الشكل (17)

ملاحظة: قد تتلف وحدة الأسطوانة بسبب التعرض للضوء؛ لذا حفظ في كيس بلاستيكي أسود قبل أن تثبت مباشرة.

6 - أركب علبة الحبر الجديدة وأغلق البابين الأمامي والجاني، ثم أشغله تصوير الوثائق.

رابعاً: استبدال وحدة المظهر (DEVELOPER)

أتبع الخطوات الآتية عند ظهور رسالة على شاشة الآلة تشير إلى حاجتها إلى تغيير مادة المظهر، ويمكن الاستدلال على الحاجة إلى تجديد مادة المظهر عن طريق بعض الملاحظات التي تظهر على الورقة كما

في الشكل (18)



الشكل (18)

خطوات العمل

- 1 - أفتح البوابة الأمامية، وأستخرج علبة الحبر المستهلك.
- 2 - أسحب وحدة المظهر (Developer) القديمة.
- 3 - أضع وحدة المظهر على طاولة العمل وأفك الوحدة كما في الشكل (19).



الشكل (19)

- 4 - أزيل المظهر القديم الموجود داخل حوض التطهير، وللتتأكد من خلو أسطوانة المظهر من أي أثر ل المادة المظهر القديمة، أستخدم منفاخ الهواء للتنظيف النهائي كما في الشكل (20)، ثم أضيف مادة المظهر الجديدة بحسب الإرشادات المدونة على علبة المظهر.
- 5 - أحرك البكرات الخارجية لأسطوانة الخلط بالاتجاه المدون على وحدة المظهر نفسها، للتتأكد من دخول كل مادة المظهر داخل حوض المظهر.
- 6 -أغلق الغطاء الخارجي لوحدة المظهر.
- 7 - أرجع وحدة المظهر في مكانها داخل آلة تصوير الوثائق.
- 8 - أرجع علبة الحبر المستهلك مكانها وأغلق البوابة الأمامية للالتة.
- 9 - أتأكد من زوال الرسالة الموجودة على الشاشة.
- 10 - أتأكد من جودة الصورة بنسخ وثيقة واحدة.



الشكل (20)

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

1 - أعلل ما يأتي:

- يجب رج علبة الحبر الجديدة جيداً، من 5 إلى 10 مرات قبل تركيبها.

- حاجة الآلة إلى علبة الحبر المستهلك.

- تغطية الأسطوانة الحساسة بكيس بلاستيكي أسود قبل تثبيتها مباشرة.

2 - أحدد علاقة المظهر بمسحوق الحبر.

تمارين إضافية:

أفحص مستوى الاستهلاك في الشكل المجاور، متحققًا من حالة المواد المستهلكة (مستوى الاستهلاك) باستخدام لوحة اللمس.

1 - أنقر [Utility] - [تحقق من نسب الاستهلاك لكل وحدة].

2 - أتحقق من حالة المواد المستهلكة كما في الشكل (21).



(21) الشكل

تشغيل آلة تصوير الوثائق

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:


- تشغيل آلة التصوير لأداء عملية (النسخ، الطباعة، مسح الوثيقة) بجودة عالية.

متطلبات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات	المواد
1. آلة تصوير الوثائق الرقمية المتوفرة في المشغل 2. صندوق عدة 3. كتيب الصيانة والتشغيل	1. ورق تصوير حجم (A4 – A3) 2. علبة حبر 3. علبة مظهر 4. أسطوانة الحساسة
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

أولاً: تعرف شاشة اللمس، لوحة التحكم كما في الشكل (22).

الوظيفة	المكون	الرقم
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9




الشكل (22)

- أنشئ جدولًا بأسماء كل من المفاتيح الموجودة على شاشة اللمس ووظائفها، مستعينًا بكتيب تشغيل الآلة.
- أشغل آلة تصوير الوثائق بضغط مفتاح التشغيل الرئيس.

ثانياً: تشغيل آلة تصوير الوثائق


أ- نسخ وثيقة وجه واحد (Making a copy)

- 1 - أشعل آلة تصوير الوثائق، وأتأكد من جاهزية الآلة لإصدار أمر النسخ.
- 2 - أضع الوثيقة على زجاجة مجموعه التعريض مباشرة، وأتأكد من محاذة الوثيقة عند المسطرة كما في الشكل (23)، يفضل استخدام جهاز التلقيم الآلي ووضع الوثيقة على صينية الاستقبال ووجه الطباعة إلى الأعلى.



(الشكل (23)

- 3 - ألمس أيقونة (النسخ السريع Quick Copy) لإتمام عملية النسخ السريع من (اختيار نوع الورق، حجم التكبير، نسبة تركيز الحبر)، سوف تظهر على الشاشة صورة الوثيقة وصورة النسخة كما في الشكل (24).




(الشكل (24)

الرسوم والصور التوضيحية

خطوات العمل

4 - أدون في دفتر التدريب العملي مع مجموعتي أهم المفاتيح من 1 إلى 5 كما في الشكل (25).

الوظيفة	اسم المفتاح	رقم المفتاح
		1
		2
		3
		4
		5



الشكل (25)



الشكل (26)

5 - أحدد عدد النسخ المطلوبة بلمس أيقونة الأرقام كما في الشكل (26).



الشكل (27)

6 - أضغط Start لبدء العملية كما في الشكل (27).

7 - أجرِب تصوير وثيقتين ضمن المطلوب الآتي لكل وثيقة:

- عدد النسخ 3

- تركيز الحبر (AUTO) تلقائي

- اختيار الورق (A4)

- تصغير بنسبة 50 %


- دمج نسختين بورقة واحدة

ب- مسح (SCAN) وثيقة وجه واحد (حفظ في User Box Function)

Save in User Box هي وظيفة تحفظ البيانات الأصلية الممسوحة ضوئياً بهذا الجهاز في مربع المستخدم على هذا الجهاز، يمكن طباعة البيانات الأصلية المحفوظة في User Box أو إرسالها في أي وقت باستخدام لوحة اللمس الخاصة بهذا الجهاز أو عن طريق الحاسوب، لاستخدام هذه الوظيفة، يلزم وجود قرص تخزين صلب HDD.



- أضع النسخة الأصلية على الزجاجة الرئيسة لآلية تصوير الوثائق أو من صينية جهاز التلقيم الآلي كما في الشكل (28).



- أنقر [Scan/Fax] كما في الشكل (29).

- أحدد مربع المستخدم حيث أريد حفظ البيانات كما في الشكل (30).
- أنقر [Check Setting] قبل الحفظ، متحققًا من الوجهة والإعدادات المحددة.
- اضغط مفتاح إعادة الضبط (RESET)، لإعادة العمليات لتحديد الوجهات أو الإعدادات.
- اضغط (START) لتبدأ عملية المسح.
- إذا ضغطت مفتاح Stop (إيقاف) في أثناء مسح مستند أصلي ضوئياً، فستتوقف عملية المسح وتظهر قائمة بالمهمات المتوقفة. لإلغاء مسح المستند الأصلي ضوئياً، أحذف المهام غير النشطة من القائمة كما في الشكل (30).



الشكل (30)

ج - طباعة ورقة [Print]

برنامج تشغيل الطابعة: هو برنامج يحدد كيفية استخدام وظائف الطباعة الخاصة بهذا الجهاز من البرامج التطبيقية الأخرى. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من وظائف الطابعة في هذا الجهاز. فضلاً عن ذلك، فإنه يدعم مجموعة واسعة من طرائق الاتصال. يمكن لآلية تصوير الوثائق الطباعة المباشرة، عن طريق Flash Memory **مستخدماً مدخل USB** كما في الشكل (31).



(31) الشكل


متطلبات ربط الحاسوب بآلية تصوير الوثائق:

تحتاج إلى حاسوب يمتلك نظام تشغيل WINDOWS حديثاً، ومعالج (CPU) بالمواصفات نفسها أو أعلى على النحو الموصى به لنظام التشغيل الخاص بك، مطلوب مساحة ذاكرة متوافرة كافية لنظام التشغيل الخاص بك والتطبيقات المراد استخدامها.

1 - أصل الطابعة بالحاسوب بإحدى الطريقتين الآتيتين:

- أصل كبل USB عند استخدام هذا الجهاز متصل بـ USB.


- أصل كبل LAN عند استخدام هذا الجهاز في شبكة كما في الشكل (32).



(32) الشكل

أختار الخيار الأول (توصيل كبل USB) بالحاسوب.

- 1 - قبل استخدام هذا الجهاز طابعة، أحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على حاسوبي.
- 2 - أفتح بيانات المستند المراد طباعته باستخدام آلة تصوير الوثائق باستخدام البرنامج التطبيقي. من قائمة [ملف]، محدّداً [طباعة] كما في الشكل (33).



الشكل (33)

- 3 - أتحقق من [اسم الطابعة] أو [تحديد طباعة] وأتأكد من تحديد الطابعة المطلوبة.
- 4 - أحدد نطاق الطابعة وعدد النسخ المطلوب طباعتها.
- 5 - أنقر [طباعة] لتنفيذ الطباعة.

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

- 1 - ما الفرق بين أمر نسخ (COPY) وأمر طباعة (PRINT) المستخدم في آلة تصوير الوثائق الرقمية.
- 2 - أعلى: عند استخدام أمر المسح (SCAN)، لا بد من وجود قرص تخزين صلب HDD.
- 3 - هل يمكن تغيير إعدادات آلة تصوير الوثائق عن طريق الحاسوب؟

تمارين إضافية:

استعين بكتيب تشغيل الآلة على الطابعة عبر تقنية Wi-Fi كما في الشكل (34).



الشكل (34)

التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن :

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أتعرف المكونات الخارجية لآلة تصوير الوثائق الرقمية.			
2	أزود الآلة بورق التصوير من الدرج 1 إلى الدرج 4.			
3	أزود الآلة بورق التصوير من درج الورق ذي السعة الكبيرة.			
4	أزود الآلة بورق التصوير من صينية التلقيم اليدوي.			
5	أستبدل علبة مسحوق الحبر (لون واحد) الأسود.			
6	أستبدل علبة الحبر المستهلك.			
7	أستبدل الأسطوانة الحساسة (Drum).			
8	أستبدل وحدة المظهر (DEVOLPER).			
9	أتعرف شاشة اللمس ولوحة التحكم.			
10	أشغل آلة التصوير للحصول على نسخ، طباعة، مسح الوثيقة.			

ثانيًا: مراحل التصوير في آلة تصوير الوثائق

الناتجات

- يتحقق مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادرًا على:
- تعرف مراحل تصوير الوثيقة، وتصنيف الأسطوانات الحساسة فيها.
 - تتبع مسار انعكاس الوثيقة في مرحلة التعرض لآلة تصوير وثائق تماضية.
 - تعرف مبدأ عمل وحدة التظهير.
 - تتبع خطوات مرحلة النقل في آلة تصوير الوثائق، وتعرف مرحلة التثبيت فيها.
 - تبيان وظيفة وحدة التنظيف والتهيئة في آلة تصوير الوثائق.



- إذا نظرنا إلى المخطط الصندوقي لعملية تصوير الوثائق كما في الشكل (10)، نجد أن المدخلات هي (الورق، والجبر، والصورة أو المستند)، وأن المخرجات هي (نسخة مطبوعة). فما مراحل عملية التصوير؟ وكيف تحدث داخل الآلة؟



| أستكشف |

ما محور عملية التصوير في آلة تصوير الوثائق؟

تعد الأسطوانة الحساسة للضوء (Drum) الجزء الرئيس في آلة تصوير الوثائق ومحور العمليات التي تُنتج عبرها الصور وتُنسخ على الورق، ف تكون الصورة طبق الأصل عن الوثيقة الأصلية، وتعدّ الأسطوانة، وهذه الأسطوانة المبنية في الشكل (8) مصنوعة من الألمنيوم أو النيكل مغلفة بطبقة حساسة للضوء من أشباه الموصلات، مثل: السيليسيوم، أو الجermanيوم، أو السيليكون، ومتناز هذه المواد بقدرها على توصيل الكهرباء عندما تتعرّض للضوء، وشدة عزلها الكهربائي في الظلام، وعندما تسقط عليها فوتونات الضوء، فإنها تتصدّر الفوتونات وتتحرّر الإلكترونات فيجعلها ذلك موصلة للكهرباء.



الشكل (8): الأسطوانة الحساسة للضوء.


تصنّف الأسطوانات الحساسة للضوء من حيث المادة الحساسة للضوء إلى ما يأتي:

أ- الأسطوانات غير العضوية (Inorganic Photoconductors): ومن أهمّها أسطوانة كبريتيد الكادميوم، وأسطوانة السيليسيوم.

ب- الأسطوانات العضوية (Organic Photoconductor: OPC): تستخدم الأسطوانات العضوية في آلات تصوير الوثائق الحديثة، وتتكوّن الأسطوانة العضوية الحساسة للضوء من مجموعة من الطبقات كما في الشكل (9) ويبين الجدول (5) وظيفة كل طبقة.



(b) مقطع للاسطوانة الحساسة



(a) مقطع عرضي يبيّن الطبقات الداخلية للإسطوانة

الشكل (9): طبقات الأسطوانة الحساسة العضوية.

الجدول (5): طبقات الأسطوانة الحساسة للضوء ووظائفها.

وظيفتها	الطبقة	رقم
نقل الشحنة المتولدة في طبقة توليد الشحنة إلى سطح الأسطوانة، وتنبيت الشحنات الكهربائية.	طبقة نقل الشحن (Charge) (Transfer Layer: CTL)	1
توليد الشحنات الكهربائية عند تعرضها للضوء، وعزل الشحنات الكهربائية والاحتفاظ بها، ومنع تسرب الشحنات إلى قاعدة الأسطوانة في الأماكن المظلمة المنعكسة عن المستند المراد تصويره، وتسمح بتفريغ الشحنات في قاعدة الأسطوانة ومنها إلى الأرض في الأماكن المضيئة المنعكسة عن المستند المراد تصويره لت تكون في النهاية صورة كامنة غير مرئية تحاكي المستند الأصلي.	طبقة توليد الشحنة (Charge) (Generation Layer: CGL)	الطبقة الحساسة للبصورة 2
منع الشحنات الكهربائية المتولدة في طبقة توليد الشحنات من التسرب إلى الأرض، والاحتفاظ بالشحنات الكهربائية، ومنع انتقال الإلكترونات بسهولة إلى القاعدة (الفصل بين الطبقتين).	الطبقة السفلية (Under Layer: UL)	3
وهي أسطوانة من الألمنيوم أو حزام من النيكل، ووظيفتها توليد شحنات معاكسة للشحنات المتولدة على الطبقة العلوية، وتنبيت الطبقات الثلاث الأخرى عليها، تعد من الموصفات الجيدة، وتعمل على تفريغ الشحنات الكهربائية إلى الأرض.	القاعدة	4

أفكِر: لماذا يُنصح دائمًا بتجنب لمس سطح الأسطوانة الحساسة (Drum) عند صيانتها؟


تمر عملية تصوير الوثائق بمراحل متتابعة عبر نظام كهروميكانيكي وإلكتروني دقيق، وذلك ضمن برمجية تُخزن في آلة التصوير، فتعمل كلها وحدة واحدة لإنجاز عملية التصوير بدقة وجودة عالية، بحسب الأوامر الصادرة من لوحة التشغيل الرئيسية لتكوين نسخة طبقاً للوثيقة الأصلية.

بعد أن تم توضيح مبدأ عمل آلة تصوير الوثائق الكهروستاتية وربط مبدأ العمل بالظواهر الفيزيائية (ظاهرة الكهرباء الساكنة وخصائص المواد الحساسة للضوء)، سُتشرح تفاصيل مراحل عملية تصوير الوثيقة الستة

على النحو الآتي:

- 1 - مرحلة الشحن
- 2 - مرحلة التعريض
- 3 - مرحلة التظهير
- 4 - مرحلة النقل والفصل
- 5 - مرحلة التثبيت
- 6 - مرحلة التنظيف والتهيئة

يبين الشكل (10) مراحل التصوير في آلة تصوير الوثائق التماضية.




الشكل (10): مراحل تصوير وثيقة في آلة تصوير وثائق تماضية.

1 - مرحلة الشحن (Charge)


هي المرحلة الأولى من مراحل تصوير الوثيقة، فعند وصل الآلة بمصدر التيار الكهربائي، يُشحن سطح الأسطوانة الحساسة بشحنات أحادية القطبية وبجهد كهربائي عالٍ جدًا (6KV تقريباً) من وحدة الفولتية العالية (High Voltage Unit).

الطرائق المستخدمة في شحن الأسطوانة الحساسة للضوء:

أ- سلك الشحن كورونا (Corona Wire) (الشحن عن بعد): وحدة الشحن تثبت فوق الأسطوانة الحساسة وعليها سلك رفيع (مصنوع من مادة التنجستن Tungsten) موصول بوحدة الفولتية العالية، وعليه شبكة لتنظيم توزيع الجهد الكهربائي تسمى شبكة السكورترون كما في الشكل (11).



الشكل (11): مرحلة الشحن.




الشكل (12): توزيع الشحنات للأسطوانات الحساسة للضوء.

تزود وحدة الفولطية العالية سلك الشحن (الكورونا) الرفيع بفولطية كهربائية عالية جدًا، وهذا يؤدي إلى تأين جزيئات الهواء المحيط بالسلك بشحنة كهربائية أحادية القطبية تختلف باختلاف الشركة الصانعة (إما أيونات موجبة وإما سالبة). وتوزيعها بانتظام على سطح الأسطوانة الحساسة عن طريق شبكة السكورترون. وهذه الأيونات تشحن السطح الحساس للأسطوانة الحساسة للضوء بشحنة كهربائية، فتولد هذه الشحنة شحنة معاكسة بالتأثير في قاعدة الأسطوانة المصنوعة من مادة موصلة للتيار الكهربائي (الألمانيوم أو النيكل) كما في الشكل (12).

أذكر

نتيجة التفريغ الكهربائي لسلك الشحن، تتكون كمية من الأوزون (O_3) الضارة بالبيئة، وهي من عيوب استخدام سلك الشحن (الكورونا).

بـ- أسطوانة الشحن (Electrical Charging Roller): تتكون أسطوانة الشحن من أسطوانة فولاذرية مغطاة بطبقات من المطاط. تلامس هذه الأسطوانة سطح الأسطوانة الحساسة وتشحنها بشحنة كهربائية ثزود من وحدة الضغط العالي (لكن الفولطية أقل بكثير من الشحن باستخدام سلك الشحن (كورونا)، انظر إلى الشكل (13)).



الشكل (13): أسطوانة الشحن.



معلومة: في آلات التصوير الحديثة، استبدلت أسلاك الشحن (كورونا) بأسطوانات شحن تلامس الأسطوانة الحساسة للضوء عند شحنها، حيث تحتاج إلى فولتية أقل لتأيين الهواء المحيط لشحن الأسطوانة الحساسة. وعليه، تُخفض كمية الأوزون المنبعثة من الآلة إلى أدنى مستوى.


أفكِر: ماعلاقة (Ozone) بآلات تصوير الوثائق؟

إن كمية الأوزون (Ozone) التي تنتجها أسطوانة الشحن تعد قليلة إذا ما قورنت بكمية الأوزون التي تنتج من جهد وحدة الشحنة (سلك الكورونا)؛ لذلك لا تحتاج وحدة إسطوانة الشحن إلى مرشح أوزون. ولأن أسطوانة الشحن تكون على اتصال دائم بالأسطوانة الحساسة، فإنها تتسخ بسرعة، فتتخفض فاعلية الشحن ولا تنظم في توزيع الشحنات الكهربائية على سطح الأسطوانة الحساسة، وعليه، تظهر خطوط ونقاط سوداء في الصورة؛ لذلك تزداد أسطوانة الشحن ببادرة تنظيف متصلة بأسطوانة الشحن باستمرار أو دورياً وفقاً لتصميم آلة التصوير.

2 - مرحلة التعريض (Exposure)

وهي المرحلة الثانية من مراحل التصوير، وتختلف مرحلة التعريض في الآلات التصوير التماضية عنها في الرقمية وستشرح هنا مرحلة التعريض في آلة التصوير التماضية.

تمسح مجموعة التعريض محتوى الوثيقة الأصلية بواسطة نظام بصري متكامل، وتنقل محتوى الوثيقة إلى سطح الأسطوانة الحساسة للضوء، يبين الشكل (14) مكونات مرحلة التعريض المستخدمة في آلات التصوير التماضية ويبين الجدول (6) وصف هذه المكونات.



الشكل (14): مرحلة التعريض في آلات تصوير الوثائق التماضية.

الجدول (6): مكونات مرحلة التعریض في آلات تصویر الوثائق التماثلية.

الوصف	المكون	رقم
لوح زجاجي ذو نفاذية عالية للضوء، توضع الوثيقة المراد نسخها عليه.	طاولة الزجاجية (Glass Plate)	1
مصابح هالوجيني مثبت على الماسح الضوئي المتحرك، يمسح الوثيقة المراد نسخها بشعاع قوي في أثناء عملية التصوير.	مصابح التعریض (Lamp)	2
قد يبلغ عددها 6 مرايا، توجه الأشعة المنعكسة عن الوثيقة الأصلية المراد تصویره إلى العدسة، من ثم، إلى سطح الأسطوانة الحساسة.	مجموعة المرايا (Mirrors)	3
تُستخدم في تجميع الأشعة وتركيزها قبل إسقاطها على سطح الأسطوانة الحساسة، وتتكبر وتصغر الصورة المنسوبة، وتشتمل الأنالياف الضوئية في صنع العدسات، فتبعد العدسة مسافةً يمر من خلالها الضوء المتباعد عن الوثيقة الأصلية نحو الأسطوانة الحساسة.	العدسة (Lens)	4

يمسح النظام البصري في مرحلة التعریض في آلات تصویر الوثائق التماثلية الوثيقة الأصلية بعد وضعها على زجاجة التعریض مسحًا ضوئيًّا؛ وذلك بتسليط ضوء ساطع من مصابح التعریض على الوثيقة المراد نسخها، وينعكس هذا الضوء عن الأماكن البيضاء في الوثيقة عبر مجموعة من المرايا المضللة، ليتجمع في العدسة التي تجمع الضوء وتعكسه على سطح الأسطوانة الحساسة المشحونة بشحنات منتظمة، وتفقد الأسطوانة بعض شحناتها بفعل الضوء في المناطق التي يسقط عليها الضوء فقط، أما المناطق السوداء التي لا ينعكس عنها الضوء، فتحتفظ بالشحنات الكهربائية الساکنة؛ لت تكون عليها صورة كامنة لـ الوثيقة (Latent) بكامل مواصفاتها ومحتوها، ولكي تعمل وحدة التعریض بصورة دقيقة، لا بد من وجود مجسات تضمن دقة الأداء، يبيّن الجدول الآتي المجلسات الموجودة في وحدة التعریض.

الجدول (7): المجرسات الموجودة في وحدة التعریض.


الوصف	المجرس	رقم
ثنائي حساس للضوء، يتحسس شدة الضوء الصادر من مصباح التعریض، وينتج إشارة كهربائية تستخدّمها وحدة التحكم المركزية في تنظيم شدة إضاءة مصباح التعریض.	مجرس التعریض (Image Sensors)	1
ثنائي حساس للضوء يتحسس شدة ضوء مصباح التعریض المنعكس عن الوثيقة الأصلية لينتج إشارة كهربائية تعبر عن كثافة الوثيقة الأصلية، وتستخدم وحدة التحكم المركزية هذه الإشارة في تنظيم شدة إضاءة مصباح التعریض آلياً.	مجرس كثافة الصورة (Image Density Sensors)	2

التصغير والتکبير (Zooming): تعتمد عملية التکبير والتصغير على العدسة أساساً الموجودة في المسار الضوئي بين الوثيقة والأسطوانة الحساسة، فتُحرّك العدسة أفقياً بمحرك الخطوة، وذلك يسمح بالتحكم في نسب التصغير أو التکبير بدقة عالية؛ في حين تُحرّك المرآيا من أجل المحافظة على دقة التركيز.

سؤال: كيف تحوّل الصورة الكامنة المتكوّنة على سطح الأسطوانة الحساسة إلى صورة حبرية؟


3 - مرحلة التظهير (Development)

يتخلص مبدأ عمل مرحلة التظهير بعد تشكيل الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة بعد عملية التعریض، ولا يمكن رؤية الصورة الكامنة بالعين المجردة؛ لذا فإننا في حاجة إلى تحويل الصورة الكامنة إلى صورة حبرية، وهذا ما تقوم به أساساً وحدة التظهير، وذلك بانتقال حبيبات الحبر من وحدة التظهير إلى سطح الأسطوانة، حيث إن حبيبات الحبر المشحونة بشحنة معاكسة لشحنة الصورة الكامنة تنجذب إلى المناطق المشحونة على سطح الأسطوانة الحساسة (Drum)، أنظر إلى الشكل (15) يبيّن الجدول (8) وصف المكونات الرئيسية لوحدة التظهير.



الشكل (15): مبدأ عمل وحدة التظليل.

تحتوي وحدة التظليل مادتين رئيسيتين، هما: مسحوق الحبر الجاف ومادة المظهر، ويبين الشكل (16) المكونات الرئيسية لوحدة التظليل.



الشكل (16): المكونات الرئيسية لوحدة التظليل.

الجدول (8): المكونات الرئيسية لوحدة التظليل ووظائفها.

رقم	المكون	الوصف
1	وحدة تزويذ الحبر (Supply Unit) Toner	تزوّد وحدة التظليل بكمية الحبر الجاف (البودرة) اللازمة على شكل دفعات صغيرة، بحيث تبقى نسبة الحبر إلى الحامل في وحدة التظليل ثابتة.

يخلط المظهر فيؤدي إلى شحن حبيبات الحبر والحامل بشحنات متعاكسة القطبية.	لولب تحريك المظهر (Developer Agitator)	2
هو مجس إلكتروني يستشعر نسبة الحبر في مخلوط المظهر والحرير.	مجس تركيز الحبر (Toner Density Sensor)	3
تحمل المظهر وتغذيه إلى الأسطوانة المغناطيسية، وهي تدور باستمرار بفعل محرك وحدة النظير أو المحرك الرئيس للآلية.	أسطوانة خلط المظهر (Paddle Roller)	4
تجذب الأسطوانة المغناطيسية مزيج الحبر الملتصق ببرادة الحديد عن طريق المغناطيس الدائم المثبت داخل الغلاف، مكونةً طبقة منتظمة من المزيج تلامس الأسطوانة الحساسة، فيسمح بانتقال حبيبات الحبر للأسطوانة وتغطية الصورة الكامنة وتحولها إلى صورة حقيقة.	الأسطوانة المغناطيسية (Magnetic roller)	5
الأسطوانة الحساسة للضوء		6
هي مسطرة ناعمة مصنوعة من الألومنيوم توزع مخلوط المظهر والحرير بانتظام على سطح الأسطوانة الحساسة كما تعمل على قشط المظهر الزائد وعاداته إلى وحدة النظير.	شفرة تنظيم المظهر (Doctor Blade)	7

4 - مرحلة النقل و الفصل (Transfer & Separate)

تم عملية انتقال الصورة الحبرية المكونة على سطح الأسطوانة الحساسة إلى ورق التصوير بخطوتين، هما:

- نقل الصورة الحبرية من سطح الأسطوانة الحساسة إلى الورقة البيضاء القادمة من حافظة الورق.
- فصل الورقة البيضاء بعد إسقاط الصورة الحبرية عليها من سطح الأسطوانة الحساسة لتكميل مسارها إلى وحدة التثبيت.


المرحلة الاولى (ما قبل نقل الصورة "تغذية الورق"): يتم في هذه المرحلة تغذية الورقة من مجموعة تغذية الورق مباشرة باتجاه الأسطوانة الحساسة قبل أن تُنقل الصورة عليها.

المرحلة الثانية (نقل الصورة): في هذه المرحلة يُشحن السطح الخلفي للورقة بشحنة كهربائية قطبيتها معاكسة لقطبية حبيبات الحبر، وعليه، يتولد بالتأثير شحنة معاكسة لها بالقطبية على قاعدة الأسطوانة

الحساسة، فيتسبب بالتصاق الورقة بسطح الأسطوانة الحساسة.

طرائق نقل الصورة إلى الورقة، هناك طرائق عدّة لنقل الصورة إلى الورقة، ومنها:

أ- سلك الكورونا: بعد تغذية الورقة، تزود وحدة الفولتية العالية سلك (وحدة شحن نقل الصورة) بفولتية كهربائية عالية، ما يؤدي إلى تأين جزيئات الهواء المحيطة بالسلك، وتشحن الجزيئات السطح الخلفي للورقة كما في الشكل (17)، ولأن قطبية الشحنات على السطح الخلفي للورقة معاكسة لقطبية حبيبات الحبر المكونة للصورة على سطح الأسطوانة الحساسة، فتننتقل حبيبات الحبر بفعل قوة الجذب نحو الورقة لتكوين صورة عليها.



الشكل (17): وحدة شحن نقل الصورة

ب- حزام النقل (Transfer belt) أو **أسطوانة النقل (Transfer roller)**: تستخدم آلات التصوير الحديثة حزام النقل بدلاً من سلك الكورونا؛ وذلك للتخفيف من تأين الهواء المحيط وكمية الأوزون (O₃).


ج - وحدة فصل الورق (Separation Unit): تفصل الورقة عن الأسطوانة الحساسة، حيث يُعدّى سلك وحدة الفصل بفولتية عالية متداوبة، فيعمل المجال الكهربائي المتكون على معادلة الشحنات الكهربائية العالقة بالورقة، وتُستخدم مجموعة من أظافر الفصل لمساندة وحدة الشحن في فصل الورقة عن الأسطوانة، انظر إلى الشكل (18).



الشكل (18): أظافر الفصل

5 - مرحلة التثبيت

تنبّت وحدة التثبيت بودرة الحبر على سطح الورقة فلا يمكن مسحه أو إزالته، وتعد المرحلة الأخيرة في مسار الورقة التي نحصل بعدها على الورقة منسوبة وجاهزة. للحصول على صورة ثابتة بصورة جيدة على الورقة؛ يذاب الحبر ليندمج بألياف الورق، وتنم هذه العملية بتغذية الورقة بين الأسطوانتين، انظر إلى الشكل (19)، فتدبي أسطوانة التسخين (Upper fuser roller) حبيبات الحبر في ألياف الورقة، أما أسطوانة الضغط (Lower fuser roller) فندمج حبيبات الحبر وتنبّتها على الورقة.



الشكل (19): عملية تثبيت الصورة الحرية على ورق التصوير.

الجدول (9): المكونات الرئيسية لوحدة التثبيت ووظائفها


الوصف	المكون	رقم
أسطوانة من الألومينيوم مجوفة تشتمل على مصباح هالوجيني، يسخنها حتى درجة حرارة (200-180) مئوية، وذلك بحسب سرعة الآلة لتنبّت ذرات الحبر وإذابتها مع ألياف الورقة، وتُنَفَّذ هذه الأسطوانة بطبقة خارجية من التيفلون المقاوم للالتصاد.	أسطوانة التسخين العلوية (Upper fuser roller)	1
أسطوانة من المطاط السيليكوني تثبت الحبر المذاب في مسامات الورقة للحصول على النسخة الورقية وذلك عن طريق الضغط بين الأسطوانتين.	أسطوانة الضغط السفلية (Lower fuser roller)	2
يتحسّن درجة حرارة أسطوانة التسخين، وتحكم في عمله وحدة المعالجة المركزية للمحافظة على درجة حرارة الأسطوانة العلوية.	منظم الحرارة	3

مصدر يوصل على التوالي بمصباح التسخين، يفصل التغذية عن مصباح التسخين، عندما ترتفع درجة حرارة مصباح التسخين إلى درجة عالية.	المصهر الحراري	4
أظافر بلاستيكية أو معدنية، تمنع التصاق الورقة أو التفافها حول أسطوانة وحدة التثبيت.	أظافر فصل الورقة	5

6 - مرحلة التنظيف والتهيئة (Drum Cleaning)

أ. مرحلة التنظيف:

في أثناء عملية تثبيت حبيبات الحبر، قد يتلتصق جزء من مسحوق الحبر بالأسطوانة الحساسة؛ فتنظر أسطوانة التنظيف بقايا الحبر وتزيلها عن سطح الأسطوانة الحساسة. وبعد خروج الورقة المنسوخة من وحدة التثبيت إلى صينية استقبال النسخ، تكمل الأسطوانة الحساسة دورتها، مُستقللةً صورة جديدة من وحدة التعريض، وهذا يتطلب تجهيز الأسطوانة الحساسة لدورة جديدة والتخلص من آثار عملية النسخ المُنتهية، انظر إلى الشكل (20).



الشكل (20): عملية تنظيف الأسطوانة الحساسة.

هناك أثران يبقىان ملتصقين بسطح الأسطوانة الحساسة بعد انتهاء عملية التصوير الكاملة، وهما:

- بقايا الحبر والغبار الورقي.
- بقايا الشحنات.


الجدول (10): مكونات مرحلة التنظيف.

رقم	الطريقة	الوصف
1	شفرة التنظيف	شفرة مطاطية مستطيلة الشكل تلامس سطح الأسطوانة الحساسة للضوء، حيث نقشط هذه الشفرة حبيبات الحبر عن سطح الأسطوانة.
2	فرشاة التنظيف	تزييل الحبر الزائد بعد إتمام عملية النسخ، وتزيل الحبر المتراكم على حافة شفرة التنظيف، وتدور الفرشاة عكسياً بعد كل عملية تصوير.
3	الأسطوانة الممagnetizada	تحتوي مغناطيسات دائمة، وعندما تدور الأسطوانة الممagnetizada بالقرب من سطح الأسطوانة الحساسة، فإنها تجذب حبيبات الحبر الموجبة إليها، كما تزود أسطوانة التنظيف المغناطيسية بفولتية انجاز سالبة تمنحها القدرة على جذب مزيد من حبيبات الحبر الموجبة إليها.

ب. مرحلة التهيئة:

كيف يتم التخلص من بقايا الشحنات (Discharging Quenching)?

مرحلة التهيئة هي عملية تجهيز الأسطوانة لدورة نسخ جديدة عن طريق إزالة الشحنات المتبقية على سطح الأسطوانة بعد انتهاء مرحلة التنظيف، لكي لا تؤثر في عملية شحن الأسطوانة للصورة الجديدة، ويتم استخدام الضوء لتقليل مقاومة الأسطوانة، وعليه، التخلص من بقايا الشحنات عن الأسطوانة، وتعتمد آلية التهيئة المستخدمة على نوعي الأسطوانة والمادة الحساسة، ومن أكثر الأدوات المستخدمة في تهيئة الأسطوانة مصباح ضوئي كما في الشكل (21)، ويسلط ضوء المصباح بشكل متوازن على سطح الأسطوانة الحساسة للضوء بالتزامن مع دوران الأسطوانة، وتحافظ عملية التهيئة على استقرار حساسية الأسطوانة وتوازنها قبل مرحلة تسلیط الضوء عليها لإجراء عملية نسخ جديدة.



الشكل (21): عملية تهيئة الأسطوانة الحساسة للضوء لدورة نسخ جديدة.

أبحث عبر مصادر المعرفة المتوافرة في مدرستي عن مواصفات الحبر الجاف (البودرة) وأنواع المصابيح المستخدمة في آلة تصوير الوثائق، ثم أكتب تقريراً عنها، ثم أعرضه على زملائي.



القياس والتقويم



- 1 - أصنف الأسطوانات الحساسة للضوء من حيث المادة الحساسة للضوء.
- 2 - أذكر مكونات مجموعة التعریض في آلة تصوير الوثائق التماضية.
- 3 - أفرق بين سلك وحدة الشحن وأسطوانة الشحن في طريقة شحن الأسطوانة الحساسة.
- 4 - أعلل ما يأتي: تهيئة الأسطوانة الحساسة قبل البدء بعملية تصوير جديدة.
- 5 - أحدد وظيفة كل مما يأتي في وحدة التثبيت:
 - أ - أسطوانات التسخين والضغط.
 - ب - منظم الحرارة.
 - ج - أظافر الفصل.
- 6 - أرتّب مراحل آلة تصوير الوثائق التماضية تسلسلياً من 1 إلى 5 بحسب حدوثها.

الرقم	مراحل التصوير في آلة تصوير الوثائق التماضية
	تشكيل صورة حبرية مرئية للوثيقة على سطح الأسطوانة الحساسة.
	شحن سطح الأسطوانة الحساسة بشحنات أحادية القطبية وبمستوى عالٍ من الشحنات.
	انعكاس الصورة التي تتفذها مجموعة التعریض التي تمسح محتوى الوثيقة الأصلية بنظام بصري متكملاً.
	تثبيت بودرة الحبر على سطح الورقة فلا يمكن مسحه أو إزالتها.
	تكوين صورة كامنة للوثيقة (بكل مواصفاتها ومحتوها)، على سطح الأسطوانة.



صيانة مجموعة التعرض في آلة تصوير وثائق

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:


1. فك مجموعة التعرض في آلة تصوير الوثائق بطريقة صحيحة.
2. صيانة مجموعة التعرض في آلة تصوير الوثائق.
3. استبدال مصباح مجموعة التعرض عند الحاجة.

متطلبات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات	المواد
1. آلة تصوير الوثائق التماضية المتوفرة 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف 5. كُتيب الصيانة والتشغيل	
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

صيانة وقائية (تنظيف مجموعة المرايا، المصباح، ووحدة التعرض)

تتأثر مجموعة التعرض المبينة في الشكل (1) في آلة تصوير الوثائق ببيئة العمل المحيطة بها، حيث تتعرض للغبار المحيط وتتأثر ذرات الأتربة وغيرها في جودة التصوير؛ لذا يجب إجراء عملية تنظيف لوحدة التعرض مرة واحدة كل شهر في حالة الاستخدام البسيط، وأكثر من مرة في الشهر عندما يكون العمل على آلة تصوير الوثائق يومياً.



الشكل (1)

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

أولاً: تنظيف مجموعة المرايا الموجودة في نهاية مسار مجموعة التعريض.

1- أوقف تشغيل آلة تصوير الوثائق قبل العمل في صيانة مجموعة التعريض.


2- أجهز العدد ومواد التنظيف المطلوبة قبل البدء بالصيانة.

3- أزيل برااغي التثبيت المحيطة بالإطارات البلاستيكية حول زجاجة التعريض الرئيسية كما في الشكل (2).




الشكل (2)

4- أرفع المساطر البلاستيكية بعد تأكدي من إزالة البراغي الموجودة كلها كما في الشكل (3).







الشكل (3)

5 - أرفع الزجاجة الصغيرة الخاصة بعملية المسح عند استخدام جهاز التأقلم الآلي (ADF) كما في الشكل (4).





الشكل (4)

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (5)	<p>6 - أرفع زجاجة الماسحة الضوئية الرئيسية بحرص شديد كما في الشكل (5)، وأضعها في مكان آمن تجنباً لكسرها.</p>
 الشكل (6)	<p>7 - أحرّك مجموعة التعریض بهدوء عن طريق سحب المجموعة باليد إلى المنتصف، لتسهيل عملية التنظيف كما في الشكل (6).</p>
 الشكل (7)	<p>8 - أضع منديلاً صغيراً لتنبيت المجموعة كما في الشكل (7)؛ لضمان عدم تحرك مجموعة المرايا في أثناء تنظيفها.</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p>9 - أستخدم قطعة قماش مناسبة وملقطاً معدنياً، وأضع كمية قليلة من مادة تنظيف الزجاج أو الماء الفاتر عليها.</p> <p>تنوية: تثبتت مجموعة المرآيا على محامل معدنية دقيقة؛ لذا ينصح بعدم ضغط المحامل بشدة.</p>	
 <p>الشكل (8)</p>	<p>10 - أتأكد من تنظيف المرآيا خصوصاً الجانبين اليمين واليسار، أرفع قطعة القماش التي أوقفت حركة المجموعة كما في الشكل (8).</p>
<p>ثانياً: تنظيف المرأة الثالثة الموجودة بجانب مصباح الماسح الضوئي</p>  <p>الشكل (9)</p>	<p>1 - أنظر المرأة الثالثة بالطريقة نفسها، متوحّياً عدم خدش المرأة كما في الشكل (9).</p>
 <p>الشكل (10)</p>	<p>2 - يبين الشكل (10) الفرق بين المرأة قبل التنظيف وبعد.</p>
 <p>الشكل (11)</p>	<p>3 - أستخدم الفرشاة الناعمة ومكنسة (في وضعية السحب) Vacuum كما في الشكل (11)؛ لسحب الغبار والأتربة من منطقة حركة مجموعة التعريض.</p>



الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
ثالثاً: تنظيف أسطح الزجاجات (الرئيسة – الجانبية)	
 الشكل (12)	<p>1 - أضع الزجاجة الرئيسية بالعكس، مستخدماً منظف الزجاج وقطعة قماش لتنظيفها، ثم أمسك الزجاجة من الجوانب دون لمس سطح الزجاجة بيدي.</p> <p>2 - أثبتت الزجاجة الرئيسية في مكانها مع التأكد من أنها مثبتة بالطريقة الصحيحة.</p>
<p>3 - أنظف الزجاجة الجانبية الخاصة بعملية المسح عند استخدام الناقم الآلي، متأكداً من عدم تلف الشريط الأسود الملصق على حافة أحد جوانب الزجاجة الجانبية كما في الشكل (13).</p>	
	<p>الشكل (13)</p>
 الشكل (14)	<p>4 - أثبتت الزجاجة الجانبية في مكانها الصحيح.</p> <p>5 - أنظف الجهة العلوية من الزجاجتين، بمادة التنظيف وقطعة القماش القطنية نفسها.</p> <p>6 - أرجع المساطر البلاستيكية إلى مكانها وأثبتت البراغي كما هو موضح في الشكل (14).</p>
 الشكل (15)	<p>رابعاً: استبدال مصباح التعرض المعطل</p> <p>يتعرض مصباح التعرض كما في الشكل (15) للتلف لأسباب كثيرة، منها انتهاء العمر التشغيلي لمصباح التعرض.</p>

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

1 - أتأكد من عدم وصل التيار الكهربائي إلى آلة تصوير الوثائق.

2 - أجهز العدد المطلوبة والمصباح الجديد طبقاً للمواصفات الخاصة بالآلة.

3 - أتبع خطوات فك الزجاجة الرئيسية نفسها لمجموعة التعریض في الآلة.



الشكل (16)

4 - أفك الغطاء المعدني المحيط بمصباح التعریض
بأداة مناسبة.



الشكل (17)

5 - أفك نهاية مسار مجموعة التعریض لتسهيل رفع
مجموعة مصباح التعریض.

6 - أحرك مجموعة المصباح، مُتّبعاً السلك الكهربائي للمصباح الموصول بلوحة التحكم في المصباح.





الشكل (18)

7 - أفك العظمبة البيضاء الموصولة بلوحة التحكم في مصباح التعریض بطريقة صحيحة.



الشكل (19)

8 - أفك طرفي مaskaة المصباح من اليمين والشمال
كما في الشكل (19).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="379 609 522 653">(الشكل (20)</p>	<p data-bbox="758 243 1366 396">9 - أستبدل بالمصباح القديم مصباحاً جديداً كما في الشكل (20)، وأعيد تركيب المصباح بالطريقة نفسها.</p>
<p data-bbox="472 682 1366 725">10 - أذكر أن آخر قطعة فككتها ستكون أول قطعة يتم تركيبها (قاعدة عملية).</p> <p data-bbox="774 747 1366 791">11 - أشغل الآلة متأكداً من عمل المصباح كما يجب.</p> <p data-bbox="345 813 1366 857">- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>	
<p data-bbox="1277 907 1366 951">التقويم:</p> <p data-bbox="262 973 1366 1017">1 - ما وظيفة الزجاجة الجانبية الصغيرة الموجودة بجوار الزجاجة الرئيسية لمجموعة التعرض؟</p> <p data-bbox="1160 1039 1366 1083">2 - أعلل ما يأتي:</p> <p data-bbox="159 1105 1317 1149">يُنصح باستخدام طريقة شفط الغبار والأتربة بدلاً من تنفيخ الغبار والأتربة داخل مجموعة التعرض.</p> <p data-bbox="429 1171 1366 1214">3 - أذكر الأخطاء التي يقع فيها فني الصيانة عند فك مجموعة التعرض وتركيبها.</p>	<p data-bbox="1187 1280 1366 1324">تمارين إضافية:</p> <p data-bbox="159 1346 1366 1390">أنظف عدسة مجموعة التعرض، ثم أكتب خطوات تنظيف عدسة مجموعة التعرض في الآلة متبوعاً الآتي:</p> <p data-bbox="1044 1412 1366 1456">1 - تقسيم الطلبة مجموعات.</p> <p data-bbox="1004 1478 1366 1521">2 - الاستعانة بكتيب الاستعمال.</p>
	



يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. فك وحدة الأسطوانة الحساسة (OPC Drum) في آلة تصوير الوثائق بطريقة صحيحة.
2. صيانة أجزاء وحدة (الشحن العلوية) الموجودة في وحدة الأسطوانة الحساسة في آلة تصوير الوثائق.
3. استبدال الأسطوانة الحساسة (OPC Drum).

متطلبات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات	المواد
<ol style="list-style-type: none"> 1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف(شفط) 5. كتيب الصيانة والتشغل 	1. وحدة أسطوانة حساسة جديدة.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

1 - نحتاج إلى استبدال الأسطوانة الحساسة كما في الشكل (1)، والقطع الموجودة معها بعد انتهاء العمر التشغيلي لها أو تعرضها لخدوش أو تلف خلال عملية التصوير، وتعد عملية صيانة وحدة الأسطوانة الحساسة من أبجديات عمل فني صيانة آلات تصوير الوثائق.



(الشكل 1)

أولاً: استخراج وحدة الأسطوانة الحساسة (الدرم) من آلة التصوير في ست خطوات كما في الشكل (2).

الرسوم والصور التوضيحية

خطوات العمل



- 3 - أحدد مكان وحدة الأسطوانة الحساسة.
اليمين واليسار



- 1 - أفتح البوابة الأمامية ومفتاح التشغيل على وضع OFF



- 5 - أنزل العتلة الزرقاء إلى الأسفل لتحرير
وحدة الأسطوانة.
6 - أسحب وحدة الأسطوانة.

الشكل (2): استخراج وحدة الأسطوانة الحساسة (الدرم) من آلة التصوير.

ثانياً: استبدال وحدة الأسطوانة الحساسة



الشكل (3)

- 1 - أضع وحدة الأسطوانة الحساسة في مكان نظيف
لإجراء اللازم.

- 2 - أرفع وحدة شحن الأسطوانة العلوية (Charge Corona)، الشكل (3) المثبتة فوق الأسطوانة
الحساسة.

- 3 - أفك شبكة السكوترون (Scorotron Grid)، وأنظف
الشبكة ووحدة شحن الأسطوانة من بقايا الحبر
والغبار، أستخدم قطعة قماش وجهاز شفط الغبار.

- 4 - أعيد تثبيت شبكة السكوترون كما في الشكل (4)
على وحدة شحن الأسطوانة العلوية، وأضعها جانباً
حتى يتم تركيب الأسطوانة الجديدة.



الشكل (4)

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (5)	<p>5 - أفك 3 براغي الغطاء الأمامي للوحدة الأسطوانة الحساسة كما في الشكل (5)، وأسحب الغطاء الأمامي لوحدة الأسطوانة الحساسة.</p>
 الشكل (6)	<p>6 - أسحب الأسطوانة الحساسة القديمة وأضعها في مكان آمن كما في الشكل (6).</p>
 الشكل (7)	<p>7 - أفك 3 براغي الممسكة لجلدة تنظيف الأسطوانة الحساسة وأضعها جانباً كما في الشكل (7).</p>
 الشكل (8)	<p>8 - أرفع شفرة واقي الغبار القديمة وأضعها جانباً كما في الشكل (8).</p>

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="384 609 512 653">(الشكل (9)</p>	<p>9 - أستخدم مكنسة الشفط لسحب الحبر الموجود في تجويف وحدة الأسطوانة الحساسة.</p> <p>10 - أفك 3 برااغي المثبتة لرقابة معلومات وحدة الأسطوانة الحساسة الموجودة على هيكل الوحدة.</p> <p>11 - أستبدل الرقاقة القديمة برقاقة جديدة موجودة في كرتونة الوحدة الجديدة كما في الشكل (9) وأضعها في مكانها.</p>
<p>12 - أستبدل بجلدة تنظيف الأسطوانة الحساسة القديمة جلدة تنظيف جديدة.</p> <p>13 - أعيد تثبيت شفرة وaci الغبار على وحدة الأسطوانة الحساسة.</p> <p>14 - أثبت الأسطوانة الحساسة الجديدة في مكانها، مُتوخّياً عدم لمس سطح الأسطوانة.</p> <p>15 - أحرك تروس الأسطوانة الحساسة يدوياً للتأكد من وضعية الأسطوانة وحركتها.</p> <p>16 - أعيد تركيب وحدة الشحن العلوية فوق الأسطوانة الحساسة في المكان المخصص لها كما في الشكل</p>	<p>.(10).</p>
 <p data-bbox="725 1399 866 1442">(الشكل (10)</p>	<p>17 - أرجع وحدة الأسطوانة الحساسة داخل الآلة، وأتأكد من إرجاع العتلات إلى وضع الإقفال.</p> <p>18 - أشغل الآلة (تحتاج الآلة من 5 إلى 10) دقائق لضبط وحدة الأسطوانة داخل الآلة.</p> <p>- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>
<p>التقويم:</p> <p>1 - ما وظيفة وحدة الشحن العلوية الموجودة فوق سطح الأسطوانة الحساسة؟</p> <p>2 - أعلل ما يأتي: وجود رقاقة معلومات خاصة بوحدة الأسطوانة الحساسة.</p> <p>3 - أنكر الأخطاء التي يرتكبها فني الصيانة عند فك وحدة الأسطوانة الحساسة وتركيبها.</p>	

خطوات العمل

تمارين إضافية:

باستخدام معلومات المتاحة لدى، أعيد تركيب سلك الكورونا (Corona Wire) لوحدة الشحن العلوية، وأستخدم أدوات عملية صحيحة، ثم أكتب خطوات العمل.



يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. فك وحدة التثبيت في آلة تصوير الوثائق الملونة وصيانتها.

متطلبات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات	المواد
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف (شفط) 5. كتيب الصيانة والتشغيل	

الرسوم والصور التوضيحية

خطوات العمل




1 - وحدة التثبيت في آلة التصوير الرقمية، تستخدم مبدأ الحرارة والضغط لإذابة مسحوق الحبر على ورقة التصوير، ولأنها تمتلك مجموعة ميكانيكية وعنصرًا حراريًّا، يتم التحكم في درجة حرارته عن طريق مجسات موجودة داخل هذه الوحدة؛ لذا فإنها تحتاج إلى صيانة دورية، وتعرض عناصرها إلى التلف والاهتراء، فيؤثر في جودة الصورة كما في الشكل (1).






الشكل (1)





أولاً: فك وحدة التثبيت داخل آلة تصوير الوثائق الملونة.

1 - أتأكد من وضع مفتاح تشغيل آلة تصوير الوثائق الرقمية وضع (OFF).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (2)	<p>2 - أفتح البوابة الجانبية الموجودة فيها وحدة دوبلكس كما في الشكل (2).</p>
 الشكل (3): فك براغي وحدة التثبيت.	<p>3 - أفك البراغي المثبتة لوحدة التثبيت كما في الشكل (3). تحذير: تشمل هذه الوحدة على جهاز تسخين حراري.</p>
 الشكل (4)	<p>4 - أفك براغي الحافظة البلاستيكية كما في الشكل (4).</p>
 الشكل (5)	<p>5 - أفك الوصلات الكهربائية الخاصة بوحدة التثبيت كما في الشكل (5).</p>
 الشكل (6):	<p>6 - أفك البراغي الممسك بوحدة التثبيت من الجهة الثانية الشكل (6).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (7)	<p>7 - أتأكد من أن وحدة التثبيت أصبحت حرة الحركة، وأسحبها من داخل الآلة دون لمس أي جزء منها كما في الشكل (7).</p>
 الشكل (8)	<p>8 - أضع الوحدة على طاولة العمل تمهيداً للصيانة أو الإصلاح كما في الشكل (8).</p>
ثانياً: أنظف وحدة التثبيت لآلة تصوير الوثائق كما في الشكل (9)	
<p>2 - أتفقد أطراف الفصل وأتأكد من خلوها من الشوائب أو الكسر.</p> 	<p>1 - أقلب غطاء مجموعة التثبيت للفحص الأولي.</p> 
<p>4 - ألتقط الشوائب الملتصقة بالأسطوانة الحرارية بملقط معدني.</p> 	<p>3 - أتفقد وجود أي شوائب ملتصقة بالأسطوانات.</p> 

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p>6 - أحرك البكرة لتحرير الأسطوانتين لتنظيف سطح أسطوانتي التسخين والضغط.</p> 	<p>5 - أنظف ما بين الأسطوانة الحرارية والضغط بالفرشاة وشفاط الكهربائي.</p> 
<p>8 - أحرك البكرة الخضراء لتحرير مسننات التعشيق الخاصة بوحدة التثبيت الموجودة على الآلة.</p> 	<p>7 - أنظف مسننات التعشيق الخاصة بوحدة التثبيت الموجودة على الآلة.</p> 
ثالثاً: استبدال مصباح التسخين	
 <p>الشكل (10)</p>	<p>1 - أفك الأغطية الجانبية لوحدة التثبيت بأداة فك مناسبة كما في الشكل (10).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 	<p>2 - أفك الغطاءين الأمامي والخلفي لوحدة التثبيت كما في الشكل (11).</p>
	<p>3 - أفصل أسلاك طرفي المحسس الحراري (ثيرموستر) كما في الشكل (12).</p>
	<p>4 - أفك أسلاك مصباح التسخين والمحسسات الموجودة في وحدة التثبيت كما في الشكل (13).</p>
	<p>5 - أفك الغطاء البلاستيكي، أزيل حامل مصباح التسخين من الطرفين كما في الشكل (14).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="472 550 611 587">(الشكل (15)</p>	<p data-bbox="833 243 1460 346">6 - أسحب مصباح التسخين بحرص شديد من داخل أسطوانة التسخين كما في الشكل (15).</p>
 <p data-bbox="472 918 611 956">(الشكل (16)</p>	<p data-bbox="833 625 1460 728">7 - أستبدل بمصباح التسخين المعطل مصباحاً جديداً بالمواصفات نفسها كما في الشكل (16).</p>
<p data-bbox="412 993 1460 1032">8 - أعيد تجميع وحدة التثبيت، بحيث تكون آخر قطعة تم فكها، هي أول قطعة يتم تجميعها.</p> <p data-bbox="420 1054 1460 1096">- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>	
<p data-bbox="1360 1135 1460 1173">التقويم:</p> <ol data-bbox="794 1195 1460 1442" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="794 1195 1460 1234">1 - أعلى: وجود زمن إحماء لآلية تصوير الوثائق الرقمية. <li data-bbox="567 1256 1460 1296">2 - أوضح سبب وجود تجاعيد في الورق المنسوخ الخارج من وحدة التثبيت. <li data-bbox="600 1317 1460 1357">3 - أوضح تأثر جودة الورقة المنسوبة في حال عدم صيانة وحدة التثبيت. <li data-bbox="927 1379 1460 1418">4 - ما وظيفة التيرموستات في وحدة التثبيت؟ 	<p data-bbox="1265 1471 1460 1508">تمارين إضافية:</p> <p data-bbox="246 1530 1460 1570">أفك أسطوانة التسخين بطريقة صحيحة، كاتباً خطوات العمل بمساعدة زملائي والاستعانة بكتيب التشغيل.</p>
	

التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أفك مجموعة التعریض في آلة تصویر الوثائق.			
2	أجري صيانة لمجموعة التعریض في آلة تصویر الوثائق.			
3	استبدل مصباح مجموعة التعریض عند الحاجة.			
4	أفك وحدة الأسطوانة الحساسة (OPC Drum) في آلة تصویر الوثائق.			
5	أجري صيانة لأجزاء وحدة (الشحن العلوية) الموجودة في وحدة الأسطوانة الحساسة في آلة تصویر الوثائق.			
6	استبدل الأسطوانة الحساسة (OPC Drum).			
7	أفك وحدة التثبيت في آلة تصویر الوثائق الملونة.			
8	أجري صيانة لوحدة التثبيت في آلة تصویر الوثائق.			

الوحدة الأولى

ثالثاً: مكونات نظام تغذية الورق Paper Feed Unit

الناتجات

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادرًا على:

- تعرّف الورق المستخدم في آلة تصوير الوثائق، مُمِيزًا أجزاء وحدة تغذية الورق فيها وتحديد آليات سحب الورق.
- تعرّف نظام التزامن في نقل الورق.



- هل سألت نفسك كيف نحصل على ورق التصوير المستخدم في الآلات تصوير الوثائق؟ هل يمكن استخدام أي من أنواع الورق؟ ما أهمية إعادة تدوير الورق؟



استكشف |

ما الطرق المستخدمة في تغذية الورق وسحبه داخل آلة تصوير الوثائق؟


يعد ورق التصوير من المستلزمات الرئيسية في آلة تصوير الوثائق، يبين الشكل (22) ورق التصوير (A4)، حيث تبدأ عملية التصوير بدخول الورقة الموجودة في حافظة الورق أو صينية التقليم اليدوي إلى الآلة بمسار عمودي أو أفقي، ويمر مسار الورقة بمراحل تهيئة للورقة لاستقبال الصورة الحبرية بتقاصيلها كلها من الأسطوانة الحساسة، ويصل المسار إلى مجموعة التثبيت في الآلة ومن ثم، الخروج إلى صينية الخروج، حيث يعتمد مسار الورقة على آليات السحب والنقل والتسجيل ومجسات متصلة بوحدة التحكم المركزية؛ لكي يتم التحكم في المسار، وكذلك اكتشاف تعثر الورقة في أثناء عملية تصوير الوثائق.



.الشكل (22): ورق A4.

1 - أحجام الورق المستخدم في آلات تصوير الوثائق وقياساته
يُستخدم الورق الأبيض في آلات تصوير الوثائق، بأوزان تبدأ من (100g،80g،70g،60g) ، ويُستخدم الورق الأبيض استخداماً واسعاً جداً.


ومن أكثر الأوزان شيوعاً (80g)، حيث لا تواجه آلة التصوير مشكلات في تحشير الورق في أثناء عملية التصوير، ويُستخدم في آلات تصوير الوثائق ورق مقاسه (A4)، و(A3)، ويعد القياس (A4) الأكثر استخداماً. يبين الشكل (23) مقارنة بين القياسين.



.الشكل (23): ورق A4 & A3

2 - مداخل تغذية الورق في آلة تصوير الوثائق (Paper Feeding inlets in the photocopier) وحدة تغذية الورق هي المسئولة عن تزويد آلة التصوير بالورق ذي الحجم والمقاس المناسبين، وهناك عدة مصادر لتغذية الورق، هي:

أ- درج الورق (Paper Drawer) (حافظة): تعد حافظة الورق المصدر الرئيس لتغذية آلة التصوير بالورق، وهي موجودة أسفل آلة التصوير، وتستوعب 2500 ورقة، وفي آلة تصوير الوثائق درجان أو أكثر، انظر إلى الشكل (24).



الشكل (24): حافظة الورق في آلة تصوير الوثائق.

يحتوي درج الورق (الحافظة) ما يأتي:

1. أدلة ضبط حجم الورق: قطع بلاستيكية قابلة للضبط كما في الشكل (25)، تُستخدم في ضبط الورق بحسب المقاس المطلوب (A4 أو A3 عمودياً أو أفقياً).



الشكل (25): أدلة ضبط الورق في حافظة الورق في آلة تصوير الوثائق.

2. مجسات حافظة تغذية الورق: حيث ترسل إشارة كهربائية إلى وحدة المعالجة المركزية في آلة تصوير الوثائق الرقمية، تبين حالة الورق في الحافظة، وهذه المجسات هي:


- مجس حجم الورقة: يستشعر حجم الورقة الموجود داخل الحافظة.
- مجس نفاد الورق: يستشعر عدم وجود ورق داخل حافظة الورق.

ب - صينية التغذية اليدوية (التلقيم) Bay pass Tray: تعد صينية التغذية اليدوية المبنية في الشكل (29) أحد مصادر تغذية الورق، يتم به تغذية الورق يدوياً، ويمكن استخدامها إذا كان حجم الورق غير قياسي و مختلف عن الورق المستخدم في درج الورق (الحافظة)، أو في حالة الطباعة على ملفات، أو شفافيات، أو الكرتون.



الشكل (26): صينية التغذية (التلقيم) اليدوي.


ج - حافظات الورق ذات السعات العالية (Large Capacity Tray): يُستخدم في آلات التصوير السريع، ويعد من الوحدات الإضافية الملحةة بآلات تصوير الوثائق، أنظر إلى الشكل (27).



الشكل (27): حافظة الورق ذات السعات العالية.

3 - آليات سحب الورق (النقطاط الورق)


يبين الشكل (28) آلية سحب الورق من حافظة الورق إلى الآلة، وتنقاء مسار الورق اليدوي بمسار الورقة التي تخرج من حافظة تغذية الورق لتكمل مسارها ورقة تلو الأخرى.



الشكل (28): آلية سحب الورق من درج الورق إلى الآلة.


الهدف الرئيس من استخدام آليات سحب الورق، هو سحب ورقة واحدة فقط من حافظة الورق أو صينية التأقيم الآلي بطريقة صحيحة، بحيث تحل الورقة الثانية مكان الورقة الأولى، وتنتظر حتى تنتهي الورقة الأولى دورتها داخل الآلة. وتم عملية سحب الورق بطريقتين، هما:

أ - طريقة احتكاك اللبادة (Friction Pad Type): يبين الشكل (29) طريقة سحب الورقة، فتسحب أسطوانة التغذية طرف أول ورقة موجودة في حافظة تغذية الورق، وتبقى الورقة التي تلي الورقة الأولى ملتصقة بلبادة الاحتكاك.



الشكل (29): طريقة احتكاك اللبادة.

بـ- طريقة الأسطوانة العكسية (Reverse Roller Type): يبين الشكل (30) مكونات الأسطوانة العكسية، ففي بداية التشغيل، تكون الأسطوانة العكسية غير ملامسة لورقة التصوير، وعند إصدار أمر التصوير، تنزلق أسطوانة التقاط الورقة لالتقاط الحافة العلوية للورقة ودفعها إلى أسطوانة التغذية والأسطوانة العكسية، فتسحب الورقة الأولى كاملة داخل الآلة، أما أسطوانة التقاط، فتحجز الورقة الثانية حتى تنتهي الورقة الأولى من دورتها داخل الآلة.



الشكل (30): طريقة الأسطوانة العكسية.

4 - نظام التزامن في نقل الورق


هناك نوعان من الحركة داخل آلة التصوير، هما:

1 - حركة دوران الأسطوانة الحساسة: وهي عملية إظهار الصورة على سطح الأسطوانة الحساسة، وهذه العملية تتطلب دوران الأسطوانة الحساسة دورة كاملة أمام وحدة التظليل؛ لإظهار الصورة كلها على سطح الأسطوانة.

2 - حركة سحب الورقة من حافظة الورق أو من وحدة التغذية اليدوية: ومن ثم، حركة هذه الورقة إلى أن تصل إلى وحدة النقل، وعندها تكون بداية الورقة مقابل سطح الأسطوانة تماماً. ومن المهم جدًا أن تتوافق هاتان الحركتان؛ فعند عدم توافق هاتين الحركتين، سيحدث خطأ واضح في عملية نقل الصورة إلى سطح الورقة، وهذا يؤدي إلى ظهور الصورة في غير موقعها الصحيح على الورقة.

ولتحقيق التزامن المطلوب في نقل الورقة، تُستخدم أسطوانات التسجيل (Registration Roller) في تقييم الورقة إلى الأسطوانة الحساسة في اللحظة التي تكون فيها الأسطوانة الحساسة جاهزة لنقل الصورة إلى الورقة، كما تعمل آلية التسجيل على تعديل أي انحراف قد يحدث للورقة في أثناء عملية التغذية والنقل.

ويبين الشكل (31) أخطاء الطباعة نتيجة وجود خلل في نظام التزامن.



الشكل (31): أخطاء الطباعة نتيجة وجود خلل في نظام التزامن (لأسطوانة التسجيل).

أنظم زيارة إلى شركات أو مصانع أردنية تعمل في مجال صناعة ورق الطباعة أو استيراده، بالتعاون مع زملائي بإشراف معلمي، ثم أكتب تقريراً عن ذلك مدعماً بالصور، ثم أعرضه على زملائي.




القياس والتقويم

★★★☆☆

1 - ذكر وظيفة كل مما يأتي:

- أ- أدلة الضبط في حافظة تغذية الورق.
 - ب- الأسطوانة العكسية في آلية سحب الورق.
 - ج- أسطونات التسجيل في آلة تصوير الوثائق.
- 2 - هل يمكن الاستغناء عن صينية التلقيم اليدوي في آلة تصوير الوثائق؟ أوضح ذلك.
- 3 - أعدد أنواع الحركة داخل آلة تصوير الوثائق.





يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادراً على:

1. تشخيص الأعطال الخاصة بجودة الصورة المنسوبة.
2. إجراء الصيانة اللازمة لمعالجة الأعطال.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
<ol style="list-style-type: none"> 1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف (شفط) 5. كتيب الصيانة والتشغيل 	<ol style="list-style-type: none"> 1. طقم تصليح جودة الصورة

الرسوم والصور التوضيحية


خطوات العمل

تتعرض آلات التصوير لأعطال كهربائية، وأهم الأعطال المحتملة تلك التي تتعلق:


1 - بجودة الصورة ومطابقتها للأصل (نسخ غير مطابقة للأصل).



2 - بمسار الورقة من درج الورق إلى خروجها إلى صينية الخروج (تحشير الورق).


العطل الأول: خط حبر أسود على طول الورقة كما في الشكل (1). يعد هذا العطل من الأعطال الشائعة التي تحدث كثيراً.



الشكل (1): وجود خط أسود عمودي على كل الورقة

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="184 500 716 594">الشكل (2): وجود خط أسود عمودي على الورقة كلها.</p>	<p data-bbox="761 236 1420 403">1 - أفتح البوابة الأمامية لآلية تصوير الوثائق، باحثًا عن عصا بيضاء موجودة عند مجموعة الشحن وبجوار علبة الحبر كما هو مبين في الشكل (2).</p>
 <p data-bbox="196 888 705 989">الشكل (3): طريقة استخدام عصا التنظيف لآلية تصوير الوثائق.</p>	<p data-bbox="761 625 1420 791">2 - أحرك العصا إلى الأمام والخلف جزئياً مرات عدّة؛ وذلك لتقرير كهرباء سلك الشحن التي تسبب وجود هذا العطل كما في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="206 1276 705 1324">الشكل (4): نسخ تجريبي لآلية تصوير الوثائق.</p>	<p data-bbox="761 1013 1420 1135">4 -أغلق البوابة الأمامية، وأنسخ صورة للتأكد من اختفاء الخط الأسود في وسط الصورة كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="206 1596 705 1640">الشكل (5): نصف الصفحة المنسوبة بيضاء</p>	<p data-bbox="761 1333 1420 1500">العطل الثاني: نصف الصفحة بيضاء كما في الشكل (5) ويعود هذا العطل من الأعطال الشائعة التي تحدث كثيراً.</p>
 <p data-bbox="279 1912 628 1960">الشكل (6): فتح البوابة الأمامية</p>	<p data-bbox="761 1649 1420 1771">1 - أفتح البوابة الأمامية لآلية تصوير الوثائق، كما في الشكل (6).</p>

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (7): فك علبة الحبر المستهلك.	2 - أحرر مقابض علبة الحبر المستهلك، وأفأك العلبة وأضعها في مكان آمن كما في الشكل (7).
 الشكل (8): عصا تنظيف (وحدة الكتابة) الليزر.	3 - أستخدم عصا التنظيف (وحدة الكتابة) الليزر المثبتة على الجانب الداخلي للغطاء الأمامي كما في الشكل (8).
 الشكل (9): تنظيف وحدة الكتابة.	4 - أستدل على فتحة دخول عصا التنظيف، لتنظيف وحدة الليزر (الكتابة) كما في الشكل (9).
 الشكل (10): تحريك عصا التنظيف إلى الأمام والخلف.	5 - أحرك العصا إلى الأمام والخلف مرات عدّة، وذلك للتأكد من إزالة بقايا الحبر والغبار كما في الشكل (10).
 الشكل (11): خطوات إغلاق البوابة الأمامية.	6 - أرجع العصا إلى مكانها رقم (1)، وأعيد علبة الحبر المستهلك إلى مكانها رقم (2)، وأغلق البوابة الأمامية كما في الشكل (11).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="196 557 711 594">الشكل (12): نسخ تجريبي لآلية تصوير الوثائق</p>	<p data-bbox="761 243 1426 337">7 - أنسخ نسخة تجريبية كما في الشكل (12) للتأكد من زوال العطل والحصول على نسخة طبق الأصل.</p>
<p data-bbox="417 653 1426 697">أكتب تقريرًا مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>	
<p data-bbox="1332 800 1426 837">التقويم:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="899 866 1426 903">1 - ما وظيفة سلك الشحن (charge wire)؟ <li data-bbox="409 927 1426 964">2 - ما الفرق بين العصا البيضاء الرفيعة والعصا البيضاء العريضة من حيث الاستخدام؟ <li data-bbox="708 989 1426 1026">3 - أعلل: تحريك العصا إلى الأمام والخلف جزئياً مرات عده. 	
<p data-bbox="1232 1098 1426 1135">تمارين إضافية:</p> <p data-bbox="196 1160 1426 1197">أبحث مع زملائي عن أعطال أخرى خاصة بجودة الورقة المنسوخة، وأكتب خطوات تصليح تلك الأعطال.</p> 	

التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أشخص الأعطال الخاصة بجودة الصورة المنسوبة.			
2	أجري صيانة اللازمة لمعالجة الأعطال.			

الوحدة الأولى

رابعاً: وحدة التغذية الكهربائية في آلة تصوير الوثائق


الناتجات

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:

- تعرف مكونات دارة التغذية الكهربائية في آلة تصوير الوثائق.

انظر
وأتساءل

- ما الفولتیات المستخدمة داخل آلة تصوير الوثائق.



آلية
التغذية
الكهربائية

استكشف




هل تعد آلات تصوير الوثائق موفرة للطاقة الكهربائية؟

تعمل آلة تصوير الوثائق بالطاقة الكهربائية؛ فتُغذى بجهد كهربائي متناوب مقداره (230V/50Hz)، تقوم وحدة التغذية الكهربائية الموجدة داخل آلة تصوير الوثائق على تأمين فولتيات التشغيل اللازمة للدورات الكهربائية والإلكترونية، يبين الشكل (32) بعض الدارات الكهربائية داخل آلة تصوير الوثائق.



الشكل (32): الدارات الكهربائية داخل آلة تصوير الوثائق.

لتسييل فهم عناصر التغذية الكهربائية وأهم الدارات الكهربائية المستخدمة في آلة التصوير، يبين الشكل (33) مخططًا صنديقًا لأهم الدارات الكهربائية في آلة تصوير وثائق.




الشكل (33): مخطط صنديقي لأهم الدارات الكهربائية في آلة تصوير الوثائق.

1 - دارة التغذية الكهربائية (Power supply circuits)

تعد دارة التغذية الكهربائية المصدر الرئيسي للتيار الكهربائي لجميع الدارات الكهربائية داخل آلة التصوير، وترتبط هذه الدارة بالمدخل الرئيس للكهرباء الذي يحمل جهدًا كهربائيًا متناوبًا مقداره (230V/50Hz)، تحول هذه الدارة الفولتية المتناوبة إلى فولتية مباشرة ومنظمة (DC)، تمكننا من الحصول على فولتيات مباشرة متعددة (3.3V، 5V، 12V-24V) وتوزيعها على كل وحدة بحسب ما تحتاج إليه من فولتية، ويبين الشكل (34) دارة التغذية الكهربائية في آلة تصوير الوثائق.



الشكل (34): مكونات دارة التغذية الكهربائية في آلة تصوير وثائق تمايلية.



الشكل (35): دارة الجهد العالي.

2 - دارة الجهد العالي (High Voltage Circuit)

تحتاج وحدة الشحن في آلة تصوير الوثائق إلى هذا النوع من الفولتية التي تصل إلى 6KV، حيث تغذي هذه الدارة دارة شحن سلك الكورونا المستخدم في شحن الأسطوانة الحساسة وشحن الورقة المعدة للتصوير، وفي فصل الورقة عن الأسطوانة الحساسة، يبين الشكل (35) دارة الجهد العالي مع وضوح إشارة تحذيرية تبين وجود فولتية عالية.

3 - دارة التحكم الرئيسية (Main Control Circuit)

تتحكم هذه الدارة في جميع مكونات آلة تصوير الوثائق، وكذلك العمليات التي تحدث داخل الآلة، فهي تشرف وتنظم وتراقب العمليات كلها التي تحدث داخل آلة تصوير الوثائق مستخدمة المجرسات، وهي تشبه إلى حد كبير اللوحة الأم في جهاز الحاسوب (Mother Board). انظر إلى الشكل (36) الذي يبين دارة التحكم الرئيسية.



الشكل (36): دارة التحكم الرئيسية.


المهام الرئيسية لدارة التحكم الرئيسية:

- أ - استقبال إشارات كهربائية (أوامر) من لوحة التشغيل والتحكم ومعالجتها وتنفيذها بحسب برمجية معدة مسبقاً.
- ب - التحكم في جاهزية المكونات الكهربائية والميكانيكية كلها قبل البدء بالتشغيل وفي أثناء العمل.
- ج - تسلُّم الإشارات الرقمية من المجرسات المنتشرة في الآلة، كل بحسب وظيفتها ومعالجتها، مثل: نفاد ورق التصوير، ونفاد الحبر، وحجم الوثيقة الأصلية وغيرها.
- د - إرسال رسائل نصية أو رسومات توضيحية إلى شاشة المستخدم في لوحة التشغيل والتحكم، مثل: رسائل التشغيل، وإشارات تنبيهية، وإشارات تحشير الورق، فيسهل معرفة وضع الآلة.
- هـ - مراقبة أداء كل وحدة تعمل داخل آلة تصوير الوثائق ضمن برمجية واضحة ومسلسلة في الأداء والأدوار.

4 - لوحة التشغيل والتحكم (Control Panel):

تعد لوحة التشغيل والتحكم وسيلة اتصال بين المستخدم وآلة تصوير الوثائق؛ حيث تنقل الأوامر مباشرة إلى دارة التحكم الرئيسية في الآلة، لاختيار عدد النسخ، والتكبير والتصغير، وضبط تركيز الحبر على الورقة، ومعرفة حالة الآلة قبل التشغيل وفي أثناءه وبعده عبر رسائل معينة، وإصدار أصوات تبين بدء التشغيل أو انتهاءه أو حدوث عطل معين داخل الآلة أو تحشير الورق.

لقد تطورت لوحة التشغيل والتحكم تطويراً متسارعاً حتى غدت شاشة لمس في آلات التصوير الرقمي، كما هو مبين في الشكل (37)، وتحتوي وظائف ومزايا كثيرة للطباعة والمسح الضوئي وغيرها من الوظائف.



الشكل (37): لوحة التشغيل والتحكم الرئيسية في آلة تصوير رقمية حديثة.

أبحث عن مكونات دارة التغذية الكهربائية، مستعيناً بكتاب العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي لخصصي صيانة الأجهزة المكتبية والاتصالات والإلكترونيات للصف الحادي عشر، ثم أكتب تقريراً عنها وأعرضه على معلمي وزملائي.



القياس والتقويم

★★★★★


1 - أذكر المهام الرئيسية لدارة التحكم الرئيسية.

2 - أكمل الفراغ في ما يأتي:

أ - دارة شحن سلك الكورونا المستخدم في شحن الأسطوانة الحساسة تُغذى من دارة .. .

ب- تُغذى آلة تصوير الوثائق بفولتية مقدارها .. .

ج- تعد وسيلة اتصال بين المستخدم وآلة تصوير الوثائق.



خامساً: آلة تصوير الوثائق الرقمية

Digital Photocopier


الناتجات

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:

- التفريق بين آلة تصوير الوثائق الرقمية والتماثلية.
- تعرف مبدأ عمل وحدة التعرض في آلة التصوير الرقمي.
- توضيح أهمية جهاز مزدوج الشحنة **CCD** ومبدأ عمله.
- تعرف وظيفة وحدة الليزر في آلة تصوير الوثائق الرقمية.
- تبيين أهمية وحدات التخزين.
- تعرف مزايا آلات تصوير الوثائق الرقمية.



- ما وظيفة وحدة الليزر في آلة تصوير الوثائق الرقمية؟



استكشف



ما الفرق بين آلة تصوير الوثائق الرقمية وآلة تصوير الوثائق التماثلية؟


تشترك آلة تصوير الوثائق التماثلية (Analog) وآلة تصوير الوثائق الرقمية (Digital) في كثير من العمليات التي تتم داخل آلة تصوير الوثائق، لكن الاختلاف الرئيس بينهما يكمن في الطريقة التي يتم فيها استقبال الوثيقة وقلبها على سطح الأسطوانة الحساسة (مجموعة التعریض)، فتعتمد آلة تصوير الوثائق التماثلية على المرايا والمصباح لنقل صورة الوثيقة إلى الأسطوانة الحساسة، في حين تستخدم آلة تصوير الوثائق الرقمية وحدة الليزر وجهاز خروج الإشارة لإنتاج نسخة متماثلة عالية الجودة من الوثيقة، فتعيد هذه الآلات إنتاج صورة رقمية.

الاختلاف بين آلات تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون والتماثلية يكون في الآتي:

- 1 - مجموعة التعریض.
- 2 - وحدات التخزين.
- 3 - البرمجيات.

1 - طريقة عمل وحدة التعریض في آلة تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون:


يسلط ضوء ساطع من مصباح التعریض على الوثيقة المراد تصويرها؛ فتعكس الأماكن البيضاء في الوثيقة هذا الضوء، أما الأماكن السوداء، فتمتص الضوء، ويوجه الضوء المنعكس من الوثيقة الأصلية إلى جهاز مزدوج الشحنات (CCD)؛ لتحويل الضوء المنعكس إلى إشارة كهربائية تماثلية، ثم ترسل الإشارة الكهربائية إلى وحدة (A/D) محول تماثلي - رقمي (Analog-to-digital converter) (A/D) وهي وحدة إلكترونية تحول الإشارات الكهربائية التماثلية إلى رقمية وتضخّمها، حيث يكون هذا الخرج الرقمي ثانٍ القيمة، قيمته العليا تمثل بالرقم المنطقي (1)، وقيمتها الصغرى تمثل بالرقم المنطقي (0)،



الشكل (38): مراحل التصوير في آلة التصوير الرقمية.

ثم ترسل الإشارة الرقمية إلى معالجة الصورة، حيث يتم التحكم بمواصفات الصورة إلى وحدة الليزر؛ وبناءً على بيانات الصورة الرقمية تمسح وحدة الليزر الأسطوانة الحساسة الأسطوانة الحساسة. يبيّن الشكل (41) مراحل التصوير في آلة التصوير الرقمية، وتحويل انعكاس الصورة إلى إشارة رقمية وعمل وحدة الليزر في نقل المعلومات إلى سطح الأسطوانة الحساسة.

أفکر: أبین كيف تتحول الصورة التماثلية إلى إشارة رقمية مستعيناً بالشكل الآتي:




ويبيّن الجدول (11) الأجزاء الرئيسية الموجودة في وحدة التعریض المسؤولة عن تحويل صورة الوثيقة إلى إشارة رقمية يتم معالجتها، ومن ثمّ، ترسل الإشارة الكهربائية إلى وحدة الليزر لإرسال شعاع لتكوين صورة كامنة على سطح الأسطوانة الحساسة.

الجدول (11): الأجزاء الرئيسية الموجودة في وحدة التعریض آلة تصوير الوثائق الرقمية.

الرقم	المكون	الوظيفة
1	جهاز مزدوج الشحن (CCD)	تحويل الضوء المنعكس إلى إشارة كهربائية تماثلية، وهو أهم عنصر في الماسح الضوئي.
2	وحدة الليزر	رسم الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة للضوء.
3	المحول تماثلي – رقمي (A/D)	دارة إلكترونية تحول الإشارات الكهربائية التماثلية إلى رقمية وتضخّمها.
4	الذاكرة (Memory)	حفظ صورة الوثيقة المحولة إلى إشارات كهربائية رقمية، ثم تُرسل هذه البيانات إلى وحدة الليزر.


2 - الأجزاء الرئيسية في وحدة التعریض آلة تصوير الوثائق الرقمية:

- أ- جهاز مزدوج الشحنة (CCD) (Charged Coupled Device)
- جهاز مزدوج الشحنة يحوّل الضوء المنعكس إلى إشارة كهربائية ترسل إلى وحدة محول تماثلي رقمي (A/D)، وبين الشكل (39) جهاز مزدوج الشحنة.



الشكل (39): جهاز مزدوج الشحنة.

وهو جهاز مزدوج الشحنة هو دارة متكاملة حساسة للضوء تلتقط الصور عن طريق تحويل الفوتونات إلى إلكترونات. فيقسم مستشعر CCD عناصر الصورة وحدات بكسل (Pixel)، يتم تحويل كل



(Pixel) إلى شحنة كهربائية ترتبط شدتها بكثافة الضوء الملقط بوساطة ذلك (Pixel)،
حيث استبدلت التقنية أجهزة استشعار للصور تعتمد على تقنية شبه موصل أكسيد المعادن التكميلية (CMOS).


الشكل (40): أجهزة استشعار بتقنية (CMOS)

يتكون الجهاز مزدوج الشحنة من ثنائي حساس للضوء موصول على التوازي مع مواسع صغير، يرتبطان بمفتاح إلكتروني، حيث يؤدي الضوء الساقط على الثنائي الحساس للضوء إلى شحن المواسع؛ وكلما ازدادت شدة الضوء، ازدادت قيمة شحنة المواسع. يفرغ المواسع واحداً تلو الآخر لإنتاج إشارة كهربائية تمثل خطأ واحداً عرضياً من الوثيقة المراد تصويرها، ثم يتحرك الماسح الضوئي لإضاءة الخط التالي من الوثيقة.

يعتمد عدد العناصر الحساسة المكونة للصف في وحدة (CCD) على العرض الأقصى للمسح وعلى عدد (Pixel)، ويتراوح عدد العناصر الحساسة في وحدات (CCD) المستخدمة في الآلات تصوير الوثائق بين 2500 و 5000 عنصر بحسب دقة آلة تصوير الوثائق.

أبحث: ما المقصود بكلمة بيكسل Pixel ؟

بـ- وحدة الليزر هي التي ترسم الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة للضوء؛ ولذلك لا بد من



أن يعمل الليزر بدقة شديدة، حيث يُشكل الليزر خطوطاً أفقية متتالية على سطح الأسطوانة، لكنه لا يحرك الشعاع بنفسه، إنما يعكسه على مرآة متحركة ترسل عند دورانها الشعاع عبر سلسلة من العدسات، ولكن مجموعة المسع الليزري تتحرك فقط على سطح واحد أفقياً، وبعد كل عملية مسح تحرك الآلة الأسطوانة قليلاً؛ ليقوم نظام الليزر بعملية المسح التالية وتشكيل الخط الأفقي الثاني، وتستمر العملية هكذا إلى أن تتم طباعة النص أو الصورة بأكملها كما في الشكل (41).

الشكل (41): وحدة الليزر.


كيف تستقبل الأسطوانة الحساسة الضوء؟

كما ذكر سابقاً، يرسم شعاع الليزر الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة؛ وذلك بشحن سطح الأسطوانة الحساسة للضوء بشحنة أحادية منتظمة، ثم تعدل وحدة الليزر شعاع الليزر ليرسم الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة المشحون، ولتفرغ شحنة بعض مناطقه بحسب معالم الوثيقة الأصلية المراد تصويرها.

في هذه الحالة، نلاحظ أن المناطق التي تحتوي الصورة هي التي تعرضت للضوء، بخلاف آلة تصوير الوثائق التماثلية؛ حيث يسلط الضوء على سطح الأسطوانة الحساسة بأكمله.

3 - خطوات عملية المسح الضوئي

يوضح الشكل (42) الخطوات التي يقوم بها الماسح الضوئي عند تنفيذ عملية مسح ضوئي لأي وثيقة، وهي على النحو الآتي:



الشكل (42): مكونات الماسح الضوئي.


1. توضع الوثيقة الأصلية على اللوح الزجاجي في آلة تصوير الوثائق.
2. يستخدم مصباح بغرض إضاءة المستند المراد تصويره محل المسح والمصباح المستخدم في المساحات الضوئية الحديثة، إما مصباح زينون Xenon Lamp وإما مصباح فلورستن Fluorescent lamp، في حين أن الأنواع القديمة من المساحات الضوئية يستخدم فيها مصابيح هالوجين.
3. يقوم رأس المساح الضوئي بعملية المسح الضوئي، ويكون رأس المساح الضوئي من: المرايا، والفلتر (المرشح)، والعدسات، وجهاز الشحنة المزدوجة CCD
4. يتحرك رأس المساح الضوئي تحرّكًا بطيئًا أسفل الوثيقة مرة واحدة وبصورة مكتملة عن طريق حزام موصول بمحرك خطوة، وفي الوقت ذاته، يثبت الرأس بلوح تثبيت، ولكيلا يحدث أي تذبذب في أثناء حركة الرأس أعلى الوثيقة، ثمّ عكس صورة الوثيقة عن طريق مرآة بزاوية تنقل صورة الوثيقة إلى مرآة أخرى لكي تصل إلى العدسة.
5. تركز العدسة صورة الوثيقة عبر مرشح (Filter) على جهاز الشحنة المزدوجة. بعد أن عالج جهاز مزدوج الشحنة صورة الوثيقة وحوّلها إلى إشارة تماثلية، ثم تحول إلى إشارة رقمية (A/D) وبعدّها تُرسل الإشارة الرقمية بعدها إلى معالجة الصورة، ثم تُرسل الإشارة الكهربائية إلى وحدة الليزر؛ ليرسل شعاعًا يمثل صورة الأصل نحو الأسطوانة الحساسة (Drum).

4 - وحدات التخزين في آلات تصوير الوثائق الرقمية:

تحتاج آلة تصوير الوثائق الرقمية إلى وحدات لتخزين العمليات الخاصة بالآلة، حيث تُستدعي الملفات المسروحة ضوئيًّا أو المنسوبة مسبقاً بعد مسحها ضوئيًّا، وكذلك حفظ مجموعة من البرامج التي تتحكم في العمليات جميعها وعند فرز الوثائق الأكبر حجمًا أو تجميعها.
ومن الوحدات المستخدمة في التخزين:

- أ- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (Random Access Memory): سعة التخزين قصيرة المدى؛ تستخدم في آلات تصوير الوثائق الرقمية، ومن مهماتها التجميع الرقمي، ومسح الوثائق متعددة الصفحات. وفي أي وقت تمسح فيه آلة تصوير الوثائق الرقمية وثيقة ما، فإنها تخزن هذه المعلومات في الذاكرة، على الأقل إلى أن تكتمل المهمة أو تبدأ مهمة أخرى.
- ب- ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة كهربائياً (EEPROM): وهي نوع من الذاكرة المستخدمة في آلة تصوير الوثائق الرقمية، وهي مدمجة في وحدات التحكم الدقيقة في لوحة التحكم الرئيسية، وتخزن كميات صغيرة نسبياً من البيانات.

جـ- محرك الأقراص الصلبة (HDD) (Hard Disk Drive): هو أقراص معدنية مطلية بمادة مغفنتة موضوعة داخل علبة محكمة الإغلاق ومفرغة من الهواء، فتخزن المعلومات فيه تخزيـنـا دائمـاً مع إمكانـيـة حـذـفـها أو إعادة تخـزـينـها فيـهـ. ويـعـدـ القرص الصلـبـ مخـزـنـ المـعـلـومـاتـ الرـئـيـسـيـ فيـ آلةـ تصـوـيرـ الوـثـائـقـ الرـقـمـيـ، حيثـ يـمـتـازـ بـسـرـعـةـ الـوصـولـ إـلـىـ الـبـيـانـاتـ عـلـيـهـ مـقـارـنـةـ بـبـقـيـةـ أـنـوـاعـ الأـقـرـاصـ الـأـخـرـىـ. أنـظـرـ إـلـىـ الشـكـلـ (43ـ).



الشكل (43): محرك الأقراص الصلبة HDD.

يبـيـنـ الشـكـلـ (44ـ) مـوـقـعـ عـنـاصـرـ التـخـزـينـ فـيـ لـوـحـةـ التـحـكـمـ الرـئـيـسـيـ لـآـلـةـ تصـوـيرـ وـثـائـقـ رـقـمـيـةـ.



الشكل (44): مـوـقـعـ عـنـاصـرـ التـخـزـينـ فـيـ لـوـحـةـ التـحـكـمـ الرـئـيـسـيـ لـآـلـةـ تصـوـيرـ الـوـثـائـقـ الرـقـمـيـةـ.

دـ - وـحدـاتـ التـخـزـينـ الصـماءـ (SSD) (Solid State Drives): سـمـيـتـ الصـماءـ Solid لأنـهاـ لاـ تـحتـويـ أيـ مـحـرـكـاتـ أوـ أـجـزـاءـ مـتـحـرـكـةـ، وـلاـ تـحتـويـ أـقـرـاصـاـ وـلاـ شـرـائـطـ، إنـماـ لـوـحـةـ كـهـرـبـائـيـةـ فـيـهـ الـمـلـاـيـنـ مـنـ خـلـاـيـاـ التـخـزـينـ الصـغـيرـةـ. وـيـبـيـنـ الشـكـلـ (45ـ) الـفـرقـ بـيـنـ مـحـرـكـ الأـقـرـاصـ الـصـلـبةـ وـوـحدـةـ التـخـزـينـ الصـماءـ.



SSD vs HDD

الشكل (45): عـنـاصـرـ التـخـزـينـ فـيـ آـلـةـ تصـوـيرـ الـوـثـائـقـ.

هـ - مَنْفَذُ النَّافِلِ التَّسْلِسِلِيِّ الْعَامِ (Universal Serial Bus) (USB): تَحْتَوِي مُعْظَمُ الْآلاتِ التَّصْوِيرِ الْحَدِيثَةِ مَنْفَذًا مِنْ نَوْعِ USB، يُسْمِحُ بِتَوْصِيلِ الْذَّاكرَةِ الْمُتَنَقْلَةِ (Flash Memory) لِنَقْلِ الْمُعْلَمَاتِ بَيْنِ الْآلَةِ وَالْذَّاكرَةِ، وَيَعْدُ هَذَا الْمَنْفَذُ أَشَهَرُ مَنْفَذٍ لِتَوْصِيلِ الْبَيَانَاتِ حَتَّىِ الْآنِ. وَتَحْتَوِي مُعْظَمُ الْآلاتِ التَّصْوِيرِ مَنْفَذَ USB أَوْ بَطَاقَةَ SD؛ أَيْ إِنَّ الْوِثِيقَةَ الْجَاهِزَةَ لِلطبَاعَةِ عَلَىِ USB أَوْ بَطَاقَةَ SD، يُمْكِنُ طَبَاعَتِهَا مُباشِرَةً عَلَىِ الْآلَةِ تَصْوِيرِ الْوِثَائِقِ دُونَ الْحَاجَةِ إِلَىِ بَرْنَامِجٍ تَشْغِيلِ الطَّبَاعَةِ عَلَىِ الْحَاسُوبِ.

5 - البرمجيات (Softwares):

تَحْتَاجُ الْآلَةِ تَصْوِيرِ الْوِثَائِقِ الرَّقْمِيَّةِ إِلَىِ مَجْمُوعَةِ الْبَرْنَامِجِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي مَسْحِ الْوِثِيقَةِ وَالطبَاعَةِ وَالنَّسْخِ وَتَحْرِيرِ الْبَيَانَاتِ وَتَخْزِينِهَا، وَإِلَىِ بَرْنَامِجٍ تَدْعُمُ الْمَعْدَاتِ الإِلَاضَافِيَّةِ الَّتِي تُضَافُ إِلَىِ الْآلَةِ تَصْوِيرِ الْوِثَائِقِ، وَتَخَلُّفُ الْبَرْنَامِجِ مِنْ الْآلَةِ إِلَىِ أُخْرَىِ، وَيُنْصَحُ بِالاطِّلاعِ عَلَىِ كُتُبِ الشَّرْكَةِ الصَّانِعَةِ. وَمِنْ أَهْمِ الْبَرْنَامِجِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي ذَلِكَ:

أ - بَرْنَامِجٌ ضَبْطِ الإِعْدَادَاتِ: يُسْتَخْدِمُ هَذَا الْبَرْنَامِجُ عِنْدَ تَرْكِيبِ الْآلَةِ تَصْوِيرِ جَدِيدَةِ أَوْ عِنْدَ اسْتِبَدَالِ أَحَدِ الْمُسْتَهْلِكَاتِ، مَثَلَ: الْأَسْطَوَانَةِ الْحَسَاسَةِ، أَوْ مَادَةِ التَّظْهِيرِ، أَوْ مَادَةِ الْحِبرِ، حِيثُ يُضَبِّطُ الْبَرْنَامِجُ عَدَادَ الْعَمَرِ الْأَفْرَاضِيِّ وَكَذَلِكَ الْحَسَاسَاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ.

بـ - بَرْنَامِجُ الْفَحْصِ الذَّاتِيِّ: يُسْتَخْدِمُ الْبَرْنَامِجُ فِي فَحْصِ صَلَاحِيَّةِ أَجْزَاءِ مُخْتَلَفةٍ فِي الْآلَةِ، مَثَلَ: مَصْبَاحَيِّ التَّعْرِيسِ وَالتَّسْخِينِ، وَالْقَوَابِضِ، وَالْمُحْرَكَاتِ، وَالْمَجَسَاتِ، وَغَالِبًا يَكُونُ الْفَحْصُ بِدَائِيَّةِ التَّشْغِيلِ أَوْ عِنْدَ اسْتِدَاعَةِ الْبَرْنَامِجِ مِنْ لَوْحَةِ التَّشْغِيلِ بِاسْتِخدَامِ أَمْرِ مُعِينِ (Code).

جـ - بَرْنَامِجٌ عَمَلِ تَهْيَةِ (ضَبْطِ الْمُصْنَعِ) لِلْآلَةِ (Format): يُسْتَخْدِمُ عِنْدَمَا يَتَكَرَّرُ ظَهُورُ بَعْضِ الْمُشَكَّلَاتِ التَّقْنِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّصْوِيرِ وَالْمَسْحِ وَغَيْرِهَا، فَمَسْحُ الْذَّاكرَةِ وَالْإِعْدَادَاتِ، وَتَرْجِعُ الْآلَةِ إِلَىِ الْوَضْعِ الْأُولِيِّ.

دـ - بَرْنَامِجٌ تَصْفِيرِ الْعَدَادَاتِ: يُسْتَخْدِمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَىِ تَصْفِيرِ عَدَادِ النَّسْخِ الَّتِي تُسْخَّتْ، وَالْبَدَءُ مِنْ جَدِيدٍ.

هـ - بَرْنَامِجٌ التَّحْكُمِ الْخَاصَّةِ، مَثَلَ:

أـ . بَرْنَامِجٌ التَّحْكُمِ فِي مَسْتَوِيِّ الْحِبرِ.

بـ . بَرْنَامِجٌ التَّحْكُمِ فِي درَجَةِ حرَارَةِ مَصْبَاحِ التَّسْخِينِ فِي مَجْمُوعَةِ التَّثْبِيتِ.

جـ . بَرْنَامِجٌ التَّحْكُمِ فِي فُولَتِيَّةِ مَصْبَاحِ مَجْمُوعَةِ التَّعْرِيسِ، وَعَلَيْهِ، بِشَدَّةِ الإِلَاضَاءَةِ.

البرامج المتوفرة في آلات تصوير الوثائق الرقمية

تعمل آلة تصوير الوثائق الرقمية باعتبارها جهازاً مستقلاً، فهي ناسخة بالألوان الأبيض والأسود، ولا حاجة إلى تشغيل الحاسوب لإنشاء النسخ، إنما يمكن ضبط إعدادات النسخ بسهولة عبر لوحة التحكم، ويمكن معالجة مهام النسخ والطباعة والإرسال الرقمي في الوقت نفسه، إن وجود معالج (CPU)، وذاكرة، وعناصر للتخزين داخل آلة تصوير الوثائق الرقمية، يوفر تلك المزايا الرقمية الحديثة، لاستخدام الجهاز طابعة ومساحة ضوئية.

توصيل آلة التصوير بجهاز الحاسوب:

عند ربط آلة التصوير بالحاسوب يُستخدم أحد أنظمة التشغيل (Windows, Linux, Macintosh) بوصفها برمجيات تشغيل رئيسية، وتحتوي تلك الأنظمة البرامج الإضافية الآتية:

- 1 - برنامج تشغيل الطباعة: يعمل هذا البرنامج على الاستفادة من مزايا الطباعة كلها.
- 2 - برنامج تشغيل الماسحة الضوئية: يجري هذا البرنامج المسح الضوئي للمستندات والأوامر كلها المرافقة لعملية المسح.
- 3 - برنامج اللوحة الذكية: يتيح هذا البرنامج متابعة حالة الآلة، ويرسل إشارات تنبيهية عند حدوث خطأ ما في أثناء عمليات النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.
- 4 - برنامج ضبط بروتوكولات الشبكة: يستخدم في تعيين عناوين (TCP/IP) على الإنترنت.

مزايا آلات تصوير الوثائق الرقمية

تقدم آلات تصوير الوثائق الرقمية اليوم العديد من المزايا مقارنة بآلات تصوير الوثائق التماضية، من أهم تلك المزايا:

- أ - حجم الآلة: تعد آلات تصوير الوثائق الرقمية أصغر بكثير من آلات تصوير الوثائق التماضية.
- ب - الجودة: تعد الصورة المنسوخة في آلات تصوير الوثائق الرقمية أكثر جودة من الصورة المنسوخة في آلات تصوير الوثائق التماضية.
- ج - الكلفة: تعد تكلفة آلات تصوير الوثائق الرقمية أقل من تكلفة آلات تصوير الوثائق التماضية.
- د - الصيانة: أجزاء آلات تصوير الوثائق الرقمية قليلة، وعليه، فإن تصليحها وصيانتها أرخص وأسهل.
- ه - الوظائف: تستطيع آلات تصوير الوثائق الرقمية تنفيذ العديد من الوظائف التي لا تقوم بها آلات تصوير الوثائق التماضية؛ مثل: تخزين الصور التي تمسح ضوئياً ورقمياً، وتستطيع آلات تصوير الوثائق الرقمية إرسال الصور المخزنة عبر الناسوخ والبريد الإلكتروني في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بطباعة نسخ. ويمكن أيضاً استخدامها طبعاتٍ في أي أجهزة حاسوبية متصلة بها.

و- تحسين كفاءة العمل: نظرًا إلى الوظائف المتعددة لآلات تصوير الوثائق الرقمية، ستزداد كفاءة سير العمل في أي منشأة.

ز- موفرة الطاقة: إن العديد من آلات التصوير الرقمية تحمل شعار Energy Star، وهذا يعني أن هذه الطابعات قد اجتازت اختبارات توفير الطاقة والمحافظة على البيئة، وعليه، فهي صديقة للبيئة.



1 - أبحث في الإنترن特 عن مزايا إضافية لآلية تصوير الوثائق الرقمية، ثم أدونّها في تقرير، وأعرضه على زملائي.

2 - أبحث في مصادر المعرفة المتوافرة في مدرستي عن أجهزة أخرى تستخد تكنولوجيا جهاز مزدوج الشحنة CCD.






القياس والتقويم

★★★★★

- 1 - أعلل ما يأتي: يعد استخدام تقنية CCD التكنولوجيا الأساسية المستخدمة في الصور الرقمية.
- 2 - أفسر وجود ذاكرة خاصة في وحدة التعريض في آلة تصوير الوثائق الرقمية.
- 3 - أقارن محرك الأقراص الصلبة HDD بوحدات التخزين الصماء SSD.
- 4 - ما وظيفة كل مما يأتي: (منفذ USB - ذاكرة RAM - جهاز CCD).
- 5 - أعدد مزايا آلات التصوير الرقمية.
- 6 - يبين الشكل الآتي مراحل نسخ وثيقة في آلة تصوير الوثائق الرقمية، أكتب أسماء الأجزاء المرقمة من 1 إلى 8:









يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1 - فك وحدة مزدوج الشحنة (CCD) واستبدالها في آلة تصوير الوثائق بطريقة صحيحة.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف 5. كتيب الصيانة والتشغيل	1. وحدة CCD جديدة
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1): فك البراغي الخمسة (1) للغطاء المعدني الخاص باللوحة الإلكترونية CCD	<p>فك وحدة CCD الموجودة في مجموعة التعريض. تأكد من وضع مفتاح تشغيل آلة تصوير الوثائق على وضع (OFF).</p> <p>1 - أفك الزجاجة الرئيسية في آلة تصوير الوثائق الرقمية. 2 - أفك البراغي الخمسة (1) للغطاء المعدني الخاص باللوحة الإلكترونية (CCD 2) كما في الشكل (1).</p>
 الشكل (2): التوصيات الثلاث الموجودة على اللوحة الإلكترونية للمزدوج الشحنة.	<p>3 - أفصل التوصيات الثلاث الموجودة على اللوحة الإلكترونية للمزدوج الشحنة كما في الشكل (2).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="299 559 598 592">الشكل (4): فك الوحدة كلها.</p>	<p data-bbox="758 239 1423 346">4 - أفك الوحدة كاملة، أفك البرغيين (1)، والقطعة المعدنية الجانبية (2)، لوحة (3) (CCD) كما في الشكل (4).</p>
<p data-bbox="774 627 1423 671">استبدال وحدة CCD الموجودة في مجموعة التعرض</p>  <p data-bbox="166 982 740 1085">الشكل (5): أتحقق من العلامة الموجودة على العدسة وحدة CCD</p>	<p data-bbox="758 692 1423 800">1 - أتحقق من العلامة الموجودة على العدسة لوحدة CCD القديمة (- ، 0 ، +) أنظر إلى الشكل (5).</p>
 <p data-bbox="216 1611 690 1655">الشكل (6) إعادة تركيب وحدة CCD</p>	<p data-bbox="758 1107 1423 1214">2 - أعيد تركيب وحدة لوحه وعدهه CCD كما في الشكل .(6)</p>
	<p data-bbox="1130 1721 1423 1765">3 - برمجة جهاز CCD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1022 1765 1423 1809">1. أضبط عيار العدسة (2) على 0. <li data-bbox="715 1809 1423 1853">2. أعيد تركيب القطعة المعدنية الجانبية (3) ببرغي التثبيت (4). <li data-bbox="773 1853 1423 1896">3. أعيد تركيب الوصلات (1) الخاصة باللوحة الإلكترونية.

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

1. أعيد تركيب الغطاء المعدني الحافظ للوحة الإلكترونية والعدسة.
2. أشغل الآلة وأضبط إعدادات الآلة.
3. ضبط إعدادات وحدة CCD في آلة تصوير الوثائق الرقمية، في لوحة التحكم (شاشة اللمس)
 - .Service mode>>>>> system 2>>>> CCD calibration .4
 - .Service mode>>>>> system 2>>>> Line Mag setting .5
- .Service mode>>>>>Machine>>>>Printer Area>>>Paper feed direction Adj .6
- .Service mode>>>>>Machine>>>> Scan Area>>>Main Scan Zoom Adj .7

التقويم:

- 1 - أعلل ما يأتي: يوصي كتيب تشغيل الآلة بعدم استخدام أدوات معدنية عند تحريك وحدة CCD.
- 2 - ما وظيفة مفتاح (- ، 0 ، +) في الوحدة؟
- 3 - أذكر أخطاء فني الصيانة عند فك وحدة CCD وتركيبها.

تمارين إضافية:


مستخدماً كتيب الصيانة والتشغيل، أنظف الحساس CCD كما في الشكل الآتي ثم أكتب الخطوات التينفذتها.






يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. فك وحدة حزام النقل في آلة تصوير الوثائق الملونة، وصيانتها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف (شفط) 5. كتيب الصيانة والتتشغيل	1. وحدة CCD جديدة
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p>الشكل (1): وحدة حزام النقل في آلة تصوير الوثائق الملونة.</p>	<p>وحدة حزام النقل هي جزء من آلة تصوير الوثائق الملونة، تتكون من حزام بوليمر أسود يحمل الحبر الملون YMCK، وينقل الجسيمات من الخرطوشة بصورة موحدة إلى الورق، انظر إلى الشكل (1).</p>
 <p>الشكل (2): البوابة الجانبية لآلة تصوير الوثائق الملونة.</p>	<p>أولاً: فك وحدة حزام النقل لآلية تصوير الوثائق الملونة</p> <ol style="list-style-type: none"> - أتأكد من أن مفتاح التشغيل على وضع (OFF). - أفتح البوابة الجانبية لآلية تصوير الوثائق الملونة كما في الشكل (2).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="334 521 721 557">الشكل (3): موقع وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="866 232 1498 287">3 - أستدل على موقع وحدة حزام النقل في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="276 857 783 892">الشكل (4): فك برااغي تثبيت وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="833 583 1498 692">4 - أفك البراغي الموجودة على اليمين واليسار كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="334 1186 721 1221">الشكل (5): سحب وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="833 934 1498 1043">5 - أسحب الوحدة مُتجنّباً لمس فيلم وحدة حزام النقل كما في الشكل (5).</p>
 <p data-bbox="259 1515 794 1618">الشكل (6): وحدة حزام النقل لآلية تصوير الوثائق الملونة.</p>	<p data-bbox="833 1241 1498 1350">6 - أضع الوحدة على طاولة العمل النظيفة كما في الشكل (6).</p>
 <p data-bbox="334 1903 711 1938">الشكل (7): فقد وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="833 1635 1498 1745">7 - أتفقد حزام الفيلم لوحدة حزام النقل وكذلك مجموعة التروس كما في الشكل (7).</p>

ثانياً: إجراء صيانة لوحدة حزام النقل

أذكر ما يأتي قبل البدء بصيانة وحدة حزام النقل:

- تجنب لمس حزام النقل؛ لأن الزيوت الموجودة على الأصابع قد تلوث حزام نقل البوليمر الأسود.
- تجنب تدوير حزام البوليمر الأسود في الاتجاه الخاطئ لكيلا يتلف.
- تجنب مسح حزام النقل من مادة البوليمر السوداء اللامعة؛ لكيلا تظهر الخدوش والضربات في حزام النقل على المطبوعات.
- تجنب تعريض الحزام للضوء مدة طويلة؛ لأنه حساس للضوء.



الشكل (8): فقد وحدة حزام النقل.

1 - أدور الحزام البوليمر الأسود في الاتجاه الصحيح لحركة التروس، ملاحظاً وجود صورة على الحزام أو تجمع لمادة الحبر الملون على سطح الحزام الناقل كما في الشكل (8).



الشكل (9): فقد وحدة حزام النقل.

2 - أنظف وحدة الحزام الناقل بمنفخ الهواء، مراعياً عدم إتلاف البطانات الموجودة في طريق الحزام الناقل.

3 - أدور ترس الحزام الناقل في الاتجاه الصحيح؛ لفقد أي عيوب ممكنة على الحزام الناقل كما في الشكل (9).






الشكل (10): تنظيف وحدة حزام النقل.


4 - أضع الحزام الناقل على الطولة العمل بوضعية الارتكاز.

5 - أنظف سطح الحزام الناقل بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء والكحول النقي.

6 - انتظر إلى أن تجف المادة المبللة للحزام، وأنظف الوجه الأول له كما في الشكل (10).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="241 515 806 603">الشكل (11): شفرة تنظيف الموجودة في وحدة حزام النقل</p>	<p data-bbox="839 241 1505 339">7 - أدور الحزام الناقل بالتروس، وأنظف السطح بالطريقة نفسها في البند 5.</p> <p data-bbox="839 361 1505 460">8 - أفك الإطار المعدني لوحدة لحزام الناقل للوصول إلى شفرة التنظيف كما في الشكل (11).</p>
	<p data-bbox="773 635 1505 679">9 - أتفقد عمل شفرة التنظيف وصلاحيتها بتنظيف خط الحبر.</p> <p data-bbox="590 701 1505 745">10 - أعيد تجميع وحدة الحزام النقل وأضعها في مكانها في آلة تصوير الوثائق.</p>
<p data-bbox="540 811 1505 855">ثالثاً: استبدال الحزام البوليمر الأسود لوحدة الحزام لآلية تصوير الوثائق الملونة:</p> <p data-bbox="922 877 1505 921">يُستبدل حزام الفلم لوحدة حزام النقل بعد التأكد من:</p> <ul data-bbox="1089 942 1505 1184" style="list-style-type: none"> - الضربات والخدوش على الحزام. - امتلاء خزان الحبر وسكبه مرة أخرى على الأحزمة. - اهتراء الحزام. - تلف شفرة التنظيف. 	
 <p data-bbox="241 1513 806 1557">الشكل (12): فك برااغي التثبيت لغطاء وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="839 1228 1505 1326">1 - أفك البراغي الثلاثة للغطاء الجانبي لشفرة تنظيف الحزام الناقل كما في الشكل (12).</p>
 <p data-bbox="241 1853 806 1940">الشكل (13): فك برااغي التثبيت لغطاء وحدة حزام النقل (الطرف الآخر).</p>	<p data-bbox="839 1578 1505 1677">2 - أفك البراغي الثلاثة للغطاء الجانبي في الطرف الآخر كما في الشكل (13).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="201 456 700 550">الشكل (14): تحرير النابض الأول للأسطوانة الجانبية الأولى.</p>	<p data-bbox="758 236 1423 342">3 - أحرر النابض الجانبي للأسطوانة الجانبية الأولى لضمان حرية حركة الأسطوانة كما في الشكل (14).</p>
 <p data-bbox="201 789 700 883">الشكل (15): تحرير النابض الثاني للأسطوانة الجانبية الثانية.</p>	<p data-bbox="758 581 1423 686">4 - أفك الغطاء المعدني الحافظ للنابض، وأحرر النابض الخاص بالأسطوانة الخلفية كما في الشكل (15).</p>
 <p data-bbox="176 1133 725 1228">الشكل (16): سحب الأسطوانة الخلفية لوحدة النقل للحصول على الحزام البوليمر الأسود القديم.</p>	<p data-bbox="758 925 1423 1087">5 - أسحب الأسطوانة الخلفية لوحدة النقل للحصول على الحزام البوليمر الأسود القديم، ثم أسحب الحزام من الإطار المعدني كما في الشكل (16).</p>
 <p data-bbox="201 1528 700 1581">الشكل (17): الحزام البوليمر الأسود الجديد.</p>	<p data-bbox="758 1250 1423 1355">6 - أحضر الحزام البوليمر الأسود الجديد، متأكدًا من أنه بمواصفات الحزام القديم كما في الشكل (17).</p>
 <p data-bbox="176 1835 725 1929">الشكل (18): تثبيت الحزام البوليمر الأسود الجديد مكان القديم.</p>	<p data-bbox="758 1594 1423 1756">7 - أثبتت الحزام البوليمر الأسود الجديد مكانه مُراعيًّا عدم خدش أو جرح الأطراف الخاصة بالحزام كما في الشكل (18).</p>

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="329 535 733 572">الشكل (19): تجميع وحدة حزام النقل.</p>	<p data-bbox="844 243 1498 346">8 - أعيد تجميع الأسطوانة الخلفية في مكانها كما في الشكل (19).</p>
 <p data-bbox="305 872 750 910">الشكل (20): تثبيت حلقة على شكل (€).</p>	<p data-bbox="844 603 1498 706">9 - أتأكد من تثبيت حلقة على شكل (€) التي تغلق عمود الأسطوانة الخلفية كما في الشكل (20).</p>
<p data-bbox="256 938 799 1041">أفك البراغي الثلاثة التي تربط شفرة التنظيف على الغطاء الجانبي الأول.</p>  <p data-bbox="445 1355 611 1392">الشكل: (21/أ).</p>	<p data-bbox="899 938 1498 975">10 - استبدال شفرة التنظيف كما في الشكل (21/أ).</p>
<p data-bbox="266 1421 791 1524">أركب شفرة التنظيف الجديدة وأثبتها على الغطاء الجانبي ببراغي التثبيت.</p>  <p data-bbox="429 1826 628 1864">الشكل: (21/ج).</p>	<p data-bbox="961 1421 1381 1458">أنظف الغطاء الجانبي مُستخدمًا الشفاط.</p>  <p data-bbox="1070 1826 1270 1864">الشكل: (21/ب).</p>
	<p data-bbox="816 1910 1498 1953">11 - أعيد تركيب الغطاء الجانبي الأول بطريقة الفك نفسها.</p>

12 - أدخل برمجية الآلة عبر شاشة اللمس، وأصفر عداد استخدام الحزام الناقل للآلة، هذا الإجراء لإشعار المستخدم عند الحاجة إلى صيانة وحدة النقل الثانية أو استبدال الحزام البوليمر الأسود.

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

- 1 - متى يمكن استبدال الحزام البوليمر الأسود لوحدة الحزام في آلة تصوير الوثائق الملونة؟
- 2 - هل يمكن تصليح الحزام البوليمر الأسود الخاص بوحدة حزام النقل؟
- 3 - أوضح الأعطال الممكنة عند ارتفاع الحزام البوليمر الأسود.

تمارين إضافية:

1. أدخل برمجية الآلة من شاشة اللمس، وأصفر عداد استخدام الحزام الناقل للآلة، هذا الإجراء لإشعار المستخدم عند الحاجة إلى صيانة وحدة النقل أو استبدال الحزام البوليمر الأسود.





يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. فك وحدة الكتابة (الليزر) في آلة تصوير الوثائق الملونة وصيانتها.

متطلبات تنفيذ التمرين




المواد الأولية	التجهيزات
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. مواد تنظيف 3. مكنسة تنظيف (شفط) 4. كتيب الصيانة والتشغيل	
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل



شكل الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة بمساعدة وحدة الكتابة (الليزر)، التي تحتوي أربعة وحدات كتابة منفصلة موجودة داخل الوحدة، فيوجه شعاع الليزر بمحرك ومراة مضلعة لها سبعة وجوه، ونحتاج إلى صيانة وحدة الكتابة؛ لضمان جودة الصورة الملونة المنسوخة كما في الشكل (1).






الشكل (1): وحدة الكتابة (الليزر) لآلة تصوير وثائق ملونة.

أتأكد من وضع مفتاح تشغيل آلة تصوير الوثائق على وضع عدم التشغيل (OFF).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>1 - أفك الغطاء البلاستيكي الجانبي كما في الشكل (1)، مُحتفظاً بالبراغي في مكان آمن.</p>
	<p>2 - أفك الغطاء المعدني الواقي للوحدة الإلكترونية كما في الشكل (2).</p>
	<p>3 - أفك بحذر جميع الوصلات الكهربائية الموجودة على لوحة التغذية الكهربائية كما في الشكل (3).</p>
	<p>4 - أفك الوصلة الكهربائية ووصلة البيانات الموجودة على اللوحة الإلكترونية الصغيرة كما في الشكل (4).</p>


الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="301 528 755 572">الشكل (5): حامل لوحة التغذية الكهربائية.</p>	<p data-bbox="844 243 1501 346">5 - أفك برااغي حامل اللوحة التغذية الكهربائية كما في الشكل (5).</p>
<p data-bbox="528 609 1501 653">6 - أسحب لوحة التغذية الكهربائية الرئيسية إلى الوراء لإخراجها كما في الشكل (6).</p> 	<p data-bbox="562 1054 1177 1098">الشكل (6): فك لوحة التغذية الكهربائية الرئيسية من الآلة.</p>
 <p data-bbox="284 1493 778 1537">الشكل (7): فك اللوحة الإلكترونية الصغيرة.</p>	<p data-bbox="844 1135 1501 1289">7 - أفك لوحة الإلكترونية الصغيرة لإخراج وحدة الكتابة (الليزر) من آلة تصوير الوثائق الملونة كما في الشكل (7).</p> <p data-bbox="844 1311 1501 1414">الأسماء الحمراء للدلالة على الوصلات والبراغي المطلوب فكها.</p>
 <p data-bbox="312 1903 745 1947">الشكل (8): فك الغطاء المعدني السفلي.</p>	<p data-bbox="844 1559 1501 1684">8 - أفك الغطاء المعدني السفلي (7 برااغي) كما في الشكل (8).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="272 557 633 594">الشكل (9): علبة الحبر المستهلك.</p>	<p data-bbox="761 243 1426 346">9 - أفتح البوابة الأمامية، محرّراً قفل علبة الحبر المستهلك كما في الشكل (9).</p>
<p data-bbox="162 625 1426 728">10 - أفك الغطاء البلاستيكي الحافظ للوحدة التحكم الخاصة بوحدات الأسطوانة الحساسة والحبر والمظهر الأمامية كما في الشكل (10).</p>	
<p data-bbox="309 1085 1282 1122">الشكل (10): لوحة التحكم الخاصة بوحدات الأسطوانة الحساسة والحبر والمظهر الأمامية.</p>	<p data-bbox="761 1157 1426 1260">11 - أفك برااغي القطعة الممسكة بوحدة الكتابة (الليزر) كما في الشكل (11)</p>
 <p data-bbox="201 1486 700 1524">الشكل (11): فك برااغي وحدة الكتابة الأمامية.</p>	<p data-bbox="761 1552 1426 1721">12 - أفك الوصلات الخاصة بوحدة الكتابة (الليزر) الموجودة على اللوحة الإلكترونية الأمامية كما في الشكل (12).</p>
 <p data-bbox="179 1848 721 1929">الشكل (12): الوصلات الكهربائية الخاصة بوحدة الكتابة.</p>	

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="284 581 766 682">الشكل (13): وحدة الكتابة الليزر المكونة من صندوق.</p>	<p data-bbox="836 243 1501 344">13 - أسحب بحذر وحدة الكتابة الليزر المكونة من صندوق يحتوي أربعة مرشحات زجاجية كما في الشكل (13).</p>
	<p data-bbox="753 710 1501 758">14 - أضع الوحدة في مكان نظيف وآمن، مُتبِعاً الخطوات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="670 774 1501 822">أ- أنظف الوحدة بفرشاة تنظيف ناعمة، بدءاً بالمرشحات وبهيكل الوحدة. <li data-bbox="653 839 1501 888">ب- أنظف المرشحات بقطعة قماش نظيفة وناشفة، انظر إلى الشكل (14). 
	<p data-bbox="633 1296 1099 1344">الشكل (14): تنظيف وحدة الكتابة (الليزر).</p>
	<p data-bbox="495 1427 1501 1475">15 - أعيد تركيب وحدة الكتابة (الليزر). (آخر قطعة فككتها ستكون أول قطعة أركبها).</p>
	<p data-bbox="587 1559 1501 1607">16 - أعيد تشغيل آلة تصوير الوثائق، مُتَأكِّداً من جاهزية الآلة وجودة الصورة.</p>
	<p data-bbox="467 1690 1501 1739">- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبيّن الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.</p>

التقويم:

- 1 - ما سبب وجود مكونات وحدة الكتابة (الليزر) في صندوق أسود محكم الإغلاق؟
- 2 - ما سبب وجود الستار الأبيض والعلامة التحذيرية على لوحة التغذية الكهربائية الرئيسية في الشكل (15)؟
- 3 - أعلا: وجود أربعة مرشحات داخل وحدة الكتابة (الليزر).



الشكل (15): لوحة التغذية الكهربائية الرئيسية.

تمارين إضافية:

أفك بمساعدة زملائي صندوق وحدة الكتابة (الليزر) كما في الشكل الآتي، مُتعرّفًا مكوناتها الداخلية.





يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1 - فك القرص الصلب والذاكرة الموجودة في آلة تصوير الوثائق، وإعادة تهيئته (Format).

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. صندوق عدة 3. مواد تنظيف 4. مكنسة تنظيف (شفط) 5. كتيب الصيانة والتشغيل	1. قرص صلب HDD
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

بعد القرص الصلب (Hard Desk) وحدة تخزين البيانات الرئيسية في آلة تصوير الوثائق الرقمية، ويستخدم في تخزين المعلومات الرقمية على أقراص سريعة الدوران واسترجاعها، وهناك أنواع مختلفة ومتعددة من (Hard Desk)، ويتميز كل منها بسعة تخزين وسرعة دوران مختلفة. نلجم في حالات محددة لعمل إعادة تهيئة (Format) للقرص الصلب كما في الشكل (1) والحالات التي يتم فيها عمل تهيئة القرص الصلب هي:

- عند تركيب قرص صلب جديد لآلة تصوير الوثائق الرقمية.
- عند الاستغناء عن الآلة أو نقلها إلى مكان آخر حفاظاً على سرية المعلومات.



. الشكل (1): القرص الصلب HDD .

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="246 559 656 598">الشكل (1): الآلة على وضع OFF .</p>	<p data-bbox="1011 166 1182 206">أولاً: تركيب القرص الصلب (hard Desk) داخل آلة تصوير الوثائق الرقمية</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="766 353 1423 462">1 - أتأكد من وضعية مفتاح تشغيل الآلة الرئيس على الإيقاف .
 <p data-bbox="246 967 656 1006">الشكل (2): فك الغطاء الخلفي للآلة .</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="766 625 1423 734">2 - أفك الغطاء الخلفي المبين في الشكل (2) بأداة مناسبة، محتفظاً بالبراغي في مكان آمن ونظيف.
 <p data-bbox="167 1383 733 1486">الشكل (3): فصل وصلي (SATA) ومزود الطاقة الخاصة بالقرص الصلب.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="766 1041 1423 1151">3 - أفصل وصلي (SATA) ومزود الطاقة الخاصة بالقرص الصلب كما في الشكل (3).
 <p data-bbox="184 1844 716 1947">الشكل (4): فك قاعدة القرص الصلب المثبتة على اللوحة الأم.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="766 1515 1423 1625">4 - أفك قاعدة القرص الصلب الموجودة على اللوحة الأم (Motherboard) الخاصة بالآلة.

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="339 557 716 594">الشكل (5): القرص الصلب القديم.</p>	<p data-bbox="838 243 1503 337">5 - أضع القرص الصلب القديم جانباً وأثبت مكانه قرصاً صلبياً جديداً.</p>
 <p data-bbox="322 967 733 1004">الشكل (6): معلومات القرص الصلب.</p>	<p data-bbox="838 625 1503 785">6 - أدون نوع القرص الصلب وسعة التخزين كما في الشكل (6)، ملاحظة الأفضل تركيب قرص صلب بالسعة نفسها الموجودة عليه.</p>
 <p data-bbox="239 1390 811 1484">الشكل (7): تركيب وصلي (SATA) ومزود الطاقة الخاصة بالقرص الصلب.</p>	<p data-bbox="838 1048 1503 1186">7 - أعيد تركيب وصلي (SATA) ومزود الطاقة الخاصة بالقرص الصلب على اللوحة الأم (Motherboard) الخاصة بالآلية.</p>
 <p data-bbox="305 1901 750 1938">الشكل (8) موقع الذاكرة على اللوحة الأم.</p>	<p data-bbox="838 1515 1503 1631">8 - أتأكد من تثبيت الذاكرة في مكانها، مدوّناً قيمة الذاكرة الموجودة على اللوحة الأم ونوعها كما في الشكل (8).</p>

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (9): إعادة تركيب الغطاء الخلفي للآلة.


خطوات العمل

9 - أعيد تركيب الغطاء الخلفي المبين في الشكل (9) بأداة مناسبة.

10 - أشغل الآلة من المفتاح الرئيس.



الشكل (10): اختيار Counter على شاشة اللمس



الشكل (11): إدخال الرقم السري عن طريق لوحة الأرقام.

ثانيًا: تهيئة القرص الصلب برمجيًا (software)

1 - أضغط قائمة (Counter)، و (Menu) على شاشة اللمس كما في الشكل (10).

2 - اختر من القائمة خيار (Display Keyboard) لإظهار أيقونات الأرقام على شاشة اللمس كما في الشكل (11).

3 - أدخل الرقم السري كما يأتي (Stop 00 Stop 01، بعض الآت تدخل على رقم سري ثانٍ.

4 - اختر (System 2 (HDD)، في حالة ظهرت Installed هذا يدل أن آلة تصوير الوثائق تعرفت على القرص الصلب كما في الشكل (12).



الشكل (12): اختيار System 2(HDD)

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (13): مصادقة الإجراءات (State Confirmation).

خطوات العمل

5 - أرجع على الصفحة السابقة وأختار مصادقة الإجراءات (State Confirmation)

6 - أختار (Memory Check) لعمل تهيئة فورمات للقرص الصلب.



الشكل (14): التهيئة الأولى الفيزيائية (Physical Format) والثانية التهيئة المنطقية (Logical Format).

7 - أختار التهيئة الأولى الفيزيائية (Physical Format) والثانية التهيئة المنطقية (Format Logical) .


أضغط start لبدء الفورمات كما في الشكل (14).



الشكل (15): انتهاء عملية الفورمات.

8 - إيقاف الآلة بعد الانتهاء. ستظهر الرسالة الآتية: Please turn the main switch off and on كما في الشكل (15).

ثالثاً: إضافة برمجيات محددة لآلة تصوير الوثائق الرقمية



الشكل (16): استخدام USB في نقل المعلومات من الآلة وإليها.

1 - يتم إدخال الذاكرة المتنقلة (flash memory) في مدخل USB كما في الشكل (16) لآلة تصوير الوثائق.

2 - أستخدم الطريقة السابقة نفسها في الدخول إلى برمجية آلة تصوير الوثائق حتى تصل إلى System2.

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (17): نقل المعلومات من USB إلى الآلة

خطوات العمل

3 - أختار أيقونة **Install Data** لتنزيل البرمجية الموجودة على الذاكرة المتنقلة (flash memory). ثم أختار أمر تحديد (Set) كما في الشكل (17)، ثم أضغط مفتاح Start لتبدأ عملية نقل المعلومات من الذاكرة المتنقلة إلى وحدة التخزين في آلة تصوير الوثائق الرقمية.

5 - أرجع إلى الشاشة الرئيسية.


- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

- 1 - أفرق بين وصلة المعلومات الساتا SATA ووصلة المعلومات IDE التي تستخدم في توصيل القرص الصلب مع اللوحة الأم.
- 2 - أوضح متى أحتاج إلى تهيئة القرص الصلب التهيئة فизيائية (Physical Format) والتهيئة المنطقية (Format Logical).
- 3 - أوضح لماذا تلجأ شركات تصنيع آلات تصوير الوثائق إلى عمل قفل على الشاشة دخول المستخدم برقم سري.

تمارين إضافية:

إضافة ذاكرة إضافية لآلة تصوير الوثائق الرقمية، كما في الشكل المجاور الذي يبين الإجراءات الصحيحة بكتيب الصيانة والتشغيل لتنفيذ هذه المهمة.



التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أفأك وحدة مزدوج الشحنة (CCD) في آلة تصوير الوثائق.			
2	أستبدل وحدة مزدوج الشحنة (CCD) في آلة تصوير الوثائق.			
3	أفأك وحدة حزام النقل في آلة تصوير الوثائق الملونة.			
4	أجري صيانة لوحدة حزام النقل في آلة تصوير الوثائق الملونة.			
5	أفأك وحدة الكتابة (الليزر) في آلة تصوير الوثائق الملونة.			
6	أجري صيانة لوحدة الكتابة في آلة تصوير الوثائق الملونة.			
7	أفأك القرص الصلب والذاكرة الموجودة في آلة تصوير الوثائق.			
8	أعيد تهيئة (Format) القرص الصلب في آلة تصوير الوثائق.			

سادساً: آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة

Colored Digital Photocopier

الوحدة
الأولى

الناتجات

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:

- التفريق بين نوعي المزج اللوني الطرحي والجمعي.
- تُعرف مبدأ عمل آلات تصوير الوثائق الرقمية الملونة.
- توضيح المزايا الرئيسية لآلات متعددة الوظائف.



- ما وظائف آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة؟



آلة تصوير الوثائق



كيف نحصل على الألوان؟ ما الألوان الأساسية وما الألوان الثانوية؟ كيف تُمزج الألوان في آلات تصوير الوثائق الرقمية الملونة؟



أقرأ وأتعلم



لقد أصبحت الحاجة ملحة للحصول على نسخ ملونة، حيث يمكن لآلية تصوير الوثائق الملونة تصوير أو طباعة نسخ ملونة بجودة عالية جدًا، حيث تحتوي آلة التصوير الملونة أربعة ألوان، هي: الأصفر (Yellow (Y)، والأرجواني (Magenta (M)، والأزرق السماوي (Cyan (C)، والأسود (Black (K) ويرمز إليها بالأحرف (YMCK).


1 - مزج الألوان داخل آلة تصوير الوثائق الملونة:

هناك نوعان لمزج الألوان، وهما: المزج الجمعي (Additive color) والمزج الطرحي (Subtractive color).

أ - مزج الألوان الجمعي (Additive Color):

يُستخدم الضوء المرسل في إظهار اللون. فما هو نظام الألوان الجمعي؟

هو نظرية لونية تستند إلى خصائص الضوء، وتنص على أن كل الألوان في الطيف المرئي مكون من ثلاثة ألوان أساسية، هي: الأحمر (R)، والأخضر (G)، والأزرق (B)، المعروفة بألوان (RGB). يبين الشكل (46) أنه عند خلط الألوان الأساسية بعضها في كميات مختلفة نحصل على بقية الألوان.




الشكل (46): طريقة مزج الألوان الجمعي.

يعرف اللون الثانوي بأنه اللون الناتج من خلط لونين من الألوان الجمع الأساسية، والألوان الثانوية هي: الأرجواني، والأصفر، والأزرق السماوي، كما أن خلط جميع ألوان الطيف الأساسية ينتج منه اللون الأبيض الصافي.

يُستخدم هذا النظام في عرض الصور على الشاشات أو أي جهاز عرض بخلاف الطباعة.
معلومة: عندما يصطدم الضوء بجسم ما، يتمتص هذا الجسم الألوان كلها ما عدا لونه الحقيقي، فمثلاً: التفاحة الحمراء تمتص الألوان كلها ما عدا الأحمر؛ فهو ينعكس.

ب - مزج الألوان الطرحي (Subtractive Color)

تعتمد نظرية مزج الألوان الطرحي المبنية في الشكل (47) على خلط الصبغات الفعلية، حيث ارتبطت أحبار الطابعات بهذه الصبغات الثلاث، وهي: الأزرق السماوي Cyan، والأرجواني Magenta، والأصفر Yellow، فضلاً عن اللون الأسود Black الذي ينتج من خلطها جمِيعاً معًا.



الشكل (47): نظام الألوان الطرحي.

2 - آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة:

تعمل آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة بآلية التصوير نفسها في آلة تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون، ولكن، تُصوّر (نسخ) الوثيقة الملونة من الآلة بأربع وحدات تصوير منفصلة، تتشكل وتتطور صوراً منفصلة بالألوان: الأزرق السماوي، والأرجواني، والأصفر، والأسود، ينتج منها صور وثائق كاملة بالألوان. وفي ما يأتي مراحل عملية تصوير الوثائق الرقمية الملونة:

أ - الشحن (Charging)

في المرحلة الأولى يتم توفير جهد عالي سالب القطبية يبلغ حوالي (900V) لأسطوانة الشحن، مع مراعاة أن الجهد المستخدم يختلف بحسب الشركة المصنعة والموديل.

تشحن أسطوانة الشحن سطح الأسطوانة الحساسة بطبقة موحدة من الشحنة السالبة، تسمح المادة الحساسة المغلفة للأسطوانة الحساسة للضوء غير المعرضة للشحنة بالبقاء على السطح، هذه العملية تحدث للاسطوانات الأربع.

ب - التعرض (Exposure)

تبدأ عملية التصوير عند وضع وثيقة ملونة داخل جهاز التلقييم الآلي، فتبدأ وحدة التعرض بالعمل، إن الهدف الأساسي من وحدة التعرض في آلة التصوير الملونة، هي تحديد اللون الذي يشكل جزءاً معيناً في الوثيقة، ومن ثم، تحديد كيفية مزج الألوان الأربع ببعضها لتشكيل هذا اللون.


تنقسم آليات المسح الضوئي والتعرض في آلات التصوير الملونة الرقمية إلى نوعين، هما:

1- المسح الضوئي الرقمي بالعدسات والمرايا: في معظم آلات تصوير الوثائق الملونة الرقمية تستخدم عدة مرايا وعدسة ثابتة لإسقاط الضوء المنعكس عن الشريحة المضاءة من الوثيقة على وحدة جهاز المزدوج الشحنة (CCD) الملونة.

تحوّل وحدة (CCD) الملونة الضوء المنعكس من الوثيقة الأصلية إلى ثلاث إشارات تنازيرية للألوان الثلاثة الأصلية (RGB)، ويستخدم قسم معالجة الصورة هذه الإشارات في تكوين بيانات الألوان الأربع للخبر (YMCK).

تتكون وحدة (CCD) من ثلاثة خطوط يتكون كل منها من 5000 عنصر حساس للضوء تقريباً، ويزوّد كل خط بمرشح لوني واحد (أحمر، أو أخضر، أو أزرق)، ما يجعله حساساً لللون مرشحه فقط، كما يستخدم مرشح إضافي في إزالة الأشعة تحت الحمراء، وهذا مهم جداً في الصور المصقوله (glossy) التي تحتوي مناطق سوداء، وقد تظهر مُحمرة. تثبت وحدة CCD الملونة مع العدسة على لوحة مطبوعة واحدة لتشكل وحدة متكاملة تعرف بوحدة لوحة المجرسات (SBU Sensor Board Unit).

هكذا تتكون أجزاء الصورة المختلفة وتسقط على الأسطوانة الحساسة واحدة تلو الأخرى كما هو مبين في الشكل (48)، إلى أن تنتهي عملية تكوين الصورة النهائية؛ حيث تُنقل إلى الورق، وتحتوي آلات التصوير الحديثة ذاكرة كبيرة لتخزين بيانات الألوان الأولية (RGB) للوثيقة بأكملها، ثم تحويلها دفعة واحدة إلى بيانات الألوان الأربع للأبرة (YMCK).



الشكل (48): مرشحات الألوان الأربع (ثانيات الليزر).

2 - طريقة المسح الضوئي الرقمي المباشر: إن أنظمة المسح الضوئي الرقمي المباشر تستخدم مصفوفة الألياف البصرية ذاتية التركيز (Focusing Self Optic array Fiber) مع وحدة CCD مثبتتين معًا في آلة المسح الضوئي، وفي أثناء حركة المسح الضوئي، يضيء مصباح التعرض الفلورستي شريحة من الوثيقة عند مرورها تحتها، وتوجه مصفوفة الألياف البصرية الضوء المنعكس عن الشريحة المضاءة من الوثيقة نحو سطح الأسطوانة.

ج - مرحلة التطهير (Colored Development)

كما في آلات التصوير أحادية اللون، تستخدم آلات التصوير الملونة نظام تطهير ثانوي أو متعدد المراحل، إلا أن نظام التطهير الملون يتطلب وحدة تطهير منفصلة لكل نوع، فنحتاج إلى أربع وحدات تطهير، وعليه، نحتاج إلى عمل دورة كاملة لتطهير كل لون.

معظم آلات التصوير والطابعات الملونة تحتوي أربع وحدات تطهير ملون YMCK موزعة توزيعًا ثابتاً حول الأسطوانة الحساسة كما هو مبين في الشكل (49)، وتحتوي كل وحدة تطهير جميع أجزاء وحدة التطهير الأساسية التي تشمل أسطوانة التطهير والمزج الثنائي، وشفرة تنظيم المظهر، ومجس تركيز الحبر.



الشكل (49): نظام التطهير الملون الثابت حول الأسطوانة الحساسة.

د - مرحلة نقل الصورة وفصلها

نقل الصورة في آلات التصوير الرقمية الملونة تختلف عنها في آلات التصوير الوثائق الملونة أحادية اللون؛ حيث يلزم تظهير الصورة مرة لكل لون، ومن ثم، نقلها لإنجاز عملية الطباعة أو التصوير، ويتم النقل بعد تظهير الصور الأربع (YMCK) على سطح الأسطوانات الحساسة، ثُمَّ تُنقل هذا الصورة إلى سطح وسيط لبناء الصورة الملونة الكاملة عليه، ثم تُنقل الصورة الملونة الكاملة دفعة واحدة إلى الورقة، وقد يكون السطح الوسيط أسطوانة أو حزاماً بحسب نوع آلة التصوير.

تمتاز طريقة النقل بما يأتي:

- قصر مسار الورق، فيقل إمكانية تعثر الورقة.
 - التحكم في المتغيرات الكهروستاتيكية المتعلقة بنقل الصورة، وتسجيل الألوان المنقولة تسجيلاً دقيقاً.
 - زيادة سرعة التصوير بتصميم النظام؛ بحيث يسمح بتكوين أكثر من صورة في وقت واحد.
- أما فصل الورقة، فيتم بأظافر الفصل (Separator Claws).

ه - مرحلة التثبيت (Fixing Stage)

هي المرحلة النهائية في عملية تصوير الكهربائي، ومبدأ عملها يشبه مبدأ عمل التثبيت في آلة التصوير التماضية.

و - مرحلة التنظيف والتهنية Cleaning

بعد مرحلة النقل، قد يبقى بعض مسحوق الحبر على سطح الأسطوانة. إذا تركت هناك، فستصبح خلفية كل طبعة متالية أغمق وأكثر اتساخاً، وتجنباً لذلك، تزيل شفرة التنظيف أي مسحوق حبر متبقي من سطح الأسطوانة. ومن الجدير بالذكر أن بعض آلات التصوير تعيد تدوير هذا الحبر مرة أخرى.

ز - مرحلة المحو Erasing

في هذه المرحلة، تُعرض الأسطوانة الحساسة لمصفوفة من الثنائيات الضوئية (LEDS)، فيؤدي إلى أن تصبح شحنة الأسطوانة قريبة من (0V)، ويعودي هذا إلى تحضير سطح الأسطوانة لمرحلة الشحن لدوره الطباعة التالية.

3 - البرامج المتوفرة في آلات تصوير الوثائق الرقمية الملونة: تعمل آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة وأحادية اللون دون الحاجة إلى تشغيل الحاسوب لإنشاء النسخ، ويمكن ضبط إعدادات النسخ بسهولة عبر لوحة التحكم، لاستخدام الجهاز طابعة ومساحة ضوئية، ويجب تثبيت برنامج الجهاز باستخدام وحدات التخزين بعد إعداد الجهاز وتوصيله بالحاسوب.

4 - آلة التصوير متعددة الوظائف Multifunction Copiers

الطابعة متعددة الوظائف هي طابعة يمكنها تنفيذ العديد من المهام المتعلقة بالوثائق في مكان واحد، مع إمكانية تبادل الملفات عبر الإنترنت بدرجة كبيرة من الأمان. تعمل الطابعة الملونة متعددة الوظائف على طباعة تنسقيات الملفات الحديثة بسرعات مثالية، حتى عبر شبكة Wi-Fi، ومسح الصور ضوئياً باستخدام برنامج المسح الحالي ومراقبة استخدام الحبر لكيلًا ينفد. يمكن لهذه الأجهزة أيضًا النسخ والإرسال واستقبال الناسوخ والبريد الإلكتروني، وفضلاً عن ذلك، توفر الطابعات متعددة الوظائف التقليم الآلي، وقلب الصورة، والفرز والتثبيس والتخييم، مع المحافظة على الكفاءة والإنتاجية. انظر إلى الشكل (50).



الشكل (50): آلة تصوير الوثائق متعددة الوظائف.

أ - بعض المزايا الرئيسية للآلات متعددة الوظائف:

1 . توفير في المساحة: إن وجود آلة واحدة تحتوي وظائف متعددة في مكان واحد، أدى إلى تقليل عدد الآلات، وعليه، المساحة المستخدمة.

2. انخفاض تكاليف التشغيل: هناك عوامل عدة تؤثر في تكاليف التشغيل لأجهزة متعددة. تحتاج كل آلة معنية إلى بنية تحتية، بما في ذلك الصيانة الفردية، وقطع الغيار والاستهلاك الفردي للطاقة، وعليه، فإن جهازاً واحداً متعدد الوظائف يخفض هذه التكاليف.

3. حماية وأمان: عن طريق البرامج المعدة في الطابعة متعددة الوظائف يتم حماية المعلومات المهمة والسرية ومنع طباعة المواد الشخصية وغير المصرح بها.

ب - الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار آلة تصوير متعددة الوظائف:

1 . حجم العمل المطلوب: لابد من معرفة حجم العمل اليومي للنسخ أو الطباعة أو المسح، فقد يكون حجم العمل بسيطاً؛ لذا يتطلب اختيار آلة متعددة الوظائف مناسبة لحجم العمل البسيط، وهذا ما توفره معظم الشركات المنتجة.

2 . سرعة الطباعة: يقصد بسرعة الطباعة عدد النسخ في الدقيقة، كلما زاد عدد النسخ في الدقيقة، زادت سرعة أداء آلة تصوير الوثائق متعددة الوظائف.

3 . دقة الطباعة: تعتمد دقة الصورة المطلوبة على نوعية العمل المطلوب، فالوثيقة النصية تحتاج لدقة جيدة، بينما قد تحتاج شركات التصميم إلى مزيد من دقة الصورة.

4 . حجم الذاكرة: تخزن الطابعات متعددة الوظائف عمليات المسح الضوئي ومستندات متعددة في الذاكرة، وكلما زادت مساحة التخزين، زادت المهام والأداء.

ومن المزايا والبرامج التي أسهمت في توفير الوقت والجهد والتسهيل على المستخدم في الآلة تصوير الوثائق الرقمية، ميزة توفير الحبر تلقائياً، ونظام توفير الطاقة؛ حيث تدخل الآلة في حالة التوقف المؤقت إلى حين استخدامها مرة أخرى، وزمن إحماء الآلة كلما قل زمن الإحماء أصبحت ميزة مستخدم الآلة.

أنشئ جدولًا على جدارية، مُبيّنًا فيه الاختلافات بين آلات تصوير الوثائق التماضية وألات تصوير الوثائق الملونة، ثم أعرضها على معلمي، وأضعها في الغرفة الصفية في المشغل.



القياس والتقويم



1 - أفرق بين طريقي مزج الألوان الجمعي والطريحي.

2 - أعلل ما يأتي:

أ - تستخدم آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة طريقي مزج الألوان الجمعي والطريحي في عملها.

ب - تسمى آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة آلة تصوير الوثائق متعددة الوظائف.

3 - أشرح باختصار مرحلة نقل الصورة من سطح الأسطوانة الحساسة إلى الورق المعد للتصوير في آلة تصوير الوثائق الملونة.






تجهيز آلة تصوير وثائق ملونة

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- 1 - تجهيز آلة تصوير وثائق ملونة بالمستهلكات الضرورية.
- 2 - صيانة آلة تصوير الوثائق الملونة.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
<ol style="list-style-type: none"> 1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. مواد تنظيف 3. مكنسة تنظيف (شفط) 4. كتيب الصيانة والتشغيل 	<ol style="list-style-type: none"> 1. علبة مسحوق حبر 2. وحدة الأسطوانة الحساسة 3. وحدة المظهر
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>ثُرُود آلة تصوير الوثائق الملونة كما في الشكل (1) بالمستهلكات بطريقة تزويذ آلة تصوير الوثائق أحادية اللون، إلا أنها في هذا التمرين سنكرر عملية التزويد أربع مرات للألوان الأربع: (الأصفر Y - الأرجواني M - السماوي C - والأسود K) مراعيًّا أن لكل لون علبة الخاصة التي لا يجوز استبدالها بلون آخر.</p>
<p>الشكل (1): شاشة آلة تصوير وثائق ملونة.</p>	<p>أولاً: ينفد الورق في أثناء الطباعة، فتظهر رسالة تحذيرية تطلب إضافة الورق، بالإضافة إلى إضاءة مبين الموجود على درج الورق الفارغ نفسه، أتحقق من حجم الورق ونوعه، وأضيف الورق في الدرج كما هو موضح في الشكل (2).</p>
	<p>الشكل (2): رسالة تحذيرية بفقدان الورق من درج الورق.</p>


1 - أراجع التمرين الأول وأنفذ خطوات تزويد الآلة بالورق المناسب في أماكن تزويد الورق:

- الدرج (1 إلى الدرج 4) . Tray1 to Tray4

- درج السعات العالية الداخلي (LCT) (Built-in)

- صينية التأقييم اليدوي Bypass Tray


- وحدة السعات الكبيرة الخارجية Large Capacity Unit



الشكل (3): رسالة تحذيرية بنفاد حبر اللون الأصفر Y


ثانيًا: أنفق حالة المواد المستهلكة، تُرسل رسالة على شاشة الماس تبلغ المستخدمين بالوقت اللازم لاستبدال علبة الحبر أو وحدة الأسطوانة أو وحدة التظهير.

1 - أعد علبة مسحوق حبر بديلة وفقاً لكتيب تشغيل الآلة (عندما يحين وقت استبدال علبة الحبر تقربياً ، تظهر رسالة تحذير مقدمة).



الشكل (4): رسالة تحذيرية بضرورة استبدال علبة الحبر والأسطوانة الحساسة.

2 - استبدل علبة الحبر الأصفر أو وحدة الأسطوانة وفقاً لكتيب تشغيل الآلة (عندما يحين وقت استبدال علبة الحبر أو وحدة الأسطوانة، تظهر رسالة مطالبة بالاستبدال) كما في الشكل (4).



الشكل (5): خمس خطوات لاستبدال علبة الحبر الأصفر


3 - أتبع الخطوات الموجودة في الشكل (5):

أ - أرج علبة الحبر الجديدة جيداً، من 5 إلى 10 مرات قبل تركيبها.

ب- أفتح علبة مسحوق الحبر بهدوء (حاوية مسحوق الحبر).

ج - أتأكد من تنظيف سلك الشاحن الإلكتروني الذي يتوافق مع اللون الذي استبدل بعد استبدال علبة الحبر.


الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (6): خمس خطوات لاستبدال علبة الحبر المستهلك

خطوات العمل


4 - أستبدل علبة نفاثات مسحوق الحبر كما هو مبين في الشكل (6)، أتأكد من تنظيف سلك الشاحن الكهروستاتيكي لكل لون.




الشكل (7): الرسالة تظهر ضرورة استبدال الأسطوانة الحساسة (الدرم) الخاص باللون الأصفر.

5 - أستبدل وحدة الأسطوانة، إذا طلب الأمر بحسب العمر التشغيلي لوحدة الأسطوانة الحساسة، تظهر الرسالة الموضحة في الشكل (7).


- أ - استبدل الأسطوانة الحساسة كما هو مبين بالشكل (8)، قد تتألف وحدة الأسطوانة بسبب التعرض للضوء. لا أخرج وحدة الأسطوانة من الكيس البلاستيكي الأسود قبل تركيبها مباشرة.
- ب- بعد استبدال وحدة الأسطوانة ، أتأكد من تنظيف زجاج رأس الطباعة لكل لون.



Unpacking the drum unit



الشكل (8): استبدال الأسطوانة الحساسة.



الشكل (9): شاشة حالة المواد المستهلكة لآلة تصوير الوثائق الملونة.

ثالثاً: فحص مستوى الاستهلاك للمواد المستهلكة

- 1 - أتحقق من حالة المواد الاستهلاكية (مستوى الاستهلاك) بلوحة التحكم (لوحة التحكم في الآلة).
- 2 - اختيار [Utility] - لتحقق من مستوى الاستهلاك على شاشة اللمس الشكل (9).
- 3 - تتحقق من حالة المواد الاستهلاكية، يمكننا طباعة الشاشة.

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

التقويم:

- 1 - أفرق بين آلة تصوير الوثائق أحادبة اللون والملونة.
- 2 - أعلى: لا يمكن استبدال علبة حبر مكان الأخرى في آلة تصوير الوثائق الملونة.
- 3 - أكتب العمر التشغيلي لكل من (الأسطوانة الحساسة – مادة المظهر) عبر كتيب التشغيل.

تمارين إضافية:

عبر الرسالة الموضحة بالشكل المجاور، أتبع الإجراءات العملية الصحيحة في هذه الحالة، ثم أكتب الخطوات التي نفذتها.





يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادراً على:

- 1 - إزالة الورق العالق داخل آلة تصوير الوثائق الرقمية بطريقة صحيحة.
- 2 - تشغيل آلة تصوير الوثائق الرقمية بطريقة عملية صحيحة.


متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
<ol style="list-style-type: none"> 1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. مواد تنظيف 3. مكنسة تنظيف (شفط) 4. كتيب الصيانة والتشغيل 	<ol style="list-style-type: none"> 1. علبة مسحوق حبر 2. وحدة الأسطوانة الحساسة 3. وحدة المظهر

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p>يعتبر تحشير الورق من أهم الأعطال اليومية لآلة تصوير الوثائق الرقمية، في هذا التمرين سنزيل الورق المنحسر في مناطق معينة وبطريقة صحيحة، دون كسر أذرع المحتسبات أو الأسطوانات أو البوابات الموجودة في آلة تصوير الوثائق الرقمية.</p>	

	<p>أولاً: انحسار الورق في أدراج الورق في آلة تصوير الوثائق الرقمية.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - أستدل من رسالة انحسار الورقة على شاشة لوحة التحكم في الآلة على مكان وجود الورقة العالقة كما في الشكل (1).
---	--

الشكل (1): رسالة تحشير الورق

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>2 - أفتح الدرج رقم (1) وأفرغ الدرج من الورق، وتحرير القفل الأخضر لتتمكن من إخراج صندوق الدرج من داخل الآلة كما في الشكل (2).</p>
<p>الشكل (2): تحرير قفل درج الورق.</p> 	<p>3 - أضع مفتاح آلة تصوير الوثائق الرقمية على وضع عدم التشغيل (OFF) كما في الشكل (3).</p>
<p>الشكل (3): مفتاح تشغيل الآلة على OFF</p> 	<p>4 - أبحث داخل المجرى على وجود أي ورق منحسر كما في الشكل (4).</p>
<p>الشكل (4): ورق منحسر داخل مجرى الدرج الأول</p> 	<p>5 - أفتح الدرج رقم (2) مُتبوعاً الخطوات نفسها التي تمت للدرج الأول كما في الشكل (5).</p> <p>الشكل(5): إزالة الورق المنحسر داخل مجرى الدرج الثاني.</p>


الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (6): منطقة عمليات الطباعة في آلة تصوير الوثائق الرقمية.

خطوات العمل

ثانياً: انحصار الورق في المنطقة الجانبية (منطقة عمليات الطباعة) في آلة تصوير الوثائق الرقمية كما في الشكل (6).



الشكل (7): استخدام الذراع المتحرك لإزالة الورق العالق في وحدتي التثبيت والنقل.

1 - أحرك الأذرع الخضراء بحسب السهم تجاه وحدة التثبيت ووحدة نقل الورقة كما في الشكل (7)؛ وذلك لسحب الورق المنحسر من داخل الوحدتين.



الشكل (8): تحريك ذراع في آلة تصوير الوثائق الرقمية.

2 - أفك قفل الأخضر كما في الشكل (8) لإزالة الورق المنحسر.



الشكل (9): عجلة تحريك أسطوانة نقل الصورة.

3 - أدور عجلة أسطوانة تغذية الورق بحسب السهم؛ وذلك لإزالة أي ورق عالق خلال مروره كما في الشكل (9).


الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (10): آلة تبين وجود تحشير في جهاز التلقيم الآلي.

خطوات العمل

ثالثاً: عند انحصار الورق (الوثائق) في جهاز التلقيم الآلي (ADF) في آلة تصوير الوثائق الرقمية كما في الشكل (10)، أحرك قفل بوابة بسحب الورق لفتح غطاء وحدة تلقيم الورق في جهاز التلقيم الآلي.



الشكل (11): أزيل الوثيقة من داخل مجموعة استقبال الوثيقة.


1 - أزيل الوثيقة العالقة بحرص شديد كما في الشكل (11)، انتبه لأذرع متحسسات الورق من الكسر أو التلف.



الشكل (12): فتح قفل البطانة البيضاء لجهاز التلقيم الآلي.

2 - أرجع البوابة إلى وضعها السابق مع التأكيد من الإغلاق بشكل صحيح واحتفاء الرسالة التحذيرية.

3 - أفتح القفل الأخضر للبطانة البيضاء الخاصة بجهاز التلقيم الآلي حيث يوجد تحشير للورق كما في الشكل (12)، وأسحب الورقة العالقة إن وجدت بطريقة صحيحة.



الشكل (13): أعيد البطانة البيضاء إلى مكانها.

4 - أرجع البطانة البيضاء إلى مكانها وذلك بضغطها بالإبهام كما هو في الشكل (13)، وأتأكد من إغلاق القفل الأخضر بشكل جيد.

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (14): التأكيد من اختفاء الرسالة تحذيرية على شاشة اللمس.

خطوات العمل

- 5 - أشغل الآلة من جديد بعد الانتهاء من إزالة التحشير كما في الشكل (14).

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً

التقويم:

- 1 - أذكر الأسباب المحتملة لتحشير الورق.
- 2 - لماذا يجب سحب الورق العالق يدوياً باتجاه مسار الورقة وليس العكس؟
- 3 - أذكر أسماء الأجزاء التي يتم تحشير الورق عندها.

تمارين إضافية:

رسالة تحذيرية بوجود انحسار الورق، تم اكتشاف خطأ في التغذية ولكن لا يوجد ورق داخل الآلة، بمساعدة زملائي وكتيب التشغيل الخاص بالآلة،

أجد الحلول لتصليح العطل.





الصيانة الدورية لآلية تصوير وثائق رقمية

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- صيانة آلية تصوير الوثائق الرقمية بحسب كتيب تشغيل الآلة واستخدامها، واستبدال القطع التي تحتاج إلى استبدال.

متطلبات تنفيذ التمرين


المواد الأولية	التجهيزات
<ol style="list-style-type: none"> آلية تصوير وثائق رقمية صندوق عدة مواد تنظيف مكنسة تنظيف (شفط) كتيب الصيانة والتشغيل 	
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

الصيانة الوقائية إحدى أنواع الصيانة التي تتم قبل حدوث الأعطال، ضمن برنامج معّد مسبقًا؛ وذلك لحماية الآلة ومن يستخدمها، وذلك لزيادة الإنتاجية وتقليل الأعطال ما أمكن ذلك.

أولاً: تتم الصيانة الوقائية بالاعتماد على عدد النسخ التي نسختها آلية تصوير الوثائق؛ فتنظر القطع الموجودة داخل آلية تصوير الوثائق وتفحص و تستبدل. وتحسب عدد النسخ عن طريق عدّاد موجود داخل الآلة.

قراءة عدد آلية تصوير الوثائق الرقمية:

- أشغل الآلة وأختار من القائمة الرئيسية (Counter) كما في الشكل (1).



الشكل (1): الصفحة الرئيسية لآلية تصوير الوثائق الرقمية.

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (2): صفحة أعداد النسخ التي تم نسخها في هذه الآلة.

خطوات العمل

- أدخل الصفحة الآتية وفيها المعلومات المهمة كلها عن عدد النسخ، والطباعة، والمسح كما في الشكل (2).

أ- الصيانة الوقائية (عدد تشغيل الآلة = كل 60.000 نسخة)، انظر إلى الجدول (1):

الرقم	الوحدة	الوصف / اسم القطعة	العدد	تنظيف	فحص	استبدال
- 1	الآلة بشكل عام	نظام تغذية الورق	-		✓	
- 2	النقل	الشكل العام للآلية	-	✓	✓	
- 3	نقل الصورة	أسطوانات التسجيل	-	✓		
- 4	دوبلكس	المنطقة المحيطة بعلبة الحبر المستهلك	-	✓		
		أسطوانات الدورة الخاصة بوحدة الدوبلكس	-	✓		

ب- الصيانة الوقائية (عدد تشغيل الآلة = كل 85.000 نسخة)، انظر إلى الجدول (2):

الرقم	الوحدة	الوصف / اسم القطعة	العدد	تنظيف	فحص	استبدال
- 1	العمليات الأساسية	الأسطوانة الحساسة / k اللون الأسود	1			✓

ج- الصيانة الوقائية (عدد تشغيل الآلة = كل 150.000 نسخة)، انظر إلى الجدول (3):

الرقم	وحدة	الوصف/اسم القطعة	العدد	تنظيف	فحص	استبدال
- 1	العمليات الأساسية	فلتر الأوزون (OZONE Filter)	1			✓
		فلتر الحبر (Toner Filter)	1			✓
		وحدة إزالة الغبار	1			✓
- 2	نقل الصورة	وحدة أسطوانات النقل	1			✓
- 3	التسجيل	فلتر الأوزون (OZONE Filter) داخل الوحدة	1			✓

د- الصيانة الوقائية (عدد تشغيل الآلة = كل 200.000 نسخة) ، انظر إلى الجدول (4):

الرقم	الوحدة	الوصف / اسم القطعة	العدد	تنظيف	فحص	استبدال
- 1	تغذية الورق	صينية التلقيم الآلي (أسطوانات التغذية)	1			✓
- 2		صينية التلقيم الآلي (أسطوانات فصل الورقة)	1			✓

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
هـ الصيانة الوقائية لوحدة/ اسم القطعة، أنظر الجدول (5):	
استبدال	الرقم
✓	الوحدة
-	الثبيت
✓	1-
-	العمليات الأساسية
300.000	وحدة التثبيت
500.000	وحدة المظهر / k اللون الأسود

ملاحظة: ما يطبق على آلة تصوير الوثائق الرقمية أحادية اللون يطبق على آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة، ولكن الاختلاف هو أننا نجد عندنا قطعاً مرتبطة بالألوان الأربع (YMCK).

الشكل (3): آلة تصوير الوثائق الرقمية.	الصيانة الدورية (التنظيف البسيط) لآلية تصوير الوثائق الرقمية كما في الشكل (3).
الشكل (4): زجاجة ADF وزجاجة الرئيسية.	قبل أن أبدأ، أجهز أدوات التنظيف المطلوبة، متأكداً من أن مفتاح تشغيل آلة تصوير الوثائق (OFF). 1 - استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح الزجاجة الجانبية (1) وزجاجة الماسح الضوئي (2) كما في الشكل (4).
الشكل (5): تنظيف لوحة التحكم.	2 - أنظف شاشة اللمس (لوحة التحكم) بقطعة قماش نظيفة كما في الشكل (5).

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (6): تنظيف الأسطوانات واللبادات.

خطوات العمل

3 - أفتح البوابة الجانبية، وأنظف مجموعة أسطوانات واللبادات (1) + (2) بقطعة قماش نظيفة، يمكن وضع القليل من مادة الكحول لإزالة الأوساخ المتراكمة على سطح الأسطوانات المطاطية كما في الشكل (6).



الشكل (7): البطانة البيضاء في جهاز التلقيم الآلي وهيكél الآلة.


4 - أنظف البطانة البيضاء في جهاز التلقيم الآلي وهيكél الآلة بقطعة قماش ومادة ملمع الأسطح كما في الشكل (7).

ثانيًا: استبدال علبة الحبر المستهلك


تحتاج إلى استبدال علبة الحبر المستهلك، وذلك عند ظهور رسالة تحذيرية بضرورة استبدالها. ينصح ببعض الفنيين بسحب محتويات العلبة وإعادة تركيبها داخل الآلة، إلا أن هذا الإجراء غير صحيح.

- أتأكد قبل البدء أن مفتاح تشغيل آلة تصوير الوثائق (OFF).

1- أفتح البوابة الأمامية محرّرًا القفلين الخاصين بعلبة الحبر المستهلك كما في الشكل (8).




الشكل (8): إخراج علبة الحبر الزائد (المستهلك).

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="384 583 816 616">الشكل (9): سحب علبة الحبر المستهلك.</p>	<p data-bbox="982 243 1498 407">2 - أسحب علبة الحبر المستهلك القديمة إلى الخارج بعد التأكد من تحرير قفل العلبة كما في الشكل (9).</p>
 <p data-bbox="392 1021 804 1054">الشكل (10): إعادة تدوير علب الحبر.</p>	<p data-bbox="982 655 1498 857">3 - أضع علبة الحبر المستهلك القديمة في مكان مخصص لهذا النوع من النفايات للمحافظة على البيئة كما في الشكل (10).</p>
 <p data-bbox="325 1664 874 1697">الشكل (11): تركيب علبة الحبر المستهلك الجديدة.</p>	<p data-bbox="982 1076 1498 1300">4 - أركب علبة الحبر المستهلك الجديدة طبقاً لمواصفات الشركة المصنعة، وأتجنب إتلاف البطانات الإسفنجية المحيطة بفتحات العلبة (1) كما في الشكل (11).</p>
	<p data-bbox="725 1734 1498 1778">5 -أغلق البوابة الأمامية، وأعمل على آلة تصوير الوثائق الرقمية.</p> <p data-bbox="883 1822 1498 1866">ثالثاً: استبدال علبة الحبر لآلية تصوير وثائق رقمية:</p>

خطوات العمل

- 1 - أفتح البوابة الرئيسية، وأدوار علبة الحبر عكس عقارب الساعة، وأسحب العلبة إلى الخارج، أنظر إلى الشكل (12).



الشكل (12): تحرير علبة الحبر القديمة الموجودة في الآلة.

ملاحظة: أحافظ على البيئة بإعادة تدوير علبة الحبر القديمة بالوسائل المتاحة



الشكل (13): علبة الحبر الجديدة.

- 2 - أرج العبوة الجديدة مرات عدة لتحريك حبيبات الحبر داخل العلبة، التي قد تتكتل بسبب عملية تخزينها كما في الشكل (13).



الشكل (14): تركيب علبة الحبر الجديدة داخل الآلة.

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

4 - أطبق الخطوات السابقة نفسها على الألوان الأخرى (YMCK)، وأغلق البوابة مُنتظراً لحظات ليأخذ النظام في آلة تصوير الوثائق الإعدادات الجديدة للحبر الجديد كما في الشكل (15).



الشكل (15): الأبار الأربعة داخل آلة تصوير الوثائق الملونة.

رابعاً: استبدال الأسطوانة الحساسة (DRUM) لآلة تصوير وثائق رقمية:

1 - أفتح البوابة الأمامية وأزيل عبة الحبر المستهلك كما في الشكل (16).



الشكل (16): فك عبة الحبر المستهلك.

2 - أفتح قفل مجموعة الأسطوانة الحساسة للون الأسود (K) ، وأسحب الأسطوانة بحرص ومكان وضع اليد في أثناء السحب والطريقة الموضحة في الشكل (17).



الشكل (17): سحب الأسطوانة الحساسة القديمة.




ملاحظة: أحافظ على البيئة بإعادة تدوير عبة الحبر القديمة بالوسائل المتاحة

- 3 - أت فقد الأسطوانة الحساسة الجديدة، بحسب المواصفات الموجودة في كتيب الاستخدام، وأنذركم بعدم تعريض سطح الأسطوانة الحساسة للضوء الخارجي، وأركبها بسرعة كما في الشكل (18).




الشكل (18): التأكد من مواصفات الأسطوانة الحساسة الجديدة.

- 4 - إعادة الأسطوانة الحساسة الجديدة إلى مكانها، والتأكد من قفل مجموعة الأسطوانة كما هو بالشكل (19).



الشكل (19): إعادة تركيب وحدة الأسطوانة الحساسة داخل آلة تصوير الوثائق الرقمية.

- 5 - استخدم عصا التنظيف وأضعها في المكان المخصص كما في الشكل (20) وأحركها إلى الأمام والخلف عدة مرات، وذلك لتنظيف منطقة الأسطوانة الحساسة.



الشكل (20): عصا التنظيف.

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

6 - إعادة عصا التنظيف إلى مكانها، وعلبة الحبر المستهلك، وأغلق البوابة الأمامية كما في الشكل (21).




الشكل (21): إعادة علبة الحبر المستهلك.

خامسًا: جدول الأجزاء والقطع التي تحتاج إلى تنظيف دوري

اسم القطعة	الجزء	الرقم
وحدة حزام النقل	معالجة الصورة	- 1
وحدة الكتابة (الليزر)		- 2
أسطوانة التغذية	مجموعة نقل الورقة الموجودة في	- 3
أسطوانة الإلتقط		- 4
أسطوانة الفصل	الدرجان الأول والثاني	- 5
أسطوانة النقل (موجودة فقط في الدرج الثاني)		- 6
أسطوانة التغذية الخاصة بصنينية التأقيم اليدوي	صنينية التأقيم اليدوي	- 7
أسطوانة الفصل الخاصة بصنينية التأقيم اليدوي		- 8
الزجاجة الرئيسية	الماسح الضوئي	- 9
عربة الماسح		- 10
المرايا		- 11
العدسة		- 12


1 - تنظيف وحدة حزام النقل، أنظر إلى الشكل (22)

أفك وحدة حزام النقل كما في التمررين السابق، واستخدم قطعة قماش نظيفة، ولا استخدم أي مواد تنظيف كيميائية.



الشكل (22): وحدة حزام النقل

2 - تنظيف وحدة الكتابة (الليزر)، انظر إلى الشكل (23) أفتح البوابة الأمامية، أفك علبة الحبر المستهلك بعصا التنظيف أنظف وحدة الكتابة لكل لون بتحريك العصا داخل المجرى إلى الأمام والخلف أكثر من مرة.




الشكل (23): وحدة الكتابة (الليزر).

3 - تنظيف مجموعة نقل الورقة الموجودة في الدرجين الأول والثاني، انظر إلى الشكل (24).
أ - أسحب الدرج الأول من داخل الآلة.

ب- أنظف الأسطوانات (2- 3- 4) من الأوساخ المبيبة بالشكل، مُستخدماً قطعة قماش نظيفة ومبلاة بمادة

- 1 - حلقة (رونديله) حرف (C)، فكها بزرادية عكسية وسحب الأسطوانة واستبدالها في حالة تلفها.
- 2 - أسطوانة التغذية.
- 3 - أسطوانة الالتقاط.
- 4 - أسطوانة الفصل.



الشكل (24): مجموعة النقل الموجودة في منطقة درج الورق.

4 - تنظيف أسطوانة النقل الموجودة فقط في الدرج الثاني، انظر إلى الشكل (25) أنظف أسطوانة رقم (1) المكونة من أسطوانتين على العمود نفسه من الأوساخ، مُستخدماً قطعة قماش نظيفة ومبلاة بمادة الكحول.



الشكل (25): أسطوانة النقل الموجودة في منطقة درج الورق الثاني.

5- تنظيف صينية التلقيم اليدوي

أ- تنظيف أسطوانة التغذية الخاصة بصينية التلقيم اليدوي


1. أفتح البوابة اليمنى لآلية تصوير الوثائق الرقمية.

2. أفتح بوابة الوحدة الداخلية في آلية تصوير الوثائق الرقمية.

3. أفك البراغي (1) وعدها اثنان، لإزالة الصفيحة المعدنية

(3) والجلبة (2) للوصول إلى أسطوانة التغذية.

أنظر إلى الشكل (26).




الشكل (26): أسطوانة التغذية في صينية التلقيم اليدوي

4. أنظف أسطوانة التغذية المبنية في الشكل (27) من الأوساخ، مستخدماً قطعة قماش نظيفة ومبلاة بمادة الكحول.




الشكل (27): تنظيف أسطوانة التغذية في صينية التلقيم اليدوي.

ب - تنظيف أسطوانة الفصل الخاصة بصينية التلقيم اليدوي لفك أسطوانة الفصل، أنفذ ما يأتي:



2. أفك البراغي (1) وأخرج الصفيحة المعدنية المغطية لأسطوانة الفصل (2).




1. أسحب أسطوانة التغذية (1)


162

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية




4. أفك الحلقه على شكل حرف (1) (C)
وأستخرج أسطوانة الفصل (2).



3. أرفع النابض (3) ووحدة أسطوانة
الفصل (4).

ج - أنظف أسطوانة النقل (1) المبينة في الشكل (28) من الأوساخ مستخدماً قطعة قماش نظيفة ومبلاة بمادة الكحول.



الشكل (28): تنظيف أسطوانة النقل في صينية التلقيم اليدوي

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

- 1 - أرتّب حاجة آلة تصوير الوثائق إلى استبدال المستهلكات بالرجوع إلى عداد آلة التصوير من الأقل إلى الأكثر (الأسطوانة الحساسة - علبة الحبر - المظهر - علبة الحبر المستهلك)
- 2 - أفرق بين الصيانة الدورية والعلاجية لآلة تصوير الوثائق الرقمية.
- 3 - أسهم مع زملائي في الجهود المبذولة لحماية البيئة.



تمارين إضافية:

بمساعدة من زملائي، أصم بطاقة صيانة دورية خاصة بآلة تصوير الوثائق الموجودة في المشغل.



يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

1. ربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بالشبكة باستخدام أكبال (نقل البيانات) وربطها عن بعد.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. آلة تصوير وثائق رقمية 2. موجه (Router) 3. سلك Cat 6 مزود بوصلتين RJ45 4. كتيب الصيانة والتشغيل	
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

أذكر: تحتوي آلات تصوير الوثائق الرقمية خصيصاً لـ الاتصال عن طريق الشبكة (Network)، ما ساعد كثيراً في سرعة أداء الآلة وتداول المعلومات، مثل: الصور، والوثائق المهمة، وغيرها، فبات استخدامها أكثر شيوعاً.

أولاً: ربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بشبكة (Network) باستخدام كبل الشبكة والموجّه (Router).




الشكل (1): كبل الشبكة والموجّه (Router).

مواصفات كبل RJ 45 :


- أ - طوله مناسب، يربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بجهاز الموجّه (Router).
- ب- استخدام طريقة توصيل الخط المستقيم (Straight Cable) معيار (T568 B) من الطرفين.

2 - أصل كبل الشبكة بين مدخل (الشبكة LINE) لآلية تصوير الوثائق الرقمية والموجّه (Router) كما في الشكل (2).




الشكل (2): مدخل Line في آلية تصوير الوثائق الرقمية.

3 - أشغّل آلية تصوير الوثائق الرقمية، وأختار (Utility)، ثم أختار (Administrator Settings) للوصول إلى الإعدادات كما في الشكل (3).




الشكل (3): اختيار (Utility)، ثم (Administrator Settings).

4 - أدخل الرقم السري (1234567812345678) كما في الشكل (4).



الشكل (4): إدخال الرقم السري لآلية تصوير الوثائق الرقمية.

5 - أختار رقم 5 (TCP/ IP)، ثم رقم 1 (Network Settings) كما في الشكل (5).



الشكل (5): (TCP/ IP) و (Network Settings)

6- أختار (Switch) ، ثم (IPV4 Settings) ، ثم (Manual Input) لإعدادات الشبكة يدوياً في حال استخدمنا أما في حالة وجود الموجه (Router) ف يتم تلقائياً، كما في الشكل (6)




الشكل (6): (Manual Input) و (IPV4 Settings)

الجدول رقم (1) إعدادات الشبكة:

الخيار الثاني	الخيار الأول	مدخلات التعريفية للشبكة
يدوي 196.168.2.49	تلقائي باستخدام بروتوكول (DHCP)	العنوان الشبكي Ip Address
Wireless 255.0.0.0	يكون LINE 255.255.255.0	قانع الشبكة Subnet Mask
	196.168.2.1	مدخل البوابة Default Gate Way

7 - انتظر لحظات حتى تظهر الرسالة الآتية، التي تطلب إلى الانتظار لاستقرار الإعدادات الجديدة كما في الشكل (7).




الشكل (7): رسالة تثبيت الإعدادات الخاصة بالشبكة المتصلة بها آلة تصوير الوثائق.

8 - أختار OK للخروج بطريقة صحيحة من الإعدادات.


ثانياً: ربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بشبكة (Network) عن بعد لاسلكياً (Wireless).

لا بد من تركيب لوحة إلكترونية لمواءمة بين آلة تصوير الوثائق الرقمية والشبكات المتاحة لا سلكياً.

1 - أشغل آلة تصوير الوثائق الرقمية، وأختار (Utility)، ثم (Administrator Settings)؛ للوصول إلى الإعدادات كما في الشكل (8).




.(Administrator Settings) (Utility)، ثم



الشكل (9): إدخال الرقم السري لآلة تصوير الوثائق
الرقمية.

2 - أدخل الرقم السري (1234567812345678) كما في الشكل (9).


3 - أختار Configuration Network I/F، forward (Network Settings) كما في الشكل (10).



.(Configuration Network I/F) (10):

خطوات العمل

4 - أختار (wireless Only) كما في الشكل (11).




الشكل (11): اختيار وضع wireless Only ربط الآلة بالشبكة لا سلكياً (عن بعد).

5 - أختار (Network Settings)، ثم (Wireless Network Setting) وأخيراً (Manual Setting) لمعرفة الشبكة التي يمكن الاتصال بها لا سلكياً كما في الشكل (12).




الشكل (12): شاشة إعدادات الشبكة لا سلكياً يدوياً.

6 - أختار مفتاح (Access Point List); للوصول إلى الشبكات المتوفرة والشبكة التي تم الاتصال بها بين الآلة والشبكة كما في الشكل (13).



الشكل (13): مفتاح (Access Point List); للوصول إلى الشبكات المتوفرة.

7 - أختار (Connection Status)، ثم أكتب في دفتر التدريب العملي حالة الاتصال، واسم الشبكة، وقوة الإرسال (1 إلى 5)، وسرعة نقل المعلومات كما في الشكل (14).



الشكل (14): صفحة نوع الشبكة المتصلة (Connection Status).

خطوات العمل

الرسوم والصور التوضيحية

- أكتب تقريراً مفصلاً في دفتر التدريب العملي يبين الخطوات جميعها، بعد تطبيقها عملياً.

التقويم:

- 1 - أعلل ما يأتي: تُستخدم توصيلة (Cross Cable) بدلاً من (Straight Cable) عند توصيل آلة تصوير الوثائق الرقمية بجهاز راوتر (الموجّه).
- 2 - متى يُدخل عنوان الشبكة يدوياً (تلقائياً) في آلة تصوير الوثائق الرقمية؟
- 3 - ما الأعطال المحتملة عند توصيل آلة تصوير الوثائق الرقمية بالإنترنت؟

تمارين إضافية:

1. أعرّف آلة تصوير الوثائق الرقمية بالحاسوب PC أو الحاسب المحمول باستخدام قرص من لاعتماد أوامر الطباعة.



التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أجهز آلة تصوير وثائق ملونة بالمستهلكات الضرورية.			
2	أجري صيانة لآلة تصوير الوثائق الملونة.			
3	أزيل الورق العالق داخل آلة التصوير الوثائق الرقمية.			
4	أجري صيانة لآلة تصوير الوثائق الرقمية، مُستعيناً كتيّب تشغيل الآلة واستخدامها.			
5	استبدل القطع التي تحتاج إلى استبدال في آلة تصوير الوثائق.			
6	أربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بالشبكة بأكبال نقل البيانات.			
7	أربط آلة تصوير الوثائق الرقمية بالشبكة عن بعد.			

أسئلة الوحدة



1 - أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:

(1) الصينية التي تستخدم في تزويد الآلة بورق تصوير حجم خاص مثل الشفافيات الحرارية والمغلفات

والكرتون، هي:

- أ - صينية جهاز التلقيم الآلي
ب - صينية التلقيم اليدوي
ج - حافظة الورق
د - الدرج ذو السعة العالية

(2) هي أسطوانة مصنوعة من الألمنيوم أو النيكل تغطي سطحها مادة حساسة للضوء:

- أ - أسطوانة المظهر
ب - الأسطوانة العلوية في وحدة التثبيت
ج - الأسطوانة الحساسة (Drum)
د - الأسطوانة المغناطيسية

(3) يُستخدم في شحن الأسطوانة الحساسة عن بعد بشحنات كهربائية أحادية:

- أ - سلك وحدة الشحن
ب - أسطوانة الشحن
ج - وحدة الشحن السفلية
د - مصباح الهالوجين

(4) ثانوي حساس للضوء يتحسس شدة الضوء الصادر من مصباح التعرض الموجود في مجموعة

التعرض:

- أ - جهاز مزدوج الشحنة
ب - مجس كثافة الصورة
ج - مجس موضع الماسح الضوئي
د - مجس التعرض

(5) لإتمام عملية نقل الصورة الحبرية المكونة على سطح الأسطوانة الحساسة إلى ورق التصوير،

لا بد من أن تكون:

- أ - قطبية الشحنات على السطح الخلفي للورقة معاكسة لقطبية حبيبات الحبر المكونة للصورة
ب - قطبية الشحنات على السطح الخلفي للورقة مشابهة لقطبية حبيبات الحبر المكونة للصورة
ج - قطبية الشحنات على السطح الأمامي لورقة معاكسة لقطبية حبيبات الحبر المكونة للصورة
د - قطبية الشحنات على السطح الأمامي للورقة مشابهة لقطبية حبيبات الحبر المكونة للصورة

(6) أسطوانة مجوفة تحتوي مصباحاً هالوجينياً، ووظيفتها إذابة ذرات الحبر مع ألياف الورقة:

- أ - أسطوانة الضغط
ب - أسطوانة التسخين
ج - الأسطوانة الحساسة
د - أسطوانة النقل

(7) لتحقيق نظام التزامن في نقل الورقة داخل آلة تصوير الوثائق نستخدم:

- ب - أسطوانة قلب الصورة
- د - أسطوانة التسجيل
- ج - أسطوانات النقل
- أ - أسطوانة السحب

(8) الدارة الكهربائية المسؤولة عن تزويد وحدة الشحن في آلة تصوير الوثائق هي:

- أ - دارة التغذية الكهربائية
- ب - دارة الجهد العالي
- ج - دارة التحكم الرئيسية
- د - دارة لوحة المفاتيح

(9) أحد مكونات مجموعة التعريض في آلة تصوير الوثائق الرقمية، يحول الضوء المنعكس من الوثيقة إلى إشارة كهربائية:

- ب - وحدة الليزر
- د - دارة التحكم
- أ - جهاز مزدوج الشحنة CCD
- ج - المحول التماثلي – الرقمي (A / D)

(10) وظيفة شفرة منظم المظهر (Doctor Blade) في وحدة المظهر:

- أ - تنظيم توزيع مزيج المظهر والحرير على سطح الأسطوانة الحساسة
- ب - خلط مزيج المظهر
- ج - تزويد وحدة التظليل بكمية الحرير اللازمة
- د - فصل الحرير عن المظهر

(11) الهدف الرئيس من استخدام آليات سحب الورق هو:

- أ - معرفة حجم الورق المستخدم بالتصوير
- ب - قلب الورقة في أثناء تصوير الوثيقة
- ج - سحب ورقة واحدة فقط بطريقة صحيحة
- د - توجيه الورقة إلى وحدة التثبيت

(12) أحد وسائل التخزين في آلة تصوير الوثائق الرقمية، ويكون من قرص معدني مطلي بمادة مغفطة:

- ب - ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح
- د - وحدة التخزين SSD
- أ - ذاكرة الوصول العشوائي RAM
- ج - محرك القرص الصلب HDD

(13) تعتمد على خلط الصبغات الفعلية، وهي: الأصفر، والأرجواني، والأزرق السماوي، والأسود :

- ب - مزج الألوان الطرحية
- د - مزج الألوان الطيفية
- أ - مزج الألوان الجمعي
- ج - مزج الألوان الثانوية


(14) في آلية المسح الضوئي الرقمي المباشر يتم استخدام:

- أ - وحدة مزدوجة الشحنة CCD فقط
- ب - نظام بصري مكون من عدسة ومرايا
- ج - عدسة مرايا وعدسة ثابتة بالإضافة إلى وحدة CCD
- د - مصفوفة ألياف بصيرية ذاتية التركيز مع وحدة CCD

2 - أجيب بـ(نعم) أو (لا):

- 1 - من الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار آلة تصوير وثائق رقمية اسم الشركة المصنعة.
- 2 - تعدل أسطوانة التسجيل في أسطوانة التسجيل الوثائق أي انحراف قد يحدث للورقة في أثناء عملية التغذية.
- 3 - تعتمد موصلية أشباه الموصلات على كثافة الإشعاع الضوئي الساقط على سطح المادة شبه الموصلة.
- 4 - تحول وحدة التطهير الصورة الكامنة الموجودة على سطح الأسطوانة إلى صورة حبرية.
- 5 - تمحو مرحلة المحو Erasing الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة.

3 - أذكر وظيفة كل مما يأتي:



أ . مصباح التعرض في مجموعة التعرض.

ب . منظم الحرارة في وحدة التثبيت.

ج . أسطوانة الالتقط في مجموعة الأسطوانة العكسية.

د . أسطوانة التسجيل في نظام نقل الورقة.

ه . العدسة في آلة تصوير الوثائق.

4 - أعدد التجهيزات (المستلزمات) المطلوب توفرها عند شراء آلة تصوير وثائق ملونة.

5 - أصنف الأسطوانة الحساسة من حيث المادة الحساسة للضوء.

6 - ما الآمور الواجب مراعاتها عند اختيار آلة تصوير الوثائق؟

7 - أشرح مع الرسم كيفية تحويل الصورة التماثلية إلى إشارة رقمية.

8 - أشرح خطوات عملية المسح الضوئي في آلة تصوير الوثائق الرقمية المبنية في الشكل المجاور.

الوحدة الثانية

الوحدات الملحقة بآلات

تصوير الوثائق

Units Attached to Photocopiers



- لماذا نحتاج إلى وحدات ملحة بآلات تصوير الوثائق؟
- هل تتوقف آلات تصوير الوثائق عن التصوير دون الوحدات الملحة بها؟

2



أستكشف



بعد دراستي مبدأ عمل آلية تصوير الوثائق الكهروستاتيكية والرقمية ومكوناتها الأساسية في الوحدة الأولى، سأتعرف في هذه الوحدة الوحدات الملحقة بآلية تصوير الوثائق؛ لزيادة كفاءة آلات تصوير الوثائق وتسهيل استخدامها.

تتناول هذه الوحدة الوحدات الملحقة بآلية تصوير الوثائق، وأنواعها، وآلية عملها، ومكوناتها الرئيسية، ووظيفة كل منها، وكذلك الأعطال الشائعة في هذه الوحدات، وكيفية تشخيصها وصيانتها.

الناتجات العامة للوحدة

يتوقع مني بعد دراسة هذه الوحدة أن أكون قادرًا على:

- تعرف أهمية وحدة تلقيم الوثائق ومبدأ عملها وتمييز أنواعها، وفكّ مكوناتها وإعادة تركيبها، وتشخيص أعطالها، وتصليحها وإجراء صيانة لها.
- تعرف أهمية وحدة قلب الصورة وأنواعها، ومعرفة وظيفة كل مكون من مكوناتها، وتبيّن مبدأ عملها، وفكّ مكوناتها وإعادة تركيبها، وتشخيص أعطالها، ثم تصليحها وإجراء صيانة لها.
- تعرف أهمية حافظة الورق عالية السعة ومبدأ عملها، وتشخيص أعطالها وتصليحها، وإجراء الصيانة الوقائية لها.
- تعرف وظيفة وحدات الفرز وأنواعها ومبدأ عملها، وتشخيص أعطالها الشائعة وسباباتها وتصليحها، وفكّ مكوناتها الرئيسية وإعادة تجميعها وضبطها، وإجراء الصيانة الوقائية لها.

أصبح سهلاً الآن تزويد آلة تصوير الوثائق بوحدات إضافية تلحق اختيارياً (بناءً على رغبة المستخدم) لرفع كفاءة الآلة، علمًا أن بعضها أصبحت وحدات أساسية من جسم آلة تصوير الوثائق خصوصاً السريعة منها، وقد تكون الوحدات الإضافية وحدات مستقلة تثبت على هيكل آلة تصوير الوثائق.

من أهم أنواع الوحدات الإضافية الملحةة بالآلات تصوير الوثائق كما في الشكل (1):

- وحدة تلقيم الوثائق الآلية.
- وحدة قلب الصورة.
- وحدة الفرز.
- حافظة الورق عالية السعة.



الشكل (1): الوحدات الملحةة بالآلات تصوير الوثائق.

الوحدة الثانية

أولاً: وحدة التلقيم الآلي Automatic Document Feeder Unit

الناتجات:

- يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:
- تعرف أهمية وحدة التلقيم الآلي ومبدأ عملها.
 - تمييز أنواع وحدة التلقيم الآلي وفائد مكوناتها وإعادة تركيبها.
 - تشخيص أعطال وحدة التلقيم الآلي وتصلیحها وإجراء الصيانة الوقائية لها.



كيف تمكنت الشركات الحديثة من حل مشكلة هدر الوقت في رفع غطاء آلة تصوير الوثائق العلوي لوضع الوثيقة المراد تصويرها على الغطاء الزجاجي وضبطها، وانتظار انتهاء عملية المسح الضوئي للوثيقة، ومن ثم، رفع الغطاء وقلب الوثيقة لتصوير الوجه الآخر للوثيقة؟

يبين الشكل الآتي عملية تصوير الوثائق في آلة تصوير الوثائق القديمة التي لا تحوي وحدة تلقيم الورق الآلية.



دَرْسُ الْمُدْرَسَةِ الْأَنْتَرَنُورِيَّةِ



هل توجد أنواع معينة لوحدات تلقيم الوثائق الآلية؟ ما هي؟ وبم يختلف كل نوع عن الآخر؟

أقرأ وأتعلم



- كان لزاماً التفكير في طريقة تصوير الوثيقة المراد تصويرها آلياً وقلبها، فابتكرت وحدة تلقيم الورق الآلية؛ للحاقها بالآلات تصوير الوثائق المستخدمة في الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى تصوير كميات كبيرة من الوثائق؛ وذلك لتحقيق الفوائد الآتية:
- زيادة كفاءة الآلة.
 - تجنب الأخطاء الناجمة عن تلقيم الورق اليدوي للوثائق المراد تصويرها.
 - توفير الوقت والجهد.

نشاط



استخدم وحدة تلقيم الورق الآلية المتوفرة في مشغلي، وأصور مجموعة معينة من الوثائق، وأحسب وقت إتمام التصوير آلياً، ثم أعيد عملية التصوير لمجموعة الوثائق نفسها يديرياً دون وحدة تلقيم الورق الآلية، وأحسب وقت إتمام العملية، مقارناً زمن التصوير الآلي باليدوي، ثم أناقش زملائي في مدى توفير الوقت المستهلك عند استخدام وحدة تلقيم الورق الآلية، مستنذجاً بالتعاون مع زملائي مزايا أخرى لاستخدام وحدة تلقيم الورق الآلية.

1 - أنواع وحدات تلقيم الوثائق الآلية

تختلف وحدات تلقيم الوثائق الآلية في آلات تصوير الوثائق الحديثة تبعاً لطريقة المسح الضوئي للوثيقة، وهي نوعان رئيسيان:

A- وحدة تلقيم الوثائق الآلية العكسية (RADF :Reverse Automatic Document Feeder) تلقم الوثائق المراد تصويرها في هذا النوع آلياً، فيوضع المستخدم الوثائق المراد تصويرها في صينية تلقيم الوثائق لتصويرها، فتسحب الوحدة الوثائق وثيقة تلو أخرى، وتخرجها إلى صينية استقبال الوثيقة، وتقلب هذه الوحدة الوثيقة بعد تصوير الوجه الأول لتصوير الوجه الثاني للوثيقة، وتسمى هذه الوحدة كذلك (وحدة تلقيم الأصل وقلبه).

وتحتوي آلة تصوير الوثائق في هذه الحالة ماسحاً ضوئياً واحداً على جانب واحد من السطح الزجاجي.

(DADF: Duplex Automatic Document Feeder) بـ وحدة تلقيم الوثائق الآلية المزدوجة تحتوي آلات تصوير الوثائق التي تستخدم وحدة تلقيم الوثائق الآلية المزدوجة ماسحين ضوئيين، أحدهما في وحدة التلقيم نفسها، والآخر في الجانب الآخر من السطح الزجاجي لآلية تصوير الوثائق. فضلاً عن تلقيم الوثيقة آلياً في هذا النوع، يمكن لهذه الوحدة مسح أو نسخ وجهي الصفحة بسرعة في وقت واحد دون عكسها. لذلك تسمى هذا الوحدة أيضاً (وحدة التلقيم أحادية المرور DSDF). وتُعد أحد الوحدات وأكثرها انتشاراً في الوقت الحالي. ويبيّن الجدول (1) مقارنة بين هاتين الوحدتين.

الجدول (1): مقارنة بين وحدتي تلقيم الوثائق الآلية العكسية وتلقيم الوثائق الآلية المزدوجة

وحدة تلقيم الوثائق الآلية المزدوجة (DADF)	وحدة تلقيم الوثائق الآلية العكسية (RADF)	وجه المقارنة
المظهر نفسه.	المظهر الخارجي	
- تركيبها الداخلي بسيط ولا تحتوي مكوناتٍ ميكانيكية معقدة؛ لأنها لا تحتاج إلى قلب الوثيقة. - تحتوي وحدة التلقيم الماسح الضوئي الأول، أما الماسح الضوئي الثاني، فموجود على الجانب الآخر من السطح الزجاجي لآلية تصوير الوثائق.	- تحتوي كثيراً من الأجزاء الميكانيكية من أسطوانات وبكرات وبوابات تقلب الوثيقة على الوجه الآخر داخل الوحدة. - لا تحتوي ماسحاً ضوئياً، أما آلية تصوير الوثائق، فتحتوي ماسحاً ضوئياً على جانب واحد من السطح الزجاجي.	التركيب الداخلي
أكبر نسبياً.	أقل.	التكلفة
تستغرق بعض الوقت؛ لأن المسار الذي تمر به الوثيقة لحظة دخولها وحدة التلقيم أسرع؛ لأن مسار الوثيقة أقصر بنسبة 70% حتى خروجها إلى مكان خروج الوثائق تقريباً.	أطول.	سرعة تلقيم الوثيقة
أعطالها أقل؛ لأن تركيبها الداخلي بسيط.	أعطالها أكثر بسبب مسار الورق الطويل، وكثرة الأجزاء الميكانيكية.	الأعطال


في هذا الدرس سُتشرح مكونات وحدة التلقيم الآلية العكسية ومبدأ عملها وأعطالها؛ لاحتواها معلوماتٍ وتفاصيل كثيرة، وسيُستخدم اسم (وحدة تلقيم الوثائق) للدلالة على وحدة التلقيم الآلية العكسية.

2 - أجزاء وحدة تلقيم الوثائق ووظائفها:

لفهم آلية عمل وحدة تلقيم الوثائق وكيفية تشخيص أعطالها وتصليحها، لا بد من معرفة الأجزاء الأساسية لهذه الوحدة ووظائفها.

أ- الأجزاء الخارجية:

يبين الشكل (2) الأجزاء الرئيسية لوحدة تلقيم الوثائق الآلية الخارجية، ويبيّن الجدول (2) وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء:



(ب)

(ج)

الشكل (2): الأجزاء الخارجية لوحدة تلقيم الوثائق الآلية.

الجدول (2): الأجزاء الخارجية لوحدة تلقيم الوثائق الآلية ووظائفها.

الرقم	اسم الجزء	الوصف
1	غطاء وحدة التلقيم (Feeder Cover)	تحرير الوثائق العالقة بوحدة تلقيم الوثائق.
2	مؤشر دخول الوثائق (Original Set Indicator)	الإضاءة عند وضع الوثائق الأصلية في درج إدخال الوثائق؛ للدلالة على جاهزية الوحدة لتلقيم الوثائق.
3	دليل دخول الوثائق (Slides Guides)	حاجزان متحركان يحصران ويضبطان عرض الوثائق الموجودة في درج الإدخال؛ للمحافظة على استقامة الوثائق عند دخولها ووحدة تلقيم الوثائق.
4	صينية الوثائق (Original Supply Tray)	توضع فيه الوثائق مع مراعاة اتجاه وجه الوثيقة المراد تصويرها إلى الأعلى أو الأسفل بحسب نوع جهاز تلقيم الورق ليتم التلقيم داخل الآلة.
5	مكان خروج الوثائق (Original Output Area)	خروج الوثائق بعد مسحها ضوئياً وتجميعها.


موجود في بعض أنواع وحدات التلقيم، ويضيء عند خروج الوثائق ويومض مدة معينة بعد انتهاء خروجها لتنبيه المستخدم.	مؤشر خروج الوثائق (Original Output Indicator)	6
يتم المسح الضوئي وقراءة بيانات الوثيقة عند تلقيمهها آلياً ومرورها فوق هذه المسطرة.	المسطرة الزجاجية (Slit Scan Glass)	7

أتذكر

يُستخدم السطح الزجاجي في مسح بيانات الوثيقة بدوياً وذلك عند إجراء مسح ضوئي للكتب، والوثائق السميكة والمهرئية، وما إلى ذلك من وثائق قد يُسبب تلقيمهها وسحبها آلياً واحتكاكها بالأجزاء الميكانيكية تلفاً وتعليقًا وتكديساً داخل وحدة التلقيم الآلي.

ب-الأجزاء الداخلية:

يبين الشكل (3) رسمياً توضيحياً مبسطاً للأجزاء الداخلية لوحدة تلقيم الوثائق.



الشكل (3): الأجزاء الداخلية لوحدة تلقيم الوثائق.

الجدول (3): الأجزاء الداخلية لوحدة تلقيم الوثائق الآلية ووظائفها.


وصف الجزء	اسم الجزء	الرقم
تمر به الوثيقة من دخولها وحدة التلقيم إلى خروجها منها.	مسار الوثيقة (Document path)	1
قطعة بلاستيكية متأرجحة تفتح عند دفعها نتيجة وزن الوثائق المراد تلقيمه، وتفتح بعد إشارة محس عكس الاتجاه لفتح المجال للوثيقة للمرور بطرفها السفلي.	بوابة دخول الوثائق وقلبها (Entry and reversal gate)	2
يعمل نتيجة ضغط بوابة الدخول فوقه ليشغل محرك وحدة التلقيم.	محس الوثائق (Document sensor)	3
بكرة مغلفة بغلاف مطاطي خشن تنخفض إلى الأسفل عند فتح بوابة الدخول لتلامس الوثيقة وتبدأ بالدوران بفعل المحرك، وتحتاك بالوثيقة لإدخالها وحدة التلقيم.	بكرة الانقاط (Pickup roller)	4
بكرة مغلفة بغلاف مطاطي خشن متصلة ببكرة الانقاط بمسننات تجعلها تدور عكس اتجاه بكرة الانقاط، تمنع دخول أكثر من وثيقة في وقت واحد.	بكرة الفصل (Separator roller)	5
تحديد الجانب الأول من المستند الذي سيسمح ضوئياً، وتحديد انحرافه وتصحيحه.	محس المرحلة والفاصل الزمني (Stage and interval sensors)	6
تبدأ بالدوران ببطء لدفع مسار الوثيقة إلى الأمام تجاه منطقة مسح الوثيقة وقراءة بياناتها.	بكرة تلقيم الوثيقة (Document feed roller)	7
تبدأ عملية المسح الضوئي للوثيقة عبر المسطرة الزجاجية لحظة وصول حافة الوثيقة إلى هذا المحس.	محس التلقيم (Feed sensor)	8
تبدأ عملية المسح الضوئي للوثيقة عبر المسطرة الزجاجية لحظة وصول حافة الوثيقة إلى هذا المحس.	محس التلقيم (Feed sensor)	9
يسشعر انتهاء المسح الضوئي، فيصدر إشارة لبدأ دوران بكرة إخراج الوثائق.	محس الإخراج (Eject sensor)	10
تدوران لإخراج الوثيقة أو إعادة إعادتها إلى الداخل نحو محس عكس الاتجاه.	بكرتا إخراج وعكس اتجاه الوثيقة (Exit & Reversing rollers)	11
يعكس حركة دوران بكرة إخراج الوثيقة لإعادة الوثيقة إلى داخل وحدة التلقيم.	محس عكس الاتجاه (Reversing sensor)	12

3 - مبدأ عمل وحدة تلقييم الوثائق:

تعمل وحدة تلقييم الوثائق عبر مراحل عدّة، وهي على النحو الآتي:

أ- تلقييم بيانات وجه واحد للوثيقة وقراءتها:

- تضغط الوثيقة طرف بوابة دخول الوثائق المتأرجحة وقلبها.
- يعمل محس الوثائق نتيجة ضغط بوابة الدخول ليشغل محرك وحدة التلقييم.
- تنخفض بكرة الالتقاط إلى الأسفل لحظة فتح بوابة الدخول لتلامس الوثيقة، وتبدأ بالدوران بفعل المحرك، وتحتاك بالوثيقة لتدخلها وحدة التلقييم.
- تدور بكرة الفصل عكس اتجاه بكرة الالتقاط، منعاً لدخول أكثر من وثيقة في وقت واحد.
- يستشعر محس المرحلة والفاصل الزمني لحظة مرور الوثيقة به، محدداً الجانب الأول من المستند الذي سيسّاح ضوئياً، ومحدداً انحراف المستند وتصحيحه.
- تبدأ بكرة تلقييم الوثيقة بالدوران ببطء لدفع مسار الوثيقة إلى الأمام تجاه منطقة مسح الوثيقة.
- تبدأ عملية المسح الضوئي للوثيقة وقراءة بياناتها عبر المسطرة الزجاجية لحظة وصول حافة الوثيقة إلى محس التلقييم.
- يستشعر محس الإخراج انتهاء المسح الضوئي، مصدراً إشارة لبدأ دوران بكرة إخراج الوثائق.
- تبدأ بكرتا إخراج الوثيقة وعكس اتجاهها بالدوران لدفع الوثيقة لتخرج من وحدة التلقييم. أنظر إلى الشكل (4).




الشكل (4): تلقييم بيانات وجه واحد للوثيقة وقراءتها.

ب- تلقييم بيانات وجهي الوثيقة وقراءتها:

- إذا كان الأمر الموجه إلى آلة تصوير الوثائق قلب الوثيقة وتصوير وجهها الآخر، سيبدأ محس عكس الاتجاه بالعمل، فيعكس حركة دوران بكرة إخراج الوثيقة لإعادة الوثيقة إلى داخل وحدة التلقييم.


- تفتح بوابة دخول الوثائق وقلبها بعد إشارة محس عكس الاتجاه لفتح المجال للوثيقة من المرور بطرفها السفلي.
- تتبع الوثيقة مسارها حتى خروجها من وحدة التلقيم، انظر إلى الشكل (5).



الشكل (5): تلقيم بيانات وجهي الوثيقة وقراءتها.

ج - قلب الوثيقة إلى الوضع الأصلي:

تمر الوثيقة عبر مسار الوثيقة دون مسحها ضوئياً. هذا التمرير هو لقلب الوثيقة إلى الجانب الأصلي نحو الأعلى كما كانت قبل تلقيمه، فلا تعكس بكرتا إخراج الوثيقة وعكس اتجاهها حركة دورانهما وتخرج الوثيقة من وحدة التلقيم. انظر إلى الشكل (6).



الشكل (6): قلب الوثيقة إلى الوضع الأصلي.

أذكر

لحماية وحدة التلقيم من الأعطال قبل حدوثها وإطالة عمرها، لا بد من إجراء صيانة دورية للأجزاء الأكثر عرضة للأعطال كل مدة بحسب تعليمات الشركة الصانعة، بتفقد أجزائها الداخلية والخارجية وتنظيفها ومعايرتها وتغيير التالف منها.



تستخدم وحدات التلقيم الحديثة محركات التيار المستمر المزودة ببكرات التشفير (DC motors with encoder wheels)، في نقل الحركة، والتحكم في حركة الوثائق بدقة، ومنع تكدس الوثائق داخل وحدة التلقيم. مُستعينًا بمكتبة المدرسة والإنترنت ومصادر المعلومات الأخرى المتوافرة لدى، أبحث عن مزايا استخدام هذه المحركات وطرائق عملها، ثم أقارنها بمحرك الخطوة.

القياس والتقويم

1. أضع إشارة (✓) إزاء العبارة الصحيحة وإشارة (X) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:
 - أ. () تسمى وحدة التلقيم الآلي العكسي ووحدة التلقيم أحادية المرور.
 - ب. () أعطال وحدة التلقيم الآلي المزدوج أكثر بسبب مسار الورق الأطول، وكثرة الأجزاء الميكانيكية.
 - ج. () يومض مؤشر خروج الوثائق مدة معينة بعد انتهاء خروج الوثائق لتتبيله المستخدم.
2. اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
 - أ. من الوحدات الملحقة بالآلة تصوير الوثائق:
 1. وحدة تخفيض نسبة الأوزون المنبعثة من الآلة
 2. وحدة الماسح الضوئي
 3. وحدة تشخيص الأعطال
 4. وحدة تلقييم الوثائق
 - ب. عدد مراحل عملية تصوير وجهي الوثيقة في وحدة التلقيم:
 1. خمس مراحل.
 2. ثلات مراحل.
 3. أربع مراحل.
 4. ست مراحل.
 3. أكتب وظيفة كل جزء من الأجزاء الآتية:
 - أ. السطح الزجاجي
 - ب. دليلاً دخول الوثائق
 - ج. بكرة الفصل
 4. أقارن وحدة التلقيم الآلي العكسي بالمزدوج من حيث: التكلفة، وسرعة تلقييم الوثيقة.



أ. وحدة تلقييم الوثائق الآلية العكسية (RADF)

أنواع وحدات التلقييم

(بحسب طريقة مسح البيانات وقراءتها)

ب. وحدة تلقييم الوثائق الآلية المزدوجة (DADF)





يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- فك وحدة التلقييم.
- إعادة تجميع وحدة التلقييم.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. وحدة تلقييم الوثائق. 2. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1. إزالة درج إدخال الوثائق</p> <p>أ. أمسك الصينية بإحكام.</p> <p>ب. أحرر الصينية دافعًا الحافة الجانبية إلى الداخل، ثم أزيل الدرج كما في الشكل (1).</p>
 الشكل (2).	<p>2. فصل وحدة التلقييم عن آلة التصوير</p> <p>أ. أفتح وحدة التلقييم.</p> <p>ب. أدخل مفكًا عاديًّا في الفتحة، ثم أحرر اللسان الذي يثبت الغطاء كما في الشكل (2).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="450 605 578 649">الشكل (3).</p>	<p data-bbox="808 243 1460 287">ج. أفصل سلك تأريض وحدة التلقيم كما في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="450 1010 578 1054">الشكل (4).</p>	<p data-bbox="808 682 1460 780">د. أفصل كبل وحدة التحكم في آلة التصوير عن وحدة التلقيم كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="450 1421 578 1464">الشكل (5).</p>	<p data-bbox="808 1083 1460 1182">هـ. أرفع وحدة التلقيم قليلاً، مستخدماً مفكاً عاديًّا لضغط طرف الفصلة وإخراجها كما في الشكل (5).</p>
 <p data-bbox="450 1910 578 1953">الشكل (6).</p>	<p data-bbox="982 1493 1460 1537">وـ. أزيل وحدة التلقيم كما في الشكل (6).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="379 622 500 660">الشكل (7).</p>	<p>2 . فك الطاولة الزجاجية ومجموعة الماسح الضوئي</p> <p>أ . أزيل البرغي (C) والبرغي في الطرف الآخر اللذين يثبتان مجموعة الماسح الضوئي بإطار آلة التصوير كما في الشكل (7).</p>
 <p data-bbox="379 1017 500 1054">الشكل (8).</p>	<p>ب. أفك البرغين (E) اللذين يربطان الجانب الأمامي من مجموعة الماسح الضوئي بآلية التصوير كما في الشكل (8).</p>
 <p data-bbox="379 1412 500 1449">الشكل (9).</p>	<p>ج. أرفع مجموعة الماسح الضوئي وأزيلها كما في الشكل (9).</p>
<p>3 . أعيد تجميع وحدة التلقييم بعكس خطوات الفك.</p>	
<p>4 . أكتب تقريراً مفصلاً يبين جميع الخطوات التينفذتها.</p>	
<p>5 . تقويم التمارين كيف تتم معايير جهاز التلقييم وضبطه مع الطاولة الزجاجية للماسح الضوئي؟</p>	
<p>6 . تمارين الممارسة أ. أحل التمارين العملية الآتية وحدي أو مع مجموعتي في المشغل بحسب توجيهات المعلم/ة: ب. أنفذ خطوات الفك وإعادة التجميع السابقة على وحدة تلقييم الوثائق الآلية المزدوجة (DADF) المتوفرة في المشغل. ج. أستنتج الفرق بين وحدتي التلقييم العكسية والمزدوجة، من حيث التركيب وبدأ العمل.</p>	








فك بكرات وحدة التلقيم وتبديلها



يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادراً على:

- فك بكرات وحدة التلقيم.
- استبدال غلاف البكرات المطاطي التالف.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. الغُلف المطاطية للبكرات.	1. وحدة تلقيم الوثائق. 2. حقيبة عدة بدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1. إخراج بكرة الانتقاط واستبدل الغلاف المطاطي أ. أفتح غطاء وحدة التلقيم العلوي كما في الشكل (1).</p>
 الشكل (2).	<p>ب. أحرر الدسر (رنديلتين)، ثم أسحب الغطاء كما في الشكل (2).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="379 616 500 660">(الشكل (3)).</p>	<p data-bbox="778 247 1371 291">ج. أفك الخطافين وأزيل الغطاء كما في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="379 1015 500 1059">(الشكل (4)).</p>	<p data-bbox="861 686 1371 730">د. أزيل اللاقط والزنبرك كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="379 1596 500 1640">(الشكل (5)).</p>	<p data-bbox="736 1081 1371 1245">هـ . أزيل الجلبيتين وأسحب أسطوانة الانقاط، ثم أحمر الدسر (رنديلة)، ثم أزيل البكرة مع محورها كما في الشكل (5).</p>
 <p data-bbox="379 1914 500 1958">(الشكل (6)).</p>	<p data-bbox="736 1651 1371 1760">وـ . أفك اللاقطين، ثم أزيل محور الانقاط وبكرته كما في الشكل (6).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (7).	<p>ز. أزيل الدسر (الرنديلة) الزنبركية C كما في الشكل .(7).</p>
 الشكل (8).	<p>ح. أزيل المسamar، ثم أسحب المحور، وأزيل بكرة الالتقاط كما في الشكل (8).</p> <p>ط. أستبدل الغلاف المطاطي إذا كان تالفاً.</p>
 الشكل (9).	<p>2. أزيل بكرة الفصل .</p> <p>أ. أضغط المزالج لتحرير بكرة الفصل كما في الشكل .(9).</p>

الرسوم والصور التوضيحية



الشكل (10).

خطوات العمل

ب. أسحب بكرة الفصل وأزيلها كما في الشكل (10).

ج. أستبدل غلاف بكرة الفصل المطاطي إذا كان تالفاً.

3 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التي نفذتها.

4 . تقويم التمرين:

أ . كيف أتحقق من تلف غلاف البكرة المطاطي؟

ب. سألاحظ في أثناء تطبيق التمرين أن وضع بكرات وحدة التلقييم يختلف في ترتيبها من آلة تصوير إلى أخرى. أفسر ذلك.

5 . تمارين الممارسة

أ. أحل التمارين العملية الآتية وحدي أو مع مجموعة في المشغل بحسب توجيهات المعلم/ة:

ب. أخرج مجس الوثائق (Document sensor) وأتعرف طريقة عمله.

ج. أملأ الجدول الآتي بأنواع المحسات المستخدمة في وحدة التلقييم، مبيناً وظيفة كل مجس.

الوظيفة	المجس	الرقم
		1
		2
		3
		4



يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادراً على:

- تنظيف بكرات وحدة التلقيم، والسطح الزجاجي، والمسطرة الزجاجية لوحدة التلقيم.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيّب الصيانة والتشغيل. 2. قطعة قماش ناعمة. 3. كحول أو سائل تلميع الزجاج.	1. وحدة تلقيم الوثائق. 2. حقيبة عدة يدوية. 3. فرشاة أو منفاخ هواء كهربائي.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	1. تنظيف بكرة التقطاف الوثائق أ. أكشف عن بكرة التقطاف الوثائق دون فكها، وأخرجها لتنظيفها. ب. أمسح البكرة ومحاورها جيداً، وأنظفها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالكحول كما في الشكل (1).
 الشكل (2).	2. تنظيف بكرة فصل الوثائق أ. أخرج بكرة الفصل. ب. أمسح البكرة ومحاورها جيداً، وأنظفها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالكحول كما في الشكل (2).

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل												
 الشكل (3).	<p>3. إزالة الغبار عن أجزاء وحدة التلقيم أزيل الغبار والأوساخ حول البكرات والمسننات بفرشاة كما في الشكل (3).</p>												
 الشكل (4) (أ).	<p>4. تنظيف الطاولة الزجاجية وغطاء وحدة التلقيم والمسطرة الزجاجية أمسح الزجاج والغطاء والمسطرة الزجاجية جيداً، وأنظفها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالكحول أو سائل تلميع الزجاج، على ألا يلامس سائل التلميع الأجزاء الكهربائية كما في الشكل (4).</p>												
 الشكل (4) (ب).	<p>5 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.</p>												
<p>6 . تقويم التمرين:</p> <p>أ. أذكر العمر التشغيلي لأجزاء وحدة التلقيم التي يجب استبدالها بحسب كتيب التشغيل.</p> <p>ب. أبين الإجراءات السليمة للصيانة الوقائية لأجزاء وحدة التلقيم الكهربائية.</p>	<p>5 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.</p> <p>6 . تقويم التمرين:</p> <p>أ. أذكر العمر التشغيلي لأجزاء وحدة التلقيم التي يجب استبدالها بحسب كتيب التشغيل.</p> <p>ب. أبين الإجراءات السليمة للصيانة الوقائية لأجزاء وحدة التلقيم الكهربائية.</p>												
<p>7 . تمارين الممارسة:</p> <p>أ. أحل التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعة بإشراف المعلم /ة:</p> <p>ب. أذكر الإجراءات العامة للصيانة الوقائية لوحدة التلقيم، ثم أملأ الجدول الآتي بالمعلومات المطلوبة بحسب كتيب التشغيل لجهاز التلقيم المتوافر في مشغلي.</p> <table border="1" data-bbox="196 1793 1310 1947"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 1793 567 1866">المواد والأدوات المستخدمة</th><th data-bbox="567 1793 932 1866">العمليات الوقائية</th><th data-bbox="932 1793 1310 1866">الجزء</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 1866 384 1947">استبدال</td><td data-bbox="384 1866 567 1947">تشحيم</td><td data-bbox="567 1866 1310 1947">فحص تنظيف</td></tr> </tbody> </table>	المواد والأدوات المستخدمة	العمليات الوقائية	الجزء	استبدال	تشحيم	فحص تنظيف	<p>7 . تمارين الممارسة:</p> <p>أ. أحل التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعة بإشراف المعلم /ة:</p> <p>ب. أذكر الإجراءات العامة للصيانة الوقائية لوحدة التلقيم، ثم أملأ الجدول الآتي بالمعلومات المطلوبة بحسب كتيب التشغيل لجهاز التلقيم المتوافر في مشغلي.</p> <table border="1" data-bbox="196 1793 1310 1947"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 1793 567 1866">المواد والأدوات المستخدمة</th><th data-bbox="567 1793 932 1866">العمليات الوقائية</th><th data-bbox="932 1793 1310 1866">الجزء</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 1866 384 1947">استبدال</td><td data-bbox="384 1866 567 1947">تشحيم</td><td data-bbox="567 1866 1310 1947">فحص تنظيف</td></tr> </tbody> </table>	المواد والأدوات المستخدمة	العمليات الوقائية	الجزء	استبدال	تشحيم	فحص تنظيف
المواد والأدوات المستخدمة	العمليات الوقائية	الجزء											
استبدال	تشحيم	فحص تنظيف											
المواد والأدوات المستخدمة	العمليات الوقائية	الجزء											
استبدال	تشحيم	فحص تنظيف											

تشخيص الأعطال الرئيسية لوحدة التلقيم

يتوقع مني بعد تنفيذ هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- تشخيص أعطال وحدة التلقيم وتصليحها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. قطعة قماش ناعمة. 3. كحول أو سائل تلميع الزجاج.	1. وحدة الأفوميتر الرقمي. 2. وحدة تلقيم الوثائق. 3. حقيبة عدة يدوية. 4. فرشاة أو منفاخ هواء كهربائي.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1. تحشير الورق في وحدة التلقيم</p> <p>أ. أفتح الغطاء الخاص بإزالة الوثائق العالقة.</p> <p>ب. أبحث عن أي ورقة خارجة من صينية الإدخال أو مكان خروج الوثائق أسفل درج الإدخال كما في الشكل (1).</p> <p>ج. أمسك الورقة من المنتصف وأسحبها برفق.</p> <p>(صُممَت وحدة التلقيم لتلقيم الورق في اتجاه خروج الوثيقة، لذا يفضل سحب الورق في هذا الاتجاه).</p> <p>د. ارفع غطاء الماسح الضوئي وانظر أسفل وحدة التلقيم، وأزل الورق العالق.</p> <p>ه.أغلق غطاء إزالة الوثائق العالقة وأعيد تشغيلها.</p> <p>2. تشخيص عطل "الوحدة لا تسحب الوثائق" وتصليحها</p> <p>أ. أشغل آلة التصوير وأجهز وحدة التلقيم.</p> <p>ب. أضغط كبسة بدء التصوير.</p> <p>ج. انظر إلى بكرة الانقاط، مُتحققًا من عدم دورانها.</p> <p>د. أتفقد مسننات نقل الحركة من المحرك إلى مسننات بكرة الانقاط، وأستبدل المسنن التالف.</p> <p>ه. أستبدل المحرك إذا كانت المسننات تالفة، وأجرِب الجهاز، مُتحققًا من زوال العطل.</p>

خطوات العمل

الرسوم والمصور التوضيحية

3. تشخيص عطل "الوحدة يسحب أكثر من وثيقة في وقت واحد" وتصليحها:

- أ. أشغل آلة التصوير وأجهز وحدة التلقيم، وأراقب حركة الوثيقة، متحققًا من حركة بكرة الفصل.
- ب. أفصل التيار الكهربائي عن الآلة.
- ج. أفك وحدة التلقيم وأسطوانة بكرة الفصل.
- د. أتفقد بكرة الفصل ومحاورها ودسر تثبيتها، وأستبدل التالف منها.
- هـ. أعيد تجميع الوحدة، وأجريها، متحققًا من زوال العطل.

4. تشخيص الأعطال الكهربائية في وحدة التلقيم وتصليحها:

- أ. أتفقد الوصلات الكهربائية الموصولة باللوحة الإلكترونية في آلة التصوير.
- ب. أشغل آلة التصوير، وأنظر إلى مبيانات جهاز التلقيم، متحققًا من عدم إضاءتها.
- ج. أفصل التيار الكهربائي عن الآلة.
- د. أفحص القواطع والمصهرات، وأستبدل التالف منها.
- هـ. أعيد تشغيل الآلة ووحدة التلقيم، متحققًا من زوال العطل.
- و. أتفقد القوابض والمحركات والمجسات والوصلات الكهربائية إن تكرر العطل نفسه، متحققًا من عدم وجود تماس بينها وبين هيكل الآلة أو وحدة التلقيم.
- ز. أفحص الفولتية عند مدخل اللوحة الإلكترونية ومخرجها، وأطابقها بالقيم المرجعية، وأستبدلها عند الضرورة.
- حـ. أجرب الآلة ووحدة التلقيم، متحققًا من زوال العطل.

5. تشخيص عطل "الصورة غير كاملة" وتصليحها:

- أ. أصور عدداً من النسخ عن وثائق مختلفة.
- بـ. أتفحص الصور المنتجة، متحققًا من أنها منقوصة من طرفها الأمامي أو الخلفي.
- جـ. أتفقد البكرات والمسننات والأغطية المطاطية.
- دـ. أستبدل الأغطية المطاطية المناكلة (المتساء) والمسننات المتهترئة.
- هـ. أجرب الآلة، وأنتحقق من زوال العطل.

6. أكتب تقريرًا مفصلاً يبين جميع الخطوات التي نفذتها.

خطوات العمل	الرسوم والصور التوضيحية
7. تقويم التمرين:	<p>أ. كيف تتجنب تعليق (تحشير) الوثائق وتكتسها في وحدة التلقيم؟</p> <p>ب. ما أعطال وحدة التلقيم الأكثر شيوعاً؟ وما أسبابها المحتملة؟</p> <p>ج. ما الإجراءات الواجب تنفيذها عند توقف وحدة التلقيم نهائياً عن العمل؟</p>
8 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التي نفذتها.	
9 . تمارين الممارسة:	<p>أ. حل التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعتي بإشراف المعلم /ة:</p> <p>ب. بحسب كتيب التشغيل لجهاز التلقيم المتوافر في المشغل، ذكر إجراءات تتبع أعطال وحدة التلقيم وتصليحها.</p>

التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أفك وحدة التلقيم.			
2	أعيد تجميئها.			
3	أفك بكرات جهاز التلقيم.			
4	أبدل الغلاف المطاطي التالف للبكرات.			
5	أنظف بكرات وحدة التلقيم وأجري صيانة لها.			
6	أنظف السطح الزجاجي والمسطرة الزجاجية.			
7	أشخص أعطال وحدة التلقيم، وأصلاح أعطالها.			



Duplex Unit & Large Capacity Drawers

النتائج:

يُتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادرًا على:

- تعرف أهمية وحدة قلب الصورة، وتمييز أنواعها، وتبيين مبدأ عملها، وفك مكوناتها وإعادة تركيبها، وتشخيص أعطالها وتصليحها، وإجراء الصيانة الوقائية لها.
 - تعرف أهمية الحافظات عالية السعة وأنواعها، وتبيين مبدأ عملها، وتشخيص أعطالها، وإجراء الصيانة لها وتصليحها.



يعد تصوير الورق على وجهيه هدفاً مهماً، وقد سعت إليه الشركات الرائدة في صناعة الآلات تصوير الوثائق؛ لأنَّه يخفي استهلاك الورق الخام في التصوير إلى النصف تقريباً، وعليه، تتحفظ تكلفة التصوير. كيف يمكن تحقيق ذلك؟

الشكل الآتي يمثل صورة تعبيرية عن هدر الورق في عملية التصوير في آلات تصوير الوثائق.





ما أنواع وحدات قلب الصورة؟ وما أوجه الشبه والاختلاف في هذه الوحدات؟

اقرأ وأتعلم



لاستغلال وجهي الورق في التصوير ووقف هدره، وتوفير الوقت والجهد، وتبسيط استخدام آلة التصوير، طورت شركات الأجهزة المكتبية جهازاً يمكن إلحاقه بآلية تصوير الوثائق يقلب الصورة آلياً لتصوير وجهها الآخر من الورقة، وهو ما يسمى (وحدة قلب الصورة).
وسندرس في هذه الوحدة فوائدها المنعكسة على البيئة، وتركيبها، ومبدأ عملها.



معلومة: بدأ العالم يلمس آثار ظاهرة الانحباس الحراري، وبدأت الدول ببذل جهود واتخاذ إجراءات؛ لتقادي كوارث البيئة والعيش بأسلوب حياة أكثر خضراء. تشير الإحصائيات في ما يخص قطع الأشجار لإنتاج الورق إلى أن أكثر من 40% من لب الخشب يستخدم في إنتاج الورق، وأن خفض معدلات قطع الأشجار له تأثير حقيقي وإيجابي.

لذلك تعد الطباعة الخضراء (الطباعة على وجهي ورق التصوير، في وحدة قلب الصورة في الآلات التصوير والطبعات) طريقة مثالية لخفض استهلاك الأشجار والتقليل من النفايات الورقية وتوفير كلف الطباعة.

1 - أنواع وحدات قلب الصورة

تشابه وحدات قلب الصورة في تركيبها ومبدأ عملها، لكنها تختلف من حيث مكان تركيبها في آلة تصوير الوثائق وبعض المزايا الأخرى، وتبعاً لذلك تصنف وحدات قلب الصورة إلى الأنواع الآتية:

أ- وحدة قلب الصورة في آلة التصوير:

تعد جزءاً من آلة التصوير لا ملحقاً بها أو إضافية كما في الشكل (7)، وتستخدم في الآلات تصوير الوثائق السريعة. من سلبياتها صعوبة الوصول إليها وفكها لإجراء الصيانة وتصليح الأعطال.



الشكل (7): وحدة قلب الصورة في آلة التصوير.

بـ- وحدة قلب الصورة على شكل درج:

هي من الأنواع الحديثة التي تمتاز بقلة التكلفة، وبساطة التركيب، وسهولة استعمالها والوصول إليها، وتنثبت على سكة مثل أدراج (حافظات) الورق كما في الشكل (8).



الشكل (8): وحدة قلب الصورة على شكل درج.

جـ- وحدة قلب الصورة الجانبية:

تُركّب في الجزء الداخلي لبوابة إزالة الورق العالق جانب الآلة كما في الشكل (9)، وتمتاز بتركيبها البسيط، وسهولة الوصول إليها، ولا تشغل حيزاً كبيراً في آلة التصوير.



الشكل (9): وحدة قلب الصورة الجانبية.

د- وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L):


تُثبت على جانب الآلة، وتحوي مجموعة تغذية الورق كما في الشكل (10)، وتمتاز ببساطة تركيبها وسهولة صيانتها، وبدمج مجموعة التغذية بها، تسهم في تقليص حجم آلة التصوير.



الشكل (10): وصلة قلب الصورة على شكل حرف (L).

2 - أجزاء وحدة قلب الصورة الداخلية ووظائفها:

يبين الشكل (11) رسمًا توضيحيًّا مبسطًا لوحدة قلب الصورة على شكل حرف (L)، وعليه، سنتعرف على الأجزاء الأساسية لهذه الوحدة ووظائفها؛ لكي نتمكن من فهم مبدأ عمل وحدات قلب الصورة عمومًا، وعليه، فهم مشكلاتها والتوصيل إلى طرائق حلها.



الشكل (11): وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L).

تحتاج وحدات قلب الصورة إلى دقة متناهية لإتمام عملية قلب الصورة، لذلك تحتوي مجسات على طول مسار الصورة في الجهاز، وكذلك ملفات لولبية وقوابض وقارنات للتحكم في حركة بكرات الأسطوانات وعمل الجهاز. يبين الجدول (4) الأجزاء الرئيسية لوحدة قلب الصورة ووظائفها.

الجدول (4): الأجزاء الرئيسية لوحدة قلب الصورة على شكل حرف (L) ووظائفها.

الوصف	اسم الجزء	الرقم
المسار الذي تمر به الورقة منذ دخولها آلة التصوير سواء من صينية تغذية الورق الجانبية، أو من درج تغذية الورق الأساسي، أو من درج تغذية الورق عالي السعة إلى آلة التصوير، ومنها إلى وحدة قلب الصورة حتى خروجها إلى صينية خروج الصورة أو جهاز الفرز.	مسار الورقة (Paper Path)	1
بكرات مغلفة بغلاف مطاطي خشن، ووظيفتها منع دخول أكثر من صورة داخل الآلة في وقت واحد.	بكرات الفصل (Separator Rollers)	2
تبدأ بالدوران ببطء لدفع مسار الصور إلى الأمام تجاه وحدتي التظليل والتثبيت.	بكرة تلقيم الصورة (Paper Feed Roller)	3
يعمل عندما يكون الأمر الموجه إلى آلة التصوير قلب الصورة لإعادة التصوير على الوجه الآخر للورقة، فيفتح بوابة التحويل، ويتم التحكم بها بواسطة ملف لولي.	مجس التحويل (Shift Sensor)	4
قطعة بلاستيكية متأرجحة، تفتح بعد إشارة مجس التحويل لتمكن الصورة من المرور بطرفها السفلي تجاه جهاز قلب الصورة.	بوابة التحويل (Shift Gate)	5
تبدأ بالدوران لدفع الصورة إلى مر قلب الصورة، ثم تعكس اتجاه دورانهما لإدخال الصورة في وحدة قلب الصورة.	بكرتا إخراج اتجاه الصورة وعكسه (Exit & Reversing Rollers)	6
يعكس حركة دوران بكرتى إخراج اتجاه الوثيقة وعكسه لإدخال الصورة مقلوبة الوجه الأول في وحدة قلب الصورة؛ للتصوير على وجهها الآخر.	مجس عكس الاتجاه (Reversing Sensor)	7
تبدأ بالدوران لسحب الصورة المقلوبة إلى داخل وحدة قلب الصورة.	بكرة التغذية (Feed Roller)	8
تسحب الصورة إلى داخل صينية قلب الصورة.	بكرة دخول الصورة (Image Entry Roller)	9
سحب الصورة المقلوبة خارج صينية قلب الصورة؛ لتوجهها إلى داخل آلة التصوير؛ لتصوير وجهها الآخر، ثم إخراجها من الآلة.	بكرة خروج الصورة المقلوبة (Paper Exit Roller)	10

3 - مبدأ عمل وحدة قلب الصورة:

لإتمام تصوير وجهي الورقة في وحدة قلب الصورة، لا بد من دوران الورقة مرتين في آلة التصوير، ولتسهيل فهم مبدأ عمل وحدة قلب الصورة، سُيسِرَح مبدأ عمل وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L) على النحو الآتي:

- أ . بعد تصوير الوجه الأول لورقة التصوير وخروج هذه الصورة من وحدة التثبيت، إما أن تتجه إلى خارج آلة التصوير باتجاه صينية خروج الورق أو جهاز الفرز، وإما إن تتجه إلى جهاز قلب الصورة، بحسب الأمر الذي تلقته الآلة من لوحة التحكم.
- ب . إذا كان اختيار المستخدم على لوحة التحكم هو اختيار قلب الصورة، ستفتح بوابة التحويل بإشارة من محس التحويل؛ لتوجه الصورة إلى جهاز قلب الصورة.
- ج . تبدأ بكرتا إخراج اتجاه الصورة وعكسه بالدوران؛ لسحب الصورة وتوجيهها إلى ممر قلب الصورة لقلب اتجاه الصورة.
- د . بإشارة من محس عكس الاتجاه يعكس حركة دوران بكرتي إخراج اتجاه الوثيقة وعكسه؛ لإدخال الصورة ووجهها الأول مقلوب داخل وحدة قلب الصورة؛ للتصوير على وجهها الآخر.
- ه . تصل الصورة إلى بكرة التغذية لتلتقط الصورة المقلوبة، وتمررها داخل وحدة قلب الصورة.
- و . تُسحب الصورة ببكرة دخول الصورة لستقر في صينية قلب الصورة.
- ز . تسحب (بكرة خروج الصورة المقلوبة) الصورة المقلوبة من الصينية، وتعيدها إلى آلة التصوير مرة أخرى للتصوير على وجهها الآخر، ثم تخرج من آلة التصوير إلى صينية خروج الصور أو جهاز الفرز كما في الشكل (11).

أتذكر


تنوع طبيعة أعطال وحدة قلب الصورة وحافظات الورق، فإما أن تكون أعطالاً ميكانيكية وإما كهربائية، وتكثر أعطالها بسبب طول المسافة التي تقطعها الصورة لإتمام عملية التصوير على وجهي الورقة أو المسافة التي تقطعها الورقة من حافظات الورق حتى خروجها من آلة التصوير. وسننطر إلى تشخيص أعطالها في تمارين التدريب العملي.

4 - حافظات الورق عالية السعة وأهميتها

تحتوي آلة تصوير الوثائق غالباً حافظتين للورق حداً أدنى في التركيبة الأساسية لآلة تصوير الوثائق. وتكون هاتان الحافظتان على شكل درج (Drawer)، بسعة استيعابية لكل حافظة قد لا تتجاوز 500 ورقة حداً أقصى، ومع التطور الذي طرأ على سرعة الآت تصوير الوثائق، أصبح هنالك حاجة لرفع سعة حافظات الورق لتناسب سرعة الآلة، فكلما زادت سرعة التصوير، زاد استهلاك الورق في هذه الآلة.

أولاً: أنواع حافظات الورق عالية السعة

تتعدد أنواع حافظات الورق الآلية عالية السعة من حيث الشكل بحسب تصميمات الشركات الصانعة، ومن حيث مبدأ العمل، فسأتعرف إلى نوعين، وهما الأكثر شيوعاً:



الشكل (12): الحافظة المزدوجة

1 - حافظة الورق المزدوجة: تكون هذه الحافظة ضمن آلة تصوير الوثائق على شكل جارور كما في الشكل (12) تتسع لما يزيد على 1500 ورقة) من نوع (A4) في كل جهة من الحافظة سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى، وبالإضافة إلى سعتها العالية، فإن ما يميزها هو قدرتها على المحافظة على استمرارية تغذية الآلة بالورق.

آلية الاستمرار في تغذية آلة التصوير بالورق:

- يتم تغذية الورق من الصينية الواقعة في الجهة اليمنى من الجارور
- عندما ينفذ الورق منها، يرحل الورق آلياً من الصينية الواقعة في الجهة اليسرى من الجارور إلى الصينية اليمنى التي نفذ منها الورق لتابع الآلة عملها ويستمر تغذية الآلة بالورق.
- في الوضع العادي، يكون كلا الصينيتين متلازمان ويكونان جاروراً واحداً.
- خلال التصوير، إذا لم يبق ورق في صينية الورق اليسرى، يمكن إخراج صينية الورق اليسرى وإعادة تعبئتها بالورق، مع استمرار بقاء الصينية اليمنى داخل آلة واستمرار تغذية الآلة بالورق وقد سميت حافظة الورق هذه الحافظة المزدوجة، لأنها تتكون من صينيتين متلازمتين منفصلتين عن بعضهما وكأنهما صينية واحدة.

2 - حافظات الورق عالية السعة المستقلة: وقد ظهرت الحاجة إلى إلحاق حافظات ورق ذات سعات عالية مع الآلات التصوير السريعة وبصفتها وحدات مستقلة؛ لكي لا يوقف المستخدم التصوير ويعيد تعبئة الحافظات بالورق، فيستغرق التصوير وقتاً أطول، وقد تضطرب عملية التصوير؛ فطورت حافظات ورق آلية عالية السعة (Large Capacity Cassettes) مستقلة عن آلة التصوير كما في الشكل (13). إن حافظة الورق هذه ملحقة بآلة تصوير الوثائق، وتثبت على جانب آلة التصوير من جهة بكرات تغذية الورق الموجودة داخل الآلة كما في الشكل (13)، وتتوسع لما يزيد على (3500 ورقة) من قياسات عده، وتحتوي أجزاءً ميكانيكية وكهربائية، وتحرك صينية الورق فيها إلى الأعلى لإيصال الورق إلى مخرج الورق من الحافظة ودخوله آلة تصوير الوثائق.

أ- الأجزاء الخارجية لحافظة الورق المستقلة ووظائفها:

يبين الشكل (13) الأجزاء الخارجية لحافظة الورق المستقلة، ويبين الجدول (5) الأجزاء الخارجية لحافظة الورق المستقلة ووظائفها.



الشكل (13) الأجزاء الخارجية لحافظة الورق المستقلة.


الجدول (5): الأجزاء الخارجية لحافظة الورق ووظائفها.

الرقم	الجزء	وظيفته
1	باب العلوي (Upper Door)	يُفتح هذا الباب لتحميل الورق داخل الحافظة.
2	بكرة التقاط الورق (Pick-up Roller)	التقط الورق من صينية الورق ودفعه باتجاه بكرة تغذية الورق.
3	مؤشر تفريغ الورق (Paper-Empty Indicator)	يومض باللون البرتقالي عندما ينخفض الورق في الحافظة، ويضيء عند نفاد الورق.
4	مقبض فصل الحافظة (Release Lever)	يفصل حافظة الورق عن آلة التصوير عند ضغطه.

ب-الأجزاء الداخلية لحافظة الورق المستقلة ووظائفها:

ت تكون حافظة الورق من الأجزاء الميكانيكية والكهربائية الأساسية المبينة في الشكل (14)، ويبيّن

الجدول (6) الأجزاء الداخلية الأساسية لحافظة الورق ووظائفها.



الشكل (14): الأجزاء الميكانيكية والكهربائية لحافظة الورق المستقلة.

الجدول (6): الأجزاء الداخلية الأساسية لحافظة الورق المستقلة ووظائفها.

الرقم	الجزء	وظيفته
1	مجس صينية الورق (Tray Sensor)	يُستشعر وجود أو نفاد الورق من صينية الورق.
2	مجس التقاط الورق (Paper Pick-up Sensor)	يُستشعر وصول ورق التصوير إلى الارتفاع الصحيح الذي يمكنه من دخول آلة التصوير.
3	بكرة تغذية الورق وفصله Paper Feed &Separation Roller	تغذية الورق داخل آلة التصوير، ومنع دخول أكثر من ورقة، فتمنع تعليق الورق.
4	قشاط نقل الحركة (Tray Drive Belt)	نقل الحركة من المحرك إلى صينية الورق، فترفع وتتنزل صينية الورق.
5	مجس مستوى الورق (1) (Paper Height 1 Sensor)	يبين ارتفاع صينية الورق عندما تحتوي 1000 ورقة).
6	مجس مستوى الورق (2) (Paper Height 2 Sensor)	يبين ارتفاع صينية الورق عندما تحتوي 2000 ورقة).
7	محرك صينية الورق (Lift Motor)	يرفع وينزل صينية الورق.
8	المجس السفلي (Down Sensor)	يبين أدنى مستوى لصينية الورق لإيقاف المحرك.

جـ مبدأ عمل حافظة الورق المستقلة

يشبه عمل حافظة الورق عمل المصعد الكهربائي بصورة مصغرّة ومبسطة، ويمكن تلخيص مبدأ عمل هذه الحافظة بالمراحل الآتية:

1. مرحلة رفع صينية الورق:

- يظلّ مجس صينية الورق مفتوحاً خلال عملية التصوير للدلالة على توافر الورق في صينية الورق، ويبدأ محرك صينية الورق بالدوران مع ناقل الحركة (القشاط) لتبدأ صينية الورق بما تحويه من ورق بالصعود إلى الأعلى كما في الشكل (14).

- تستمر الصينية بالصعود حتى يصل سطح الورق إلى مجس التقاط الورق الذي يستشعر الارتفاع المناسب للتقاط الورق.

- يستمر المحرك برفع صينية الورق حتى يغلق مجس التقاط الورق، عندئذٍ يبدأ المحرك بالدوران بالاتجاه المعاكس لإنزال صينية الورق.

- يعكس المحرك اتجاهه لرفع الصينية مرة أخرى حتى يغلق مجس التقطط الورق، وتتكرر هذه العملية ما دامت آلة التصوير تعمل؛ لإبقاء حافظة الورق قريبة من بكرة التقطط الورق فلا هي أعلى منها ولا هي أسفل.

2. مرحلة تنزيل الورق وتحديد ارتفاعه

يبدأ المحرك بإنزال صينية الورق إلى أسفل في الحالات الآتية:

- عندما يضغط المستخدم المفتاح الجانبي لصينية الورق.
- عندما ينفد الورق من الحافظة، فيستشعر مجس صينية الورق ذلك.
- عندما يعلق الورق يصبح هنالك ضغط على المحرك، فينعكس اتجاه حركته تلقائياً.

تحدد حافظة الورق مستوى الورق الموضوع على صينية الورق على النحو الآتي:

- يستمر المحرك بإنزال صينية الورق حتى تلامس الصينية مجس مستوى الورق (1) كما في الشكل (14)، عندئذٍ يفتح المجس وتتوقف صينية الورق عند هذا المستوى. يكون ارتفاع صينية الورق عند هذه المستوى 20 سم تقريباً من مستوى خروج الورق؛ أي يكن تعبئة صينية الورق (1000) ورقة تقريباً.

- عندما يضغط المستخدم كبسة (سعة صينية الورق 2000) في لوحة التحكم، تنزل صينية الورق إلى الأسفل حتى تصل إلى مجس مستوى الورق (2). وعند هذه النقطة الجديدة، يمكن تعبئة صينية الورق (2000) ورقة تقريباً، وهكذا يتكرر الوضع بالنسبة إلى المجرسات السفلية التالية.

أبحث مستعيناً بمكتبة المدرسة والإنترنت وكتب التحكم الكهربائية عن كيفية دوران البكرات (مثل بكرة التقطط أو التغذية) بدءاً من استشعار المجس للورقة ونقل الإشارة الكهربائية إلى لوحة التحكم، ومروراً باستجابة القوابض والملفات اللولبية، وانتهاءً بدوران المحرك والمسننات ومن ثمّ البكرات.



- بالرجوع إلى الواقع الإلكتروني الذي تعنى بتكنولوجيا الآلات المكتبية، أبحث عن المواصفات الفنية الجديدة لأجهزة قلب الصورة الأكثر استخداماً أو التي لم تذكر، ثم أناقش زملائي في ذلك.

- أبحث في المكتبة أو في الإنترت عن الواقع الإلكتروني الذي تعنى بالتحكم الكهربائي، وعن مبدأ عمل الملف اللولبي والقوابض والقارنات المستخدمة في وحدة قلب الصورة المتوافرة في المشغل ووظيفة كل منها، ثم أناقش زملائي في ما دونته.



القياس والتقويم



1. أضع (✓) إزاء العبارة الصحيحة، و(X) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:
 - أ. () تتشابه وحدات قلب الصورة من حيث مكان تركيبها في آلة تصوير الوثائق.
 - ب. () تحتوي وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L) مجموعة تغذية الورق.
 - ج. () يكون محس صينية الورق في حافظة الورق عالية السعة خلال عملية التصوير مفتوحاً للدلالة على توافر الورق في صينية الورق.
2. اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
 - أ. وحدة قلب الصورة التي تثبت في الجزء الداخلي لبوابة إزالة الورق العالق، هي:
 - 1 . وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L)
 - 2 . وحدة قلب الصورة الجانبية
 - 3 . وحدة قلب الصورة على شكل درج
 - 4 . وحدة قلب الصورة ضمن آلة تصوير
 - ب. لإتمام تصوير وجهي الورقة في وحدة قلب الصورة لا بد من دوران الورقة في آلة التصوير:
 - (1) خمس مرات
 - (2) ثلث مرات
 - (3) أربع مرات
 - (4) مرتين
 - ج. تتسع حافظات الورق عالية السعة لما يزيد على:
 - (1) 3500 ورقة
 - (2) 2000 ورقة
 - (3) 500 ورقة
 - (4) 1500 ورقة
3. أبين وظيفة كل جزء من الأجزاء الآتية:
 - أ. بوابة التحويل في وحدة قلب الصورة.
 - ب. محس عكس الاتجاه في وحدة قلب الصورة.
 - ج. بكرة التقاط الورق في حافظة الورق عالية السعة.
 - د. المحس السفلي في حافظة الورق عالية السعة.
4. أشرح مرحلة رفع صينية الورق حافظات الورق عالية السعة.
5. أذكر أنواع أجهزة قلب الصورة تبعاً لمكان تركيبها في آلة تصوير الوثائق.
6. يبيّن الشكل (14) الأجزاء الداخلية الأساسية لحافظة الورق عالية السعة المستقلة. ذكر الأجزاء المشار إليها بالأرقام من (1-6).



التمارين العملية:



تمرين (1)




فك الأجزاء الرئيسية لوحدة قلب الصورة ضمن آلة التصوير

يُتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- فك الأجزاء الرئيسية لوحدة قلب الصورة ضمن آلة التصوير.
- استبدال الأجزاء التالفة.
- إعادة تركيب الوحدة.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. الغُلف المطاطية للبكرات.	1. آلة تصوير تحتوي وحدة قلب الصورة. 2. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p>الشكل (1).</p>	<p>1. فك مجسات التقاط الصورة واستبدالها</p> <p>أ. أفتح الباب الأمامي لآلية التصوير.</p> <p>ب. أخرج وحدة قلب الصورة من آلة التصوير كما في الشكل (1).</p> <p>ج. أفك برااغي الغطاء الداخلي الأيسر لجهاز قلب الصورة [A] بالملفك المناسب.</p> <p>د. أفك برااغي مجموعة تغذية الصور [B] وأفصل الوصلة الكهربائية الواقلة بهذه المجموعة.</p> <p>هـ. أفصل الوصلة الكهربائية الخاصة بمجس التقاط الصورة الأول [C]، وأخرج المحس وأفحشه وأستبدلها إذا كان معطلاً كما في الشكل (2).</p> <p>جـ. أفصل الوصلة الكهربائية الخاصة بمجس التقاط الصورة الثاني [D] ، وأخرج المحس وأفحشه، وأستبدلها إذا كان معطلاً.</p>
 <p>الشكل (2).</p>	

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>2. فك محرك قلب الصور وفحصه</p> <p>أ. أفتح الباب الأمامي لآلية التصوير وأخرج وحدة قلب الصورة.</p> <p>ب. أفك براugi الغطاء الأمامي لوحدة قلب الصورة [A] بالملفك المناسب كما في الشكل (3).</p>
	<p>ج. أفك براugi تثبيت المحرك [B]، وأفصل الوصلة الكهربائية الواسقة بهذه المحرك كما في الشكل (4).</p> <p>أفحص المحرك وأستبدله إذا كان معطلاً.</p>
	<p>3. فك محس عكس الاتجاه واستبداله</p> <p>أ. أخرج وحدة قلب الصورة من الآلة.</p> <p>ب. أفتح مجموعة قلب الصورة [A] عن طريق فتح اللاقط الجانبي كما في الشكل (5).</p> <p>ج. أفك براugi الغطاء الذي يوضع عليه الورق بالملفك المناسب.</p> <p>د. أفك براugi غطاء المحس وأزيل الغطاء وأسحب محس عكس الاتجاه [B]، وأفصل الوصلة الكهربائية الواسقة به.</p> <p>هـ. أخرج المحس وأفحصه وأستبدله إذا كان معطلاً.</p>
	<p>4 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.</p>

4. تقويم التمارين:

أ. أوضح كيفية فحص المجرسات مُحدّداً صلاحيتها.

ب. أتبع خطوات فحص محرك قلب الصور مُحدّداً صلاحيته.

5. تمارين الممارسة

أ. أنفذ التمارين العملية الآتية وحدني أو مع مجموعة في المشغل أو بحسب توجيهات المعلم/ة:

ب. أحضر وحدة قلب الصورة على شكل درج أو أي وحدة قلب صورة متوافر في المشغل، ثم أفك أغطيته الخارجية، وأتعرف الأجزاء الداخلية ووظيفتها كل جزء.

ج. أقارن بين الاختلاف في التركيب الداخلي بين وحدات قلب الصورة المختلفة في المشغل.

د. أملأ الجدول الآتي بأسماء المجرسات المستخدمة في وحدة قلب الصورة المتوافر ووظيفتها كل جزء.

الرقم	المجرس	الوظيفة
1		
2		
3		
4		



تشخيص أعطال وحدة قلب الصورة وتتصليحها

يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- تشخيص أعطال وحدة قلب الصورة وتتصليحها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. جهاز الأفوميتر الرقمي. 3. وحدة قلب الصورة. 4. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1. تعليق الورق في (وحدة قلب الصورة على شكل درج). أ. أخرج وحدة قلب الصورة على شكل درج خارج آلة التصوير. ب. أزيل الورقة العالقة بالدرج من المنتصف وسحبها برفق حتى تخرج كما في الشكل (1). ج. أعيد الوحدة إلى آلة التصوير بعد إزالة الورقة العالقة، مع محاذاة حواف الوحدة مع سكة التغذية الموجودة داخل الآلة، ثمتأكد من دخول الوحدة بالكامل.</p> <p>د . أزيل أي ورق من التجويف المثبت فيه وحدة قلب الصورة كما في الشكل (2). هـ. أعيد الوحدة إلى آلة التصوير بعد إزالة الورقة العالقة، مع محاذاة حواف الوحدة مع سكة التغذية الموجودة داخل الآلة، ثمتأكد من دخول الوحدة بالكامل.</p>



الشكل (2).

الرسوم والمصور التوضيحية



الشكل (3).

خطوات العمل

و. أفتح الباب الخلفي وأسحب أذرع تثبيت الوحدة من كلا الجانبين، وأزيل الورق إذا ظل الورق عالقاً كما في الشكل (3).

ز.أغلق الباب الخلفي، وتأكد من عدم وجود أي ورق عالق، ثم أشغل آلة التصوير واستخدمها.

تشخيص أسباب أخرى لتعليق الصورة، وإجراءات تصليحها كما في الجدول الآتي:

إجراءات التصليح	السبب المحتمل
- تنظيف صينية الورق ومساره.	- وجود عوائق وأوساخ في مسار الصورة.
- إعادة ضبط المسافة بين البكرات.	- اختلاف الضغط بين البكرات.
- استخدام ورق مطابق للمواصفات الفنية وجاف.	- ترطيب الورق أو استخدام ورق مخالف للمواصفات الفنية الموصى بها في كتيب الاستخدام.
- تبديل المسننات التالفة أو المتهمة.	- تلف أو اهتراء مسننات الأسطوانات.

2. تشخيص عطل "الوحدة تسحب أكثر من صورة في وقت واحد" وتصليحه:

أ. أشغل آلة التصوير وأجهز وحدة قلب الصورة، مُراقباً حركة الصورة، ومتحققاً من حرقة البكرات.

ب. أفصل التيار الكهربائي عن الآلة.

ج. أفك وحدة قلب الصورة وبكرة الفصل.

د. أتفقد بكرة الفصل ومحاورها ودسر تثبيتها، **مُستبدلاً** التالف منها.

أسحب حلقة الكبس (snap ring) التي على بكرة تغذية الورق [B] وبكرة فصل الورق [C]، ثم أتفقد الغلاف المطاطي وأبدلله إذا كان مهترئاً.

هـ. أعيد تجميع الوحدة وأجري بها، متحققاً من زوال العطل.

3. تشخيص الأعطال الكهربائية في وحدة قلب الصورة وتصليحها:

أ . أتفقد الوصلات الكهربائية الموصولة باللوحة الإلكترونية في آلة التصوير.

ب. أشغل آلة التصوير، وأنظر إلى مبيانات جهاز قلب الصورة، متحققًا من عدم إضاءتها.

ج. أفصل التيار الكهربائي عن الآلة.

د . أفحص القواطع والمصهرات، مُستبدلاً التالف منها.

هـ. أعيد تشغيل الآلة ووحدة قلب الصورة ، متحققًا من زوال العطل.

و . أتفقد القوابض والمحرك والمجسات والوصلات الكهربائية إن تكرر العطل نفسه، متحققًا من عدم وجود تماس بينها وبين هيكل الآلة أو وحدة قلب الصورة.

ز . أفحص الفولتية عند مدخل اللوحة الإلكترونية ومخرجها، وأطابقها بالقيم المرجعية، وأستبدلها عند الضرورة.

ح. أجرِب الآلة ووحدة جهاز قلب الصورة، متحققًا من زوال العطل.

4. تشخيص عطل "الصورة غير كاملة" وتصليحه:

أ . أصور عدداً من النسخ عن صور مختلفة.

ب. أتحقق الصور المنتجة، متحققًا من أنها منقوصة من طرفها الأمامي أو الخلفي.

ج. أتفقد البكرات والمسننات والأغطية المطاطية.

د . أستبدل الأغطية المطاطية المتآكلة (المتساء) والمسننات المتهمة.

هـ. أجرِب الآلة، متحققًا من زوال العطل.

5. تشخيص السبب المحتمل لأعطال أخرى في وحدة قلب الصورة، وإجراءات تصليحها كما في الجدول الآتي:

الرقم	العطل	السبب المحتمل	إجراءات التصليح
1	- الصورة لا تصل إلى جهاز قلب الصورة	- كسر في بواية المكسورة.	- تبديل البوابة المكسورة.
		- كسر في مسننات بكرة الانتقاد. - اختلاف في عيار البكرات.	- تبديل المسننات المكسورة. - تصليح زنبرك الضغط ومعاييرته.
		- عطل في المحسسات أو الملف اللوليبي أو القوابض.	- صيانة الملف اللوليبي والمحسسات والقوابض أو تبديلهما.
2	الصورة لا تخرج من الجهاز	- عطل في المحسسات أو الملفات اللوليبية.	- تحديد المحسسات أو الملفات اللوليبية التالفة وتبديلها.
		- عطل في المحرك.	- فحص المحركات وصيانتها أو تبديلها.
		- تعرض صينية الورق لخدوش.	- سنفرة الخدوش وتعديلها أو تغييرها.
		- وجود عوائق وأوساخ في مسار الصورة.	- إزالة العوائق في مسار الصورة.



الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل															
	6. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.															
	<p>7. تقويم التمرين:</p> <p>أ. كيف أتجنب تعليق (تحشير) الوثائق وتكدسها في وحدة قلب الصورة؟</p> <p>ب. ما أعطل وحدة قلب الصورة الأكثر شيوعاً؟ وما أسبابها المحتملة؟</p> <p>ج. ما الإجراءات المطلوب تنفيذها عند توقف وحدة جهاز قلب الصورة نهائياً عن العمل؟</p>															
	8. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.															
	<p>9. تمارين الممارسة:</p> <p>أ. أحل التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعة بإشراف المعلم /ة ، بحسب كتيب التشغيل لجهاز قلب الصورة المتوافر في المشغل، ثم أملأ الجدول الآتي بالأعطال المحتملة في جهاز قلب الصورة بسبب عطل في المจسات الآتية:</p> <table border="1" data-bbox="172 1017 1403 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 1017 783 1098">الأعطال المحتملة في الوحدة بسبب عطل المجس</th><th data-bbox="783 1017 1177 1098">المجس</th><th data-bbox="1177 1017 1403 1098">الرقم</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 1098 783 1157"></td><td data-bbox="783 1098 1177 1157">مجس صينية الورق</td><td data-bbox="1177 1098 1403 1157">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="172 1157 783 1217"></td><td data-bbox="783 1157 1177 1217">مجس النقاط الورق</td><td data-bbox="1177 1157 1403 1217">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="172 1217 783 1276"></td><td data-bbox="783 1217 1177 1276">مجس مستوى الورق (2)</td><td data-bbox="1177 1217 1403 1276">3</td></tr> <tr> <td data-bbox="172 1276 783 1377"></td><td data-bbox="783 1276 1177 1377">المجس السفلي</td><td data-bbox="1177 1276 1403 1377">4</td></tr> </tbody> </table>	الأعطال المحتملة في الوحدة بسبب عطل المجس	المجس	الرقم		مجس صينية الورق	1		مجس النقاط الورق	2		مجس مستوى الورق (2)	3		المجس السفلي	4
الأعطال المحتملة في الوحدة بسبب عطل المجس	المجس	الرقم														
	مجس صينية الورق	1														
	مجس النقاط الورق	2														
	مجس مستوى الورق (2)	3														
	المجس السفلي	4														

فك الأجزاء الرئيسية لحافظة الورق عالية السعة


يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- فك الأجزاء الرئيسية لحافظة الورق عالية السعة.
- استبدال الأجزاء التالفة.
- إعادة تركيب أجزاء الحافظة.


متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. حافظة ورق عالية السعة. 2. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p>الشكل (1).</p>	<p>1. فك الأغطية الخارجية لحافظة الورق.</p> <p>أ. أفك براغي غطاء صينية الورق (A)، والغطاء الأيمن (B)، ثم براغي الغطاء الجانبي (C)، ثم الغطاء العلوي الخلفي [D] على الترتيب بالمفك المناسب، كما في الشكل (1).</p> <p>ب. أزيل غطاء صينية الورق والغطاء العلوي الخلفي.</p> <p>ج. أفك براغي الغطاء السفلي الخلفي [A] وأزيل الغطاء الأمامي.</p> <p>د. أزيل فصلة الغطاء الأمامي [B] وغطاء تغذية الورق.</p> <p>2. فك بكرة تغذية الورق وفصله وبكرة التقاط الورق</p> <p>أ. أفتح غطاء وحدة تغذية الورق. أسحب حلقة الكبس (snap ring) التي على بكرة التقاط الورق، وأخرج البكرة [A]، ثم أفقد الغلاف المطاطي، وأبدلها إذا كان مهترئاً كما في الشكل (2).</p> <p>ب. أفعل الشيء نفسه في بكرة تغذية الورق [B] وبكرة فصل الورق [C].</p>
 <p>الشكل (2).</p>	


الرسوم والمصور التوضيحية



الشكل (3).



الشكل (4).



الشكل (5).

خطوات العمل

3. فك محس مستوى الورق (1) واستبداله.
- أ . أفتح غطاءي صينية الورق ووحدة تغذية الورق.
- ب. أفك برغيي غطاء المحس [A] كما في الشكل (3).
- ج. أفك برغيي محس مستوى الورق[B] ثم أفصل الوصلة الكهربائية عن المحس.
- د . أخرج المحس وأفحصه وأبدلها إذا كان معطلًا.

4. فك محس التقاط الورق واستبداله.
- أ . أفتح غطاء وحدة تغذية الورق.
- ب. أفك برغيي الغطاء العلوي الخلفي [A] وبرغي غطاء الملف اللولبي[B] كما في الشكل (4).
- ج. أفك البرغيين الخاصين بالملف اللولبي [C] ثم أفصل الوصلة الكهربائية عن الملف.
- د . أخرج المحس وأفحصه وأبدلها إذا كان معطلًا.

5. فك محرك صينية الورق واستبداله
- أ . أزيل الأغطية السفلية والعلوية الخلفية.
- ب. أفك برغيي المحرك [A] كما في الشكل (5)، ثم أفصل الوصلة الكهربائية عن المحرك.
- ج. أخرج المحرك وأفحصه وأبدلها إذا كان معطلًا.

6. أكتب تقريرًا مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.

7. تقويم التمارين:
- أ. أشرح طريقة فحص محس التقاط الورق وكشف صلاحيته.
- ب. أشرح طريقة فحص محرك صينية الورق وكشف صلاحيته.




يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- تشخيص أعطال حافظة الورق عالية السعة وتصليحها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. جهاز الأفوميتر الرقمي. 3. حافظة الورق عالية السعة. 4. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

1. تعليق الورق في الحافظة
 - أ. أضغط مقبض فصل الحافظة (Release Lever) لفصل حافظة الورق عن آلة التصوير.
 - ب. أزيل الورق العالق عند مخرج الورق من الحافظة، بمسك الورقة من المنتصف وسحبها برفق حتى تخرج كما في الشكل (1).
 - ج. أتفقد مسار الورقة من بكرة الالتقاط وبكرة تغذية وفصل الورق إذا لم يزل الورق العالق موجوداً، متحققًا من عدم وجود عوائق وأوساخ أمامها، ثم أبدل الغُلف المطاطية (الملساء التالفة) التي تغطي البكرات.
 - د. أفك المجرس وأفحصها وأستبدل المجرس الذي لا يعمل.
 - هـ. أتفقد قشاط نقل الحركة وأبدلته إذا كان أملس أو متشققاً.
 - و. أتفقد صينية الورق وأنظفها وأزيل العوائق والأوساخ العالقة بها.
 - ز. أعيد تجميع الحافظة، متحققًا من زوال العطل.
2. أكتب تقريرًا مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.



3. تقويم التمارين:

- كيف أتجنب تعليق (تحشير) الوثائق وتكدسها في حافظة الورق؟
- كيف أعرف أن ورق التصوير جاف أو رطب؟

4. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.

5. تمارين الممارسة:

- أحل التمارين الآتي وحدي أو مع مجموعتي بإشراف المعلم، بحسب كتيب التشغيل لحافظة الورق عالية السعة المتوافر في المشغل، ثم أملأ الجدول الآتي بالأعطال المحتملة في حافظة عالية السعة بسبب عطل في المจسات الآتية:

الأعطال المحتملة في الوحدة بسبب عطل المجس	المجس	الرقم
	مجس صينية الورق	1
	مجس التقاط الورق	2
	مجس مستوى الورق (2)	3
	المجس السفلي	4



يُتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- إجراء الصيانة الوقائية لوحدة قلب الصورة.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. قطعة قماش ناعمة. 3. كحول والسائل الخاص بالملامسات الكهربائية 4. مواد تنظيف.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. وحدة قلب الصورة. 3. حقيبة عدة يدوية. 4. فرشاة أو منفاخ هواء كهربائي.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

1. إجراء الصيانة الوقائية لوحدة قلب الصورة
 - أ. أمسح المجسات بقطعة قماش مبللة بالكحول.
 - ب. أزيل الغبار عن البكرات بالمنفاخ اليدوي، وأمسحها بقطعة قماش مبللة بالكحول، وأشحم محاورها، مُتحققًا من عدم تأكل الغلف المطاطية، **مُستبدلاً الغلف الملساء أو المتشققة**.
 - ج. أنظف مسننات نقل الحركة، وأشحم أعمدة محاورها.
 - د. أعيد تجميع مكونات الجهاز.
2. أكتب تقريرًا مفصلاً عن خطوات العمل التينفذتها.
3. تقويم التمرين:
أسمى العمر التشغيلي لأجزاء وحدة قلب الصورة التي يجب استبدالها بعد انتهاء عمرها التشغيلي بحسب كتيب التشغيل.

4. تمارين الممارسة:

- أ. أحل التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعتي بإشراف المعلم /ة:
- ب. أذكر الإجراءات العامة للصيانة الوقائية لوحدة قلب الصورة، ثم أملأ الجدول الآتي بالمعلومات المطلوبة بحسب كتيب التشغيل لجهاز التلقييم المتواافق في المشغل.

الأدوات / المواد المستخدمة	العمليات الوقائية الواجب تنفيذها				الجزء
	استبدال	تشحيم	فحص	تنظيف	

يُتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:
• إجراء الصيانة الوقائية لحافظة الورق عالية السعة.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. قطعة قماش ناعمة. 3. كحول والسائل الخاص بالملامسات الكهربائية. 4. مواد تنظيف.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. حافظة الورق عالية السعة. 3. حقيبة عدة يدوية. 4. فرشاة أو منفاخ هواء كهربائي.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

1. إجراء الصيانة الوقائية لحافظة الورق عالية السعة بحسب الجدول الآتي:

الإجراءات	الأدوات والمواد المستخدمة	المكون	الرقم
إزالة الغبار بمضخة الهواء	ماء مواد تنظيف مضخة هواء كهربائية قطعة إسفنج قطعة قماش جافة	الأغطية الخارجية وصينية الورق	أ
استخدام الإسقاط في غسل الأغطية الخارجية وصينية الورق بالماء ومواد التنظيف			
تجفيف الأغطية الخارجية وصينية الورق بقطعة قماش جافة			
استخدام قطعة قماش جافة لمسح البكرات وتنظيفها	قطعة قماش فرشاة مضخة الهواء	البكرات	ب
إزالة الغبار بالفرشاة أو مضخة الهواء			

الرسوم والصور التوضيحية		خطوات العمل			
الإجراءات	الأدوات والمواد المستخدمة	المكون	الرقم		
التنظيف بقطعة قماش جافة					
تفقد الأسلاك والوصلات الكهربائية والتأكد من أنها معزولة جيداً وغير مفصولة	قطعة قماش السائل الخاص بالملامسات الكهربائية	المكونات الكهربائية (المجسات والملفات (اللولبية)	ج		
إزالة الغبار بالفرشاة أو مضخة الهواء					
تنظيف القواطع والمصهرات والمجسات والملفات اللولبية بالسائل الخاص بالملامسات الكهربائية					
إزالة الغبار بالفرشاة أو المضخة عن المستنات والمحاور وقشاط النقل	قطعة قماش فرشاة مضخة هواء كهربائية شحمة	مستنات ومحاور وقشاط نقل الحركة والقوابض	د		
استخدام قطعة قماش مبللة بماء التنظيف لمسح هذه الأجزاء وتنظيفها ثم تجفيفها					
تشحيم أعمدة البكرات ومحاورها ومستناتها					

2. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.

3. تقويم التمرين:
أسمى الأجزاء التي يجب استبدالها في الحافظة بعد انقضاء عمرها التشغيلي بحسب كتيب التشغيل.

4. تمارين الممارسة:

أ. أحال التمرين الآتي وحدي أو مع مجموعة بإشراف المعلم:

ب. أذكر الإجراءات العامة للصيانة الوقائية لحافظة الورق، ثم أملأ الجدول الآتي بالمعلومات المطلوبة، بحسب كتيب التشغيل لجهاز التلقيم المتواافق في المشغل.

المواد/الأدوات المستخدمة	العمليات الوقائية الواجب تنفيذها				الجزء
	استبدال	تشحيم	فحص	تنظيف	

التقويم الذاتي

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادراً على أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أفأ وان فقد الأجزاء الرئيسية لوحدة قلب الصورة.			
2	أستبدل الأجزاء التالفة لوحدة قلب الصورة.			
3	أعيد تركيب وحدة قلب الصورة.			
4	أفأ وان فقد الأجزاء الرئيسية لحافظة الورق عالية السعة.			
5	أستبدل الأجزاء التالفة لحافظة الورق عالية السعة.			
6	أعيد تركيب أجزاء الحافظة.			
7	أشخص أعطال وحدة قلب الصورة.			
8	أصلاح أعطال وحدة قلب الصورة.			
9	أشخص أعطال حافظة الورق عالية السعة.			
10	أصلاح أعطال حافظة الورق عالية السعة.			
11	أجري الصيانة الوقائية لوحدة قلب الصورة.			
12	أجري الصيانة الوقائية لحافظة الورق عالية السعة.			

الوحدة الثانية

ثالثاً: وحدة الفرز

Finisher Unit

الناتجات:

يتوقع مني بعد دراسة هذا الدرس أن أكون قادراً على:

- تعرف أهمية وحدة فرز الصور وأنواعها، وتمييز وظيفتها، وتبيين مبدأ عملها، وفك مكوناتها وإعادة تركيبها، وتعرف أعطالها ومسبباتها وتشخيصها وتصليحها، وإجراء الصيانة لها.

انظر
وأتساع

لا تقل عملية ما بعد التصوير من ترتيب، وتصنيف، وفرز النسخ المصورة أهمية عن عملية التصوير نفسها، فعملية فرز النسخ اليدوية تستهلك كثيراً من الوقت والجهد في فرز النسخ المصورة وترتيبها في مجموعات تبعاً لطبيعة العمل، والشكل الآتي يوضح صعوبة فرز النسخ المصورة يدوياً في عملية التصوير. كيف يمكن تحقيق ذلك؟



استكشف



ما أشكال أو طرائق الفرز المستخدمة في وحدة الفرز؟ وهل يقتصر عمل وحدة الفرز على فرز النسخ المصورة؟


أنتجت الشركات المصنعة للأجهزة المكتبية جهازاً بات لا غنى عنه في آلات تصوير الوثائق السريعة، ألا وهو (وحدة الفرز)، فهو يفرز النسخ المصورة بحسب رغبة المستخدم بطريقة مرتبة ومكبوسة أحياناً ومثقبة في أحيان أخرى.

1 - طرائق الفرز:


يمكن تقسيم طرائق فرز النسخ المصورة بحسب توزيعها في صواني الفرز بطرق متعددة، من أهمها:

أ- اللافرز (Non-Sort mode)

لتوضيح عمليات الفرز، سنعرض الوضع العادي لإخراج الصور إلى صينية الاستقبال، حيث تتكدس الصور في صينية واحدة دون فرزها كما في الشكل (15).




الشكل (15) اللافرز.



الشكل (16) الفرز التسلسلي.

ب- الفرز التسلسلي (sorting mode)

ترسل صوره من الصفحة الأولى إلى كل صينية من الأعلى إلى السفل، ثم ترسل الصورة الثانية إلى كل صينية من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا حتى الانتهاء من التصوير والفرز كما في الشكل (16).



الشكل (17) الفرز التجمعي.

ج- الفرز التجمعي (إلى مجموعات) (grouping mode)

في هذه الحالة، ترسل جميع الصور للورقة الأولى إلى الصينية الأولى، وترسل جميع الصور للورقة الثانية إلى الصينية الثانية، وهكذا كما في الشكل (17).

قد تحتوي وحدة الفرز مكونات إضافية أخرى تزيد من كفاءتها، ومنها:

1. مجموعة التبييس (Stapler): تبييس مجموعات الورق المفروزة.
2. مجموعة التثقب (Punch Kit): تثقب المجموعات المفروزة بقياس (A4-A3)، وبكتل مختلفة للورق.
3. مجموعة طي الرسائل (Z Folding): طي الورق على شكل حرف (Z).
4. مجموعة صواني البريد (Mail Bin Kit): استقبال رسائل الناسوخ والبريد الإلكتروني.

2 - أنواع وحدات الفرز من حيث مبدأ العمل:

تختلف وحدات الفرز بحسب مبادئ عملها وطرائق تحريك صواني الفرز على النحو الآتي:

أ - وحدة الفرز ذات الصواني الثابتة (Finisher with fixed trays)

تستخدم هذه الوحدة في آلات التصوير التماثلية (Analog machines) المتوسطة والسريعة. ويبين الشكل (18) هذه الوحدة.



الشكل (18) وحدات فرز ذات الصواني الثابتة.

ثبتت وحدة الفرز هذه مكان صينية خروج الورق، حيث توصل بال питания الكهربائية ولوحة التحكم التابعة لآلة، وتبرمج وحدة الفرز لتعرفها آلة التصوير، وتفرز وحدة الفرز النسخ المصورة وتوزعها على صواني الفرز التابعة للجهاز بمجموعة حركة معقدة تتكون من أحزمة وعجلات عمودية وأفقية وبكرات توزيع وبوابات، ويختلف عدد صواني الفرز من وحدة إلى أخرى، ويتوافر في الأسواق أجهزة تحتوي (10 أو 15 أو 20) صينية.

أتذكر

وحدة الفرز ذات الصواني الثابتة لها مجموعة حركة مستقلة؛ لذا يجب أن تكون سرعة وحدة الفرز متوافقة مع سرعة آلة التصوير.


ب - وحدة الفرز ذات الصواني المتحركة (Finisher with moving trays)

في هذه الوحدة، تحرّك الصينية المطلوبة إلى مخرج الآلة لاستقبال النسخ المصورة لحظة خروجها من آلة التصوير كما في الشكل (19). ويمتاز نظام الفرز بالصواني المتحركة بصغر الحجم بالمقارنة مع أنظمة الفرز الثابتة، ويستخدم أحد نظامين في تحريك الصواني:



الشكل (19) وحدات الفرز ذات الصواني المتحركة.

1. التحريك باستخدام العجلة (Wheel Drive)




الشكل (20) التحريك باستخدام العجلة.

تعمل هذه الآلية التي تحكم فيها وحدة المعالجة المركزية في الآلة كما في الشكل (20) على النحو الآتي: يحرك المحرك A العجلتين B على اليمين واليسار، التي تلتقط من خلال الفتحة الموجودة في العجلة المتحركة حافتي الصينية المراد تحريكها لتوسيع أسطوانة خروج الورق، فتستقبل الصورة الخارجية، وهكذا مع الصينية التالية حتى تنتهي عملية التصوير والفرز.

2. التحريك باستخدام اللولب الحلزوني (Helical drive)

تستخدم هذه الطريقة في أجهزة الفرز المستخدمة في آلات التصوير السريعة التي تمتاز بالمثانة، وتعتمد في عملها على المحرك الذي يحرك صواني جهاز الفرز إلى الأعلى والأسفل. عند اختيار عملية الفرز في آلة التصوير يُشغل محرك جهاز الفرز A لتحريك العمود الحلزوني الذي يحرك الصواني العليا إلى مخرج الورق في آلة التصوير، فيستقبل الصورة الأولى، ثم تحرّك الصواني خطوة إلى الأعلى لاستقبال الصورة الثانية في الصينية الثانية، وبعد الانتهاء من تصوير الصفحة الأولى والبدء بالصفحة الثانية، تتم عملية الفرز بصورة عكسية، بدءاً من الصينية السفلية إلى العليا بنقل صورة لكل صينية من صواني جهاز الفرز، ثم يعاد تحريك الصواني من الأسفل إلى الأعلى مع استقبال كل صينية نسخة من الصور، ولتحقيق ذلك، يعكس دوران العمود الحلزوني في كل مرة كما في الشكل (21) الذي يبيّن مبدأ عمل جهاز الفرز. وتحتوي كل صينية من صواني الفرز


أربعة أعمدة، اثنان منها يتحركان في المجرى A على جانبي الصينية، يدور المحرك فيلف العمود الحلزوني، فيرفع الصواني وينزلها، وتحرك العجلات التي تنزلق داخل المجرى A الصواني من الخلف صعوداً ونزولاً.



الشكل (21) التحريك باستخدام اللولب الحلزوني.


- آلية الفرز بإزاحة النسخ (Sorting with shifting copies)

تستخدم هذه الطريقة في آلات التصوير متوسطة الحجم، كما استخدمت حديثاً في آلات التصوير الرقمية الآلية لفرز الصور وتكتيسيها، فتتحرك الصينية إلى الأعلى والأسفل ومن طرف إلى طرف، وهذا يسهل عملية الفرز والتكتيس الذي يعني وضع مجموعتين من الصور الواحدة بجانب الأخرى. وتتوفر الحركة من طرف لآخر إمكانية فصل مجموعات الصور، بتبدل موضع الصينية لكل مجموعة، ويبين الشكل (22) آلية التحرير من طرف الآخر (Side to Side Movement) حيث تحرّك الصينية A من طرف الآخر لفصل مجموعات الصور، كما يتحكم محرك النقل



الشكل (22) الفرز بإزاحة النسخ.

B والترس C في تحريك الصينية A من طرف إلى آخر، وبعد الانتهاء من مجموعة الصور الأولى وتحويلها إلى الصينية، يحرك محرك النقل بوساطة الترس وذراع الحركة D الصينية جانباً، بحيث يمكن تكتيس مجموعة من الصور على الطرف الآخر، ويتحكم المجرس F في دوران المحرك ونقل الصينية من طرف إلى آخر.



الشكل (23) مكونات جهاز الفرز.

3 - مكونات جهاز الفرز ووظائفها

يتكون جهاز الفرز من مكونات داخلية وخارجية عدّة. كل له وظيفته، ويبين الشكل (23) الأجزاء الرئيسية لوحدة الفرز التي تعمل بآلية الفرز بالصوانى المتحركة وملحقاتها، ويبين الجدول (7) أسماء هذه الأجزاء ووظائفها.

الجدول (7): الأجزاء الرئيسية لوحدة الفرز التي تعمل آلية الفرز بالصواني المتحركة وملحقاتها ووظائفها:

الوصف	الجزء	الرقم
يفتح هذا الغطاء لإزالة النسخ العالقة.	الغطاء العلوي (Top Cover)	1
المجموعة المسئولة عن تنقيب النسخ المطبوعة لحفظها على صورة ملفات.	مجموعة التنقيب (Punch Kit)	2
المجموعة الرئيسية في وحدة الفرز التي تحتوي الأجزاء الميكانيكية المسئولة عن نقل النسخ من آلة التصوير لفرزها وتوزيعها على صواني وحدة الفرز.	مجموعة نقل النسخ (Transport Unit)	3
وهي ثابتة، وتسمى كذلك صينية (عدم الفرز)؛ فهي تحتوي النسخ المصورة الخارجة من آلة التصوير، وكأنها صينية لخروج الورق إذا كان خيار التصوير لا يتطلب الفرز.	الصينية العلوية (Upper Tray)	4
وهي صينية متحركة تجمع فيها النسخ المصورة المفروزة بحسب طريقة الفرز المختارة، سواء فرز تسلسلي أو مجموعات.	صينية الفرز (Finisher Shift Tray)	5
تُستخدم في إخراج النسخ المصورة المطلوب طيها أو تدبيسها من المنتصف.	صينية إخراج المطوبات (Folding Output Tray)	6
تُستخدم في فتح الأغطية وإزالة النسخ العالقة.	المقابض (Handles)	7
يدار هذا القرص لإزالة النسخ العالقة.	قرص إزالة الورق العالق (Jam Removal Dial)	8
تحتوي دبابيس لشبك مجموعات النسخ المصورة وتدبيسها إذا كان الأمر الموجه إلى وحدة الفرز هو الفرز والتدبيس.	كابسة ورق (دبّاسة) (Stapler)	9
يستخدم في فتح البوابة وإغلاقها للوصول إلى المكونات الداخلية لوحدة الفرز.	المقبض الخارجي (outer Handle)	10
هي الحاوية التي تحتوي دبابيس التنقيب، تُسحب عند إزالة انحصار الدبابيس أو استبدالها في حال فراغها.	خرطوشة الدبابيس (Staple Cartridge)	11



- أبحث في الإنترت عن المواقع المتخصصة بالآلات تصوير الوثائق وأخر المستجدات التي طرأت عليها وملحقاتها والإضافات الأخرى المتوافرة في وحدة الفرز، ثم أناقش زملائي في ذلك.

- أنظم ب بإشراف المعلم /ة زيارة إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وأحصل على نشرات تخص وحدات الفرز.

في الجدول الآتي مكونات مختلفة من وحدة الفرز. مستعيناً بمكتبة المدرسة والمناهج السابقة والإنترنت، اختار مكوناً من هذه المكونات وأبحث عن مبدأ عملها.


الرقم	اسم المكون	استخداماتها	طريقة عملها
1	مجموعة التبييس (Stapler)		
2	مجموعة طي الرسائل (Z Folding)		
3	مجموعة صواني البريد (Mail Bin Kit)		




القياس والتقويم



1. أضع (✓) إزاء العبارة الصحيحة، و(X) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:
- أ . () تستخدم وحدة الفرز ذات الصواني الثابتة في آلات التصوير التناطرية.
- ب. () في الفرز التسلسلي، تُرسل جميع الصور للورقة الأولى إلى الصينية الأولى، وترسل جميع الصور للورقة الثانية إلى الصينية الثانية، وهكذا.
2. اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:
- أ . من وظائف وحدة الفرز:
1. الفرز إلى مجموعات
 - 2 . ترتيب النسخ الأصلية
 - 3 . تخزين النسخ المضورة
 - 4 . التصوير على الوجهين
- ب. الصينية العلوية في وحدة الفرز تسمى كذلك صينية:
- 1 . الفرز التسلسلي
 - 2 . عدم الفرز
 - 3 إخراج المطويات
 - 4 رسائل الناسوخ
3. أكتب حالة الفرز مقابل الشكل في الجدول الآتي:



4. أذكر وظيفة كل جزء من الأجزاء الآتية في وحدة الفرز:
- أ. صينية إخراج المطويات
- ب. المقبض الخارجي
- ج. خرطوشة الدبابيس
5. أذكر ثلاثة من المكونات الإضافية التي يمكن إضافتها إلى وحدة الفرز لزيادة كفاءتها.







يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- فك أغطية وحدة الفرز وأبوابها وإعادة تركيبها.
- فك صينية الفرز وإعادة تركيبها.


متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. وحدة الفرز. 3. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1. فك الغطاء الخلفي وتركيبه</p> <p>أ. أفصل الآلة عن مصدر التيار.</p> <p>ب. أفك براغي تثبيت الغطاء الخلفي بالمفك المناسب، وأنزع الغطاء الجانبي كما في الشكل (1).</p> <p>ج. أثبتت الغطاء الجانبي بتسلسل عكسي للتركيب.</p>
 الشكل (2).	<p>2. فك الغطاء الأمامي وتركيبه</p> <p>أ. أفصل الآلة عن مصدر التيار.</p> <p>ب. أفك براغي تثبيت الغطاء الأمامي بالمفك المناسب، وأنزع الغطاء الأمامي كما في الشكل (2).</p> <p>ج. أثبتت الغطاء الأمامي بتسلسل عكسي للتركيب.</p>


الرسوم والمصور التوضيحية



الشكل (3).



الشكل (4).



الشكل (5).

خطوات العمل

3. فك الغطاء العلوي وتركيبه

- أفتح غطاء خروج الورق وأنزع الأغطية المطاطية.
- أفتح الباب الأمامي، وأفك براغي تثبيت الغطاء العلوي بالمفك المناسب، وأنزع الغطاء العلوي كما في الشكل (3).
- أثبت الغطاء العلوي بتسلسل عكسي للتركيب.

4. فك غطاء خروج النسخ وتركيبه

- أفك الغطاء العلوي.
- أفك براغي تثبيت غطاء خروج الورق بالمفك المناسب، وأنزع الغطاء كما في الشكل (4).
- أثبت غطاء خروج الورق بتسلسل عكسي للتركيب.

5. فك الغطاء الجانبي وتركيبه

- أفك براغي تثبيت الغطاء الجانبي بالمفك المناسب، وأنزع الغطاء كما في الشكل (5).
- أثبت الغطاء الجانبي بتسلسل عكسي للتركيب.

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
<p data-bbox="445 798 567 835">(الشكل (6)).</p>	<p>6. فك الغطاء للmotor وتركيبه</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. أفك الغطاء الخلفي. ب. أفصل الوصلة. ج. أفك برااغي تثبيت المحرك بالمفک المناسب، وأنزع المحرك كما في الشكل (6)، مع مراعاة سند الصينية بيديك عند إزالة المحرك.
<p data-bbox="445 1399 567 1436">(الشكل (7)).</p>	<p>7. فك صينية الفرز وتركيبها</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. أفك برااغي تثبيت الصينية بالمفک المناسب. ب. أنزع الصينية باتجاه الأسمهم للأعلى كما في الشكل (7). ج. أثبتت الصينية بتسلسل عكسي للتركيب.
8. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.	
9. تقويم التمارين:	<p>أ. أذكر وظيفة الأغطية والأبواب الخارجية؟</p> <p>ب. أعدد المجرسات الخاصة بالصينية العلوية، محدداً وظيفة كل منها.</p>
10. تمارين الممارسة	<p>أ. أنفذ التمارين العملية الآتية وحدي أو مع مجموعتي في المشغل أو بإشراف المعلم:</p> <p>ب. مستعيناً بكتيب الصيانة والتشغيل الخاص بوحدة الفرز في المشغل، أفك الصينية العلوية وأركبها.</p>




فك مجموعتي نقل النسخ والإزاحة وتركيبهما


يُتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادراً على:

- فك مجموعتي نقل النسخ والإزاحة.
- فك الأسطوانة الإسفنجية وأستبدالها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. وحدة الفرز. 3. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p>الشكل (1).</p>	<p>1. فك الأسطوانة الإسفنجية واستبدالها.</p> <p>أ. أفصل مصدر التيار الكهربائي، وأتأكد من أن صينية الفرز في الوضع السفلي كما في الشكل (1).</p>
<p>الشكل (2).</p>	<p>ب. أدخل طرف المفك المبسط في مجرى الأسطوانة الإسفنجية.</p> <p>ج. أزيل أسطوانة تغذية الورق بالمفك العادي كما في الشكل (2).</p> <p>د. أنزع الأسطوانة التالفة.</p>



الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="450 725 578 763">(الشكل (3)).</p>	<p>هـ. أثبتت نصفي الأسطوانة الإسفنجية الجديدة فوق المجرى الخاص في عمود الحركة.</p> <p>أضغط نصفي الأسطوانة معًا فوق المجرى الخاص، متأكدًا من ثباتها كما في الشكل (3).</p>
 <p data-bbox="450 1317 578 1355">(الشكل (4)).</p>	<p>2. فك مجموعة نقل النسخ والإزاحة وتركيبهما</p> <p>أـ. أفك براغي التثبيت لغطاء خروج الورق بالملف</p> <p>المناسب كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="450 1888 578 1925">(الشكل (5)).</p>	<p>بـ. أرفع مجموعة نقل النسخ باتجاه السهم كما في الشكل (5).</p> <p>جـ. أنزع مجموعة نقل النسخ.</p>

الرسوم والمصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="374 800 498 844">(الشكل (6)).</p>	<p data-bbox="831 241 1371 285">د . أُنزع مجموعة الإزاحة كما في الشكل (6).</p> <p data-bbox="723 307 1371 405">هـ. أثبّت مجموعة نقل النسخ بتسلسل عكس عملية التركيب.</p>
	<p data-bbox="831 866 1421 910">3. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.</p>
	<p data-bbox="1205 975 1421 1019">4 . تقويم التمارين:</p> <p data-bbox="981 1030 1371 1074">أ . ما وظيفة مجموعة نقل النسخ؟</p> <p data-bbox="1006 1096 1371 1140">ب. ما وظيفة مجموعة الإزاحة؟</p>
	<p data-bbox="1172 1173 1421 1217">5 . تمارين الممارسة</p> <p data-bbox="399 1228 1371 1271">أ . أنفذ التمارين العملية الآتية وحدي أو مع مجموعة في المشغل أو بإشراف المعلم:</p> <p data-bbox="157 1293 1371 1392">ب. أحضر وحدة الفرز المتوافرة في المشغل، ثم أفك الأغطية الأمامية والجانبية والغطاء العلوي، ثم أفك صينية إخراج المطويات وأنقدها، وأعيد تركيبها بتسلسل عكس عملية التركيب.</p>



يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:
• فك مجموعة التدبيس وإعادة تركيبها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. وحدة الفرز. 3. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p>الشكل (1).</p>	<p>1. فك مجموعة التدبيس.</p> <p>أ. أفتح الباب الأمامي، دافعًا مجموعة التدبيس باتجاه السهم إلى الخارج كما في الشكل (1).</p> <p>ب. أفك براغي التثبيت بالمفأك المناسب، وأخرج مجموعة التدبيس.</p>
 <p>الشكل (2).</p>	<p>ج. أفك براغي تثبيت الغطاء بالمفأك، وأنزع الغطاء باتجاه السهم كما في الشكل (2).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p data-bbox="379 730 500 769">الشكل (3).</p>	<p data-bbox="736 243 1381 346">د . أفك براغي ثبيت ذراع دليل الحزمة بالمفك كما في الشكل (3).</p>
<p data-bbox="379 1322 500 1361">الشكل (4).</p>	<p data-bbox="736 800 1381 903">هـ. أنزع أسلاك وصلات اللوحة الإلكترونية الخاصة بمجموعة التدبیس كما في الشكل (4).</p>
<p data-bbox="379 1901 500 1940">الشكل (5).</p>	<p data-bbox="736 1392 1381 1559">و . أفك براغي ثبيت سک خرطوشة الدبابيس من الطرفين بالمفك المناسب، وأنزع السک من الشكل (5).</p>



الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
<p data-bbox="450 791 567 828">(الشكل (6)).</p>	<p>ز. أفك براغي تثبيت مجموعة التدبيس، وأخرج المجموعة كما في الشكل (6).</p> <p>ح. أعيد تركيب مجموعة التدبيس بالتسلاسل العكسي.</p>
	<p>2. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.</p> <p>3 . تقويم التمارين:</p> <p>أ . أعدد أشكال خراطيش التدبيس.</p> <p>ب . أذكر خطوات تنفيذ الصيانة الوقائية لمجموعة التدبيس الخاص بوحدة الفرز المتوافرة في المشغل، مُستعيناً بكتيب الصيانة وأدلة التشغيل.</p> <p>4 . تمارين الممارسة</p> <p>أ . أنفذ التمارين العملية الآتية وحدني أو مع مجموعتي في المشغل أو بإشراف المعلم:</p> <p>ب . أبدل خرطوشة التدبيس، مُستعيناً بكتيب الصيانة والتشغيل الخاص بوحدة الفرز المتوافرة في المشغل.</p>




تشخيص أعطال وحدة الفرز وتصليحها

يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:


- تشخيص أعطال وحدة الفرز وتصليحها.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. ورق تصوير.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. جهاز الأفوميتر الرقمي. 3. وحدة الفرز. 4. حقيبة عدة يدوية.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 الشكل (1).	<p>1 . إزالة النسخ العالقة في مرحلة النقل في وحدة الفرز</p> <p>أ . أفصل الآلة عن التيار الكهربائي.</p> <p>ب . أفتح الباب العلوي "1" باتجاه السهم كما في الشكل (1).</p>
 الشكل (2).	<p>ج. أحرّك ذراع الدليل (2)، وأخرج النسخ العالقة باتجاه الأسماء كما في الشكل (2).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="445 725 578 763">(الشكل (3)).</p>	<p data-bbox="811 247 1460 346">د . أحرّك ذراع الدليل (3)، وأسحب أي ورقة عالقة كما في الشكل (3)</p>
 <p data-bbox="445 1328 578 1366">(الشكل (4)).</p>	<p data-bbox="811 813 1460 912">ه . افتح الباب الجانبي لوحدة الفرز، وألفّ مقابض تحرير النسخ "4" باتجاه الأسماء كما في الشكل (4).</p>
 <p data-bbox="445 1907 578 1945">(الشكل (5)).</p>	<p data-bbox="811 1405 1498 1442">2. إزالة النسخ العالقة في صواني خروج النسخ في وحدة الفرز</p> <p data-bbox="811 1458 1460 1557">أ . استخرج النسخ العالقة بحذر شديد من صواني خروج النسخ باتجاه الأسماء كما في الشكل (5) .</p>


الرسوم والصور التوضيحية




الشكل (6).

خطوات العمل

ب. أفتح ذراع الدليل "5"، وأستخرج النسخ العالقة باتجاه الأسماء كما في الشكل (6).






الشكل (7).




الشكل (8).

3. إزالة النسخ العالقة في مجموعة تتبع النقل في وحدة الفرز
أ. أفصل وحدة الفرز عن الآلة باتجاه السهم "أ" كما في
الشكل (8).

ب. أفتح باب وحدة الفرز الأيمن باتجاه السهم "ب" وألْفَ
ذراع الدليل "6"، وأستخرج النسخ العالقة.

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>ج. أدفع ذراع الدليل "7"، وأخرج النسخ العالقة باتجاه الأسماء كما في الشكل (9).</p>
<p>الشكل (9).</p> 	<p>د . أغلق باب وحدة الفرز الأيمن، وأدفع وحدة الفرز باتجاه السهم لربطه بالآلية كما في الشكل (10).</p>
<p>الشكل (10).</p> 	<p>هـ. أفتح الباب الأمامي لمجموعة تتابع النقل باتجاه السهم كما في الشكل (11).</p>

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
 <p data-bbox="362 807 505 844">(الشكل (12)).</p>	<p>و . أدفع ذراع مجموعة تتابع النقل باتجاه الأسهم كما في الشكل (12)، وأسحب الورق العالق.</p> <p>ز . أعيد ذراع مجموعة تتابع النقل إلى وضعه وأغلق الباب الأمامي.</p> <p>4. تشخيص عطل في محس دخول النسخ وتصليحه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أشغل الآلة، وتأكد من أن النسخ تتوقف أمام أسطوانات نقل النسخ. • أفك محس دخول النسخ. • أفحص المحس بالأفوميتر.
	<p>تشخيص أعطال وحدة الفرز ذات الصوانى الثابتة وتصليحها</p> <p>5 . عدم خروج الورقة من وحدة الفرز</p> <ul style="list-style-type: none"> • أشغل الآلة ووحدة الفرز. • أضغط مفتاح بدء التصوير. •تأكد من خروج النسخ من وحدة الفرز. • أفصل وحدة الفرز عن الآلة بفك لاقط جهاز الفرز وأبعده عنها إذا لم تخرج النسخ من وحدة الفرز. • أنظف فتحة التالقيم (التغذية) من العوائق بقطعة قماش مبللة بالكحول. • أشغل الآلة، وتأكد من أن العطل قد انتهى. • أفك وحدة التغذية إذا استمر العطل. • أفحص صوانى التوجيه، وأنظفها من العوائق بقطعة قماش مبللة بالكحول. • أعيد تركيب القطع. • أشغل الآلة. •تأكد من زوال العطل. <p>6 . تشخيص عطل في محس دخول النسخ وتصليحه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أشغل الآلة، وتأكد من أن النسخ تتوقف أمام أسطوانات نقل النسخ. • أفك محس دخول النسخ. • أفحص المحس بالأفوميتر.

خطوات العمل

- أتأكد من صلاحية المجس.
- أستبدل المجس إذا كان تالفاً.
- أشغل الآلة.
- أتأكد من زوال العطل.

7. تشخيص عطل في آلية تحريك أسطوانات النقل وتصليحه

- أشغل الآلة، ثم أضغط مفتاح بدء التصوير.
- أتأكد من أن الورقة تتوقف أمام أسطوانات النقل.
- أتفقد مسار الورقة، وأزيل العوائق الموجودة.
- أفك وحدة نقل النسخ.
- أفحص المنسنات إن كان فيها تشققات أو كسور.
- أفحص سير النقل إن كان فيه تشققات أو قطع أو ارتخاء.
- أفحص الأسطوانات إن كان فيها تشققات.
- أستبدل المنسنات والسيور والأسطوانات المكسورة والمتشققة.
- أعيد تجميعها.

8. تشخيص السبب المحتمل لأعطال أخرى في وحدة الفرز، وتصليحها كما في الجدول الآتي:

السبب المحتمل	العط	الرقم
عمل في مجموعة التغذية الكهربائية	وحدة الفرز لا تعمل	أ
وحدة الفرز غير موصولة بالآلة التصوير	عدم خروج النسخ	ب

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل	الرقم
السبب المحتمل	العطل	
عطل أسطوانات خروج النسخ	عدم انتظام فرز النسخ	
تلف محس تحديد موقع الفرز		ج
عطل في محرك العجلات		
عطل في محرك آلية الفرز		
قطع قشاط نقل الحركة		
تلف مسننات نقل الحركة		
اهتراء أو تلف عجلات الحركة		
وجود ملوثات أو بقايا غبار أو بقايا غبار ورق على الأسطوانات		
صعوبة دوران أسطوانات الحركة		د
كسر في إحدى أسنان مسننات نقل الحركة	عدم انتظام في حركة الصواني	
عطل في محرك الصواني		
تلف في محس الحد الأعلى		
تلف في محس الحد الأدنى		
خرطوشة التدبيس فارغة	خروج المجموعات دون تدبيس	ه
عطل في محس المكبس		
انحراف في صينية ضبط المجموعات		
خلل في عيار المكبس	عدم انتظام التدبيس	و
جفاف في سكاك المكبس		
وجود عوالق وملوثات على سكاك المكبس		
تلف في المسننات	صدور أصوات مزعجة من	ز
عطل محرك وحدة الفرز	وحدة الفرز	

الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل
	<p>9. أكتب تقريراً مفصلاً بجميع الخطوات التي نفذتها.</p>
	<p>10. تقويم التمارين:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. ذكر أهم أسباب تعليق الورق في وحدة الفرز. ب. ما أعطال وحدة الفرز الأكثر شيوعاً؟ وما أسبابها المحتملة؟ ج. ما الإجراءات المطلوب تنفيذها عند توقف وحدة الفرز نهائياً عن العمل؟
	<p>11. أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التي نفذتها.</p> <p>12. تمارين الممارسة:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. أحل التمارين الآتي وحدي أو مع مجموعة بإشراف المعلم بحسب كتيب التشغيل لوحدة الفرز المتواافق في المشغل، وأشخّص الأعطال المحتملة في مجموعة التثقيب وإجراءات تصليحها.

يتوقع مني بعد الانتهاء من هذا التمرين أن أكون قادرًا على:

- إجراء الصيانة الوقائية لوحدة الفرز.

متطلبات تنفيذ التمرين

المواد الأولية	التجهيزات
1. كتيب الصيانة والتشغيل. 2. قطعة قماش ناعمة 3. كحول والسائل الخاص بالملامسات الكهربائية 4. مواد تنظيف.	1. آلة تصوير الوثائق. 2. وحدة الفرز. 3. حقيبة عدة يدوية. 4. فرشاة أو منفاخ هواء كهربائي.
الرسوم والصور التوضيحية	خطوات العمل

1. تمارين الممارسة:
أ. أحل التمرين الآتي وحدني أو مع مجموعتي بإشراف المعلم:
ب. أذكر الإجراءات العامة للصيانة الوقائية لوحدة الفرز بحسب كتيب التشغيل لوحدة الفرز المتوافر في المشغل، ثم أملأ الجدول الآتي بالمعلومات المطلوبة:

الإجراءات	الأدوات والمواد المستخدمة	المكون	الرقم
		الأغطية الخارجية والصوانى	أ
		البكرات	ب
		المكونات الكهربائية (المجسات والملفات الولبية)	ج
		مسننات ومحاور وقشاط نقل الحركة والقوابض	د

الرسوم والصور التوضيحية

خطوات العمل

1 . إجراء الصيانة الوقائية لوحدة الفرز بحسب الجدول الآتي:

القطعة	الخدمة	العمليات الوقائية الواجب تنفيذها	المادة/ الأدوات المستخدمة
		فحص مخرج النسخ	فحص مخرج النسخ
مرحلة النقل	أسطوانة النقل	✓	مواد تنظيف الأسطوانات مع لبادة تنظيف
	أسطوانات خروج النسخ	✓	
	تنظيف المنطقة المحيطة بأسطوانات خروج النسخ	✓	
	أسطوانات النقل	✓	
مراحل الحركة	وحدة الحركة الرئيسية	✓ ✓	صدور أصوات غير طبيعية. السبب نقص الزيت. إضافة زيوت
	وحدة الحركة العلوية/ السفلية للصينية	✓ ✓	
	وحدة الإزاحة	✓ ✓	فحص الحد الأعلى/ الحد الأدنى للحركة
	وحدة خروج الورقة	✓ ✓	
	مجموعة التدبيس	✓ ✓	
مجموعة التدبيس	خرطوش التدبيس	سعفة خرطوش المكبس (5000) كبسة تستبدل بعد الانتهاء	✓ ✓
الجسم الخارجي	تنظيف الجسم الخارجي	مواد تنظيف الأسطوانات مع لبادة تنظيف	
الفحص النهائي		فحص الحدين الأعلى والأدنى	✓

2 . أكتب تقريراً مفصلاً بخطوات العمل التينفذتها.

3 . تقويم التمارين:

أسمى الأجزاء التي يجب استبدالها في الحافظة بعد انقضاء عمرها التشغيلي بحسب كتيب التشغيل.

التقويم الذاتي


بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، أصبحت قادرًا على أن :

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أفك أغطية وأبواب وحدة الفرز وأعيد تركيبها.			
2	أفك وأعيد تركيب صينية الفرز.			
3	أفك مجموعتي نقل النسخ والإزاحة.			
4	أفك وأستبدل الأسطوانة الإسفنجية.			
5	أعيد تركيب مجموعتي نقل النسخ والإزاحة.			
6	أفك مجموعة التدبيس.			
7	أعيد تركيب مجموعة التدبيس.			
8	أشخص أعطال وحدة الفرز.			
9	أصلاح أعطال وحدة الفرز.			
10	أجري الصيانة الوقائية لوحدة الفرز.			



أسئلة الوحدة


- 1. أضع (✓) إزاء العبارة الصحيحة و(X) إزاء العبارة غير الصحيحة:**
- (✓) تستخدم وحدة الفرز ذات الصواني الثابتة في آلات التصوير التنااظرية.
 - (X) في الفرز التسليلي ترسل جميع الصور للورقة الأولى إلى الصينية الأولى، وترسل جميع الصور للورقة الثانية إلى الصينية الثانية، وهكذا.
- 2. اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:**
- من وظائف وحدة الفرز:
 1) الفرز إلى مجموعات
 2) ترتيب النسخ الأصلية
 3) تخزين النسخ المضورة
 4) التصوير على الوجهين
 - الصينية العلوية في وحدة الفرز تسمى أيضًا صينية:
 1 - الفرز التسليلي 2 - عدم الفرز 3 - إخراج المطويات 4 - رسائل الفاكس



- 3. أكتب حالة الفرز إزاء الشكل في المخطط الآتي:**
- 4. ما وظيفة الأجزاء الآتية في وحدة الفرز:**
- صينية إخراج المطويات
 - المقبض الخارجي
 - خرطوشة الدبابيس

5. أذكر ثلاثة من المكونات الإضافية التي يمكن إضافتها إلى وحدة الفرز لزيادة كفاءتها؟

6. بيّن الشكل (96) الأجزاء الأساسية لجهاز الفرز. أذكر الأجزاء المشار إليها بالأرقام (1-3)



الشكل (96)

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Clear Button	كبسة الإلغاء	Access	وصول
Clear Key	مفتاح الإلغاء	ADF	كبسة التغذية الآلية
Color Check Indicator	مبين لون الحبر	Analogue Copier	آلات التصوير التشابهية
Colored Copier	آلية تصوير ملونة	Anti-Spill Mylar	بلاستيكية منع تسرب الحبر
Contrast Key	مفتاح التباين	Atom	ذرة
Control Panel	لوحة التحكم	Auto Duplex Unit	جهاز قلب الصورة
Conveying Coil	لوليب نقل الحبر	Automatic Document Feeder Key	مفتاح التغذية الآلية
Copier Stand	قاعدة الآلة	Automatic Document Feeder Unit	وحدة التلقيم الآلي
Copy Button	كبسة الطباعة	Automatic Feed	تغذية آلية
Copy Counter	عداد الصور	Bucket Roller	أسطوانة الخلط
Copy Output Tray	صينية استقبال النسخ	Bypass Tray	صينية التلقيم اليدوي
Copy Process	عملية التصوير	Carrier	النقل
Copy Quantity Display	مبين عدد الصور	Cassette Select Indicators	مبينات اختيار حافظة الورق
Copy Ratio Indicator	مبين نسبة التكبير والتصغير	Cassette Select Key	مفتاح حافظة الورق
Corona Wire	سلك الشحن	CdS Drum	أسطوانة كبريتيد الكادميوم
Covers	الأغطية	Cell	خلية
Current Limit Circuit	دائرة الحماية من فرط التيار (الحمل)	Central Processing Unit	وحدة معالجة مرئية
DADF: Duplex Automatic Document Feeder	وحدة تلقيم الوثائق الآلية المزدوجة	Charge Coupled Device (CCD)	جهاز تحويل الشحنات
Delay	تأخير	Charging Section	مرحلة الشحن
Density Adjustment	تعديل كثافة الحبر	Charging Unit	وحدة الشحن الرئيسية
Developer	مظهر	Cleaning Blade	شفرة التنظيف
		Cleaning Pad	لبادة التنظيف
		Cleaning Roller	أسطوانة التنظيف
		Cleaning Section	مرحلة التنظيف

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Electrical Charge	شحنات كهربائية	Developer Replacement Required Indicator	مبين إبدال المظهر
Electrostatics	كهرباء ساكنة	Developer Unit	وحدة التظهير
Energy Saver Button	كبسة توفير الطاقة	Development Section	مرحلة التظهير (الديفيلوبر)
Energy Saving Mode	توفير الطاقة	Digit Keys	مفاتيح الأرقام
Enlargement Key	مفتاح التكبير	Digital Copier	آلة تصوير الوثائق الرقمية
Entry and Reversal Gate	بوابة دخول الوثائق وقلبها	Digital Processor	المعالج الرقمي
Entry Slot	فتحة التأقلم	Discharging Section	مرحلة التهيئة (تفريغ الشحنة)
Erasing	المحو	Doctor Blade	منظم المظهر
Error Display Map	لوحة (شاشة) تحديد موقع العطل	Document Cover	غطاء الطاولة الزجاجية
Exit Tray	صينية الصور	Document Feed Roller	بكرة تلقيم الوثيقة
Exit & Reversing Rollers	بكرتا إخراج اتجاه الوثيقة وعكسه	Document Path	مسار الوثيقة
Exposing	عرض	Document Sensor	مجس الوثائق
Exposure Glass	زجاجة التعریض	Down Sensor	المجس السفلي
Exposure Indicators	مبينات التعریض الضوئي	Drawer	جارور
Exposure Keys	مفاتيح التعریض الضوئي	Drive Gear	مجموعة نقل الحركة
Exposure Lamp	مصباح التعریض	Drum	الأسطوانة الحساسة للضوء
Feed & Reverse Roller (FRR)	نظام أسطوانات التغذية العكسي	Drum Assembly	مجموعة أسطوانة النسخ
Feed Roller	أسطوانة التغذية	Drum Unit	وحدة الأسطوانة الحساسة
Feed Sensor	مجس التأقلم	Duplex Unit	وحدة قلب الصورة
Feeder Cover	غطاء وحدة التأقلم	Edge Erase	المحو الطرفي
Feeding System	نظام التغذية	Eject Sensor	مجس الإخراج

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Heater Lamp	مصابح التثبيت	Filter	المرشح (المصفى)
Helical Drive	التحرّيك باستخدام اللولب الحلزوني	Finisher Shift Tray	صينية الفرز
Helical Wheels	العجلات الحلزونية	Finisher Unit	وحدة الفرز
Help Button	مفتاح المساعدة	Finisher with Moving Trays	وحدة الفرز ذات الصواني المتحركة
High Voltage Unit	وحدة الفولتية العالية	First feed Tray Button	كاسيت التغذية الأولى
Holder	حامل	Fixing Unit	مجموعة التثبيت
HVT Transformer	محول فولتية عالية	Folding Output Tray	صينية إخراج المطويات
Image Entry Roller	بكرة دخول الصورة	Friction Pad	وسادة الاحتكاك
Image Mode	حالة الصورة	Friction System	نظام الاحتكاك
Image Processing Unit (IPU)	مجموعة معالجة الصورة	Front Access Mechanism	إليه الدفع الأمامي
Image Reading Unit	وحدة القراءة (المسح)	Front Cover	الغطاء الأمامي
Image Transfer Section	مرحلة نقل الصورة	Function Clear Button	كبسة إلغاء الحالة
Index Button	كبسة الإدخال	Fusing	التثبيت
Indicator Light	مصابح إشارة	Fusing Roller	أسطوانة التثبيت
Ink Supply Mechanism	آلية ضخ الحبر	Fusing Section	مرحلة التثبيت
Interrupt Button	كبسة إيقاف مؤقت "مقاطعة"	Fusing Sensor	مجموعة التثبيت
Jam Removal Dial	قرص إزالة الورق العالق	Grouping Mode	الفرز التجميلي (إلى مجموعات)
Job Separator & Output Tray	صواني استقبال النسخ وفصل عمليات الآلة	Guide Bar Assembly	مجموعة ذراع التوجيه
Key Pad	لوحة الأرقام	Halogen Lamp	مصابح الهايوجين
Lamp	المصابيح	Handles	المقابض
		Heat Roller	أسطوانة الحرارة

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Manual Bypass Guide	دليل التفقييم اليدوي	Large Capacity Drawers	الحافظات عالية السعة
Manual Bypass Tray	صينية تغذية الورق الجانبية يدوياً	Laser Diode	ثنائي الليزر
Manual Control	التحكم اليدوي	Laser Printer	طابعة الليزر
Manual Feed	تغذية يدوية	Laser Unit	مجموعة الليزر
Manual Feed Indicator	مبين التفقييم اليدوي	Latent Image	صورة كامنة
Master Preparing Machine	آلة تحضير النسخ الأصلية	Left Cover	الغطاء الأيسر
Mirror	مرآة	Left Hinge	الغطاء العلوي الأيسر
Mirror Assemblies	المرآيا المضلعة	Lens	عدسة
Misfeed Indicator	مبينات أخطاء تغذية الورق	Lift Motor	محرك صينية الورق
Non-Sort Mode	اللافرز	Light Emitting Diode (LED)	الثنائي الباعث للضوء
Oil Pad	لبادة الزيت	Liquid Crystal Display	شاشة البلورات السائلة
On/Off Switch	مفتاح التشغيل	Lower Fusing Roller	أسطوانة التثبيت السفلية
On-Line Key	مفتاح حالة الطابعة (مفتاح التجهيز)	Magnetic Bruch	الفرشاة المغناطيسية
Operating System	نظام تشغيل	Magnetic Roller	الأسطوانة المMagneted
Operational Panel	لوحة التشغيل	Mail Bin Kit	مجموعة صواني البريد
Optical Scanner	الماسح الضوئي	Main Corona Unit	وحدة الشحن الرئيس
Optical System	نظام بصري	Main Erase Lamp	مصابح المحو الرئيس
Optional Equipment	الأجهزة الإضافية (الاختيارية)	Main Microprocessor Control Unit	وحدة المعالج الدقيق والتحكم الرئيسة
Organic Photoconductive Drum	الأسطوانة المطلية بمادة عضوية	Main Motor	المحرك الرئيس
Original Document	الوثيقة الأصلية	Main Switch	مفتاح التشغيل الرئيس
Original Glass	الزجاج الرئيس	Maintenance Required Indicator	مبين الحاجة إلى صيانة

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Paper Size Indicator	مؤشرات قياس الورق	Original Output Area	مكان خروج الوثائق
Paper Thickness Lever	ذراع اختيار سمك الورق	Original Output Indicator	مؤشر خروج الوثائق
Paper Transport Belt	قشاط نقل الورق	Original Scale	تدرج قياس الوثيقة الرئيس
Paper Transport Rollers	أسطوانة نقل الورق	Original Sensor	مجموعة أسطوانة الضغط
Paper Transport System	نظام نقل الورق	Original Set Indicator	مؤشر دخول الوثائق
Paper Height Sensor	مجس مستوى الورق	Original Size Indicators	مبيان قياس الوثيقة الأصلية
Paper Pick-up Sensor	مجس التقاط الورق	Original Supply Tray	درج إدخال الوثائق
Paper-Empty Indicator	مؤشر تفريغ الورق	Original Support	صينية وضع النسخ الأصلية
Pause Key and Indicator	مفتاح التوقف والمبيّن	outer Handle	المقبض الخارجي
Photo Detector	كافش الضوء	Output Tray	صينية الاستقبال
Photo Sensor	مجس ضوئي	Over Voltage Protection Circuit	دارة الحماية من زيادة الفولتية
Photoconductive	المادة الحساسة للضوء	Paper Cassette	حافظة الورق
Photoconductive Material	طبقة التوصيل الضوئي	Paper Dust Plate	صفحة إزالة التلوث
Photocopying Processes	مراحل التصوير	Paper Empty Indicator	مبين نفاد الورق
Pick Up Roller	أسطوانة سحب (التقاط) الورق	Paper Feed Roller	بكرة تلقيم الصورة
Pick Up Roller	بكرة التقاط	Paper Feed Cover	غطاء تحرير الورق العالق
Pick Up Roller Feeds	عجل الاستقبال	Paper Feed Pedestal	قاعدة كاسيتات التغذية
Pick Up Roller	بكرة التقاط الورق	Paper Feed Roller	أسطوانة تغذية الورق
Pin	مسمار (إبرة)	Paper Feed System	نظام تغذية الورق
Pixel	نقطة ضوئية	Paper Miss Feed	إشارة تعليق الورق
Platen Cover	غطاء زجاجة التصوير	Paper Select Lever	ذراع اختيار الورق

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Rear Inside Cover	الغطاء الجانبي الخلفي	Platen Glass	السطح الزجاجي
Receiving Tray	صينية الاستقبال	Platen Sheet	أسطوانة تعذية الوثيقة الأصلية
Rectifier Circuit	دارة التقويم	Power Supply Unit	وحدة التزويد الطاقة الكهربائية
Reduction	التصغير	Power Switch	مفتاح التشغيل
Reduction Key	مفتاح التصغير	Pre-scan	المسح الأولي
Registration Roller	أسطوانة التزامن	Pressure Roller	أسطوانة الضغط
Release Lever	مقبض فصل الحافظة	Pressure Roller Assembly	مجموعة أسطوانة النسخ
Release Lever	ذراع الإعتاق	Pressure Roller Cam	حدبة أسطوانة الضغط
Reproduction Ratio	نسبة التكبير / التصغير	Print Button	كبسة بدء التصوير
Reset Key	مفتاح إعادة الوضع	Printer	طابعة
Resolution	دقة	Printing Head	رأس الطباعة
Resolution Scanning	دقة المسح	Printing Speed Key	مفتاح اختيار سرعة النسخ
Reverse Roller	عجل الدوران العكسي	Punch Kit	مجموعة التثقب
Reversing Automatic Document Feeder	جهاز التلقييم الآلي العكسي	Push Bar Assembly	مجموعة ذراع الدفع
Reversing Sensor	مجس عكس الاتجاه	RADF :Reverse Automatic Document Feeder	وحدة تلقييم الوثائق الآلية العكسي
Reversing Sensor	مجس عكس الاتجاه	Rand Access Memory (RAM)	الذاكرة العشوائية
Right Cover	الغطاء الأيمن	Read Only Memory (ROM)	ذاكرة القراءة فقط
Right Inside Cover	الغطاء الجانبي الأيمن	Ready For Use	جاهزة للتشغيل
Same-Size Key	مفتاح القیاس نفسه	Ready Indicator	مبین الجاهزية
Scan	المسح	Rear Cover	الغطاء الخلفي
Scanner Head Assembly	مجموعة رأس المسح الضوئي		

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Staple Cartridge	خرطوشة الدبابيس	Scorotron Grid	شبكة السكورترون
Stapler	كابسة ورق (دبّاسة)	Sector	قطاع
Start Button	كبسة البدء	Selenium Drum	السيلانيوم
Start Key	مفتاح البدء	Semi- Automatic Document Feeder	جهاز التلقيم نصف الآلي
Stepping Motor	محرك الخطوة	Sensor	كافش
Stop Button	كبسة الإيقاف	Separation	فصل
Thermal Fuse	مصهر حراري	Separation Charger	شاحن الفصل
Thermistor	منظم الحرارة (الثيرموستتر)	Separation Corona Unit	وحدة شحن فصل الورق
Toner	الحبر	Separator Fingers	اظافر الفصل
Toner Box or Unit	وحدة الحبر	Separator Roller	أسطوانة فصل الورق
Toner Carrying Pipe	انبوبة نقل الحبر	Serial Port	منفذ (وصلة) التوالي
Toner Cartridge	خرطوشة الحبر	Shift Gate	بوابة التحويل
Toner Require d Indicator	مبين نفاد الحبر	Shift Sensor	مجس التحويل
Toner Screw	برغي عيار الحبر	Side to Side Move- ment	آلية التحرير من طرف الآخر
Toner Sensor	مجس الحبر	Single Sheet Feeder	الجهاز أحادي التلقيم
Top Cover	الغطاء العلوي	Slides Guides	دليل دخول الوثائق
Touch Panel	لوحة اللمس	Slit Scan Glass	المسطرة الزجاجية
Transfer Charger	شاحن النقل	Solenoid	ملف لوليبي
Transfer Corona Unit	وحدة شحن نقل الصورة	Sorting Mode	الفرز التسلسلي
Transfer Roller	أسطوانة النقل	Sorting with Shifting Copies	آلية الفرز بإزاحة النسخ
Transport Unit	مجموعة نقل النسخ	Stage and Interval Sensors	مجس المرحلة والفاصل الزمني

مسرد المصطلحات

المصطلح بالإنجليزية	المصطلح بالعربية
Tray Sensor	مجس صينية الورق
Tray Drive Belt	قشاط نقل الحركة
Units Attached to Photocopiers	الوحدات الملحةة بآلات تصوير الوثائق
Up/Down Paper Tray Switch	مفتاح رفع صينية تغذية الورق وتنزيلها
Upper Cover	الغطاء العلوي
Upper Fusing Roller	أسطوانة التثبيت العلوية
Upper Tray	الصينية العلوية
Warm –Up Time	مدة التسخين
Wheel Drive	التحريك باستخدام العجلة
Xenon Lamp	مصابح الزينون
Z Folding	مجموعة طي الرسائل
Zoom	نظام التكبير والتصغير
Zoom Key	مفتاح التكبير والتصغير

قائمة المصادر المراجع

- 1- الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، صيانة الوحدات والآلات المكتبية (1ث صناعي)، السعودية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
 - 2- توما بني كرش، وحدات نقل الحركة، العراق، 2015.
 - 3- روبرت آرنولد، تكنولوجيا (1ث، 2ث صناعي)، السعودية، المؤسسة العامة للتعليم الفني
 - 4- عاصم الجعبة، صيانة الآلات المكتبية (1ث صناعي)، فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، 2007
 - 5- محمد عبد الله محمد، الموسوعة الكهربائية المبسطة (تركيب وتشغيل وصيانة المحركات الحثية).
- 6- Harold A. Rothbart, Cam Design Handbook, McGRAW-HILL, 2004.
- 7- Richard G. Budynas and K. Keith Nisbett, Mechanical Engineering Design, 10th. ed., McGRAW-HILL, 2015.
- 8- Patrick, Dale R. & Fardo Stephen W., Electricity & Electronics Fundamentals, Fairmont Press, Second Edition, USA, 2008.

أدلة الصيانة والتشغيل:

1. Aurora A4 hot laminator operating instruction LM4221H.
2. Product instruction manual A4 Pouch Laminating System Peak neat - PN230.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَعَالٰى